

Информация по устранению нарушений, выявленных органами надзорной деятельности в области пожарной безопасности

В период с 21.02.2022 по 01.03.2022 года старшим инспектором ОНД и ПР г. Нижний Тагил ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, проведена плановая проверка объектов ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил», расположенных по адресам: ул. Правды, 9а, ул. Максарева, 11

По результатам проверки было вынесено Предписание № 66-17-2022/0054рс/1, №66-17-2022/0055рс от 01.03.2022г.

В настоящее время выполнены следующие пункты предписания:

№ пункта	Выявленное нарушение обязательного требования	Срок исполнения	Мероприятия по устранению выявленного нарушения	Результат
Обособленное структурное подразделение по адресу: ул. Правды, 9А				
1	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	01.11.2022г.	Проведено испытание наружных эвакуационных лестниц, информация о проведении испытаний внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Выполнено.
2	Двери, расположенные на путях эвакуации, из помещений с одновременным пребыванием более 15 человек, не открываются по направлению выхода (2этаж кабинет «трудотерапии» помещение №10 по техпаспорту БТИ)	01.11.2022г.	Двери на путях эвакуации, открываются по направлению выхода.	Выполнено.
3	На объекте защиты эвакуационный выход не обеспечивает безопасную эвакуацию людей, а именно: ширина эвакуационного выхода из помещения бухгалтерии на первом этаже здания в помещении №5 по техпаспорту БТИ в свету	10.01.2023г.	Составлен сметный расчет, направлена заявка в Министерство Социальной политики для осуществления финансирования.	

№ пункта	Выявленное нарушение обязательного требования	Срок исполнения	Мероприятия по устранению выявленного нарушения	Результат
	при числе эвакуирующихся не более 50 человек менее 0,8 (по факту ширина выхода составляет 0,72 м.)			
4	Выход из помещений I этажа на лестничную клетку не оборудован дверями с приспособлением для samozакрывания и с уплотнением в притворах в помещении №17 по техпаспорту БТИ	10.01.2023г.	Составлен сметный расчет, направлена заявка в Министерство Социальной политики для осуществления финансирования	
5	На объекте защиты система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку ворот, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.	10.01.2023г.	Составлен сметный расчет, направлена заявка в Министерство Социальной политики для осуществления финансирования.	
Обособленное структурное подразделение по адресу: ул. Максарева,11				
1	Информация о проведении работ по очистке вентиляционных камер (воздуховодов) от горючих отходов и отложений не внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	01.11.2022г.	Информация о проведении работ по очистке вентиляции внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Выполнено.
2	Приточная вентиляция, установленная в помещениях кухни, не отключается при срабатывании автоматических установок пожарной сигнализации	10.01.2023г.	Установлено рыле, в помещении кухни, для отключения при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации.	Выполнено.
3	Не обеспечена повторная огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения	01.11.2022г.	Проведена огнезащитная обработка деревянных конструкций чердачного помещения.	Выполнено.

№ пункта	Выявленное нарушение обязательного требования	Срок исполнения	Мероприятия по устранению выявленного нарушения	Результат
4	Руководитель организации не организовал не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний наружных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	01.11.2022г.	Проведено испытание наружных эвакуационных лестниц, информация о проведении испытаний внесена в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	Выполнено.
5	Не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» помещений цеха (не выполнены расчеты категорий)	01.11.2022г.	Проведено категорирование по взрывоопасной и пожарной опасности.	Выполнено.
6	В здании класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 помещения чердака не защищены системой противопожарной защиты (системой пожарной сигнализации)	10.01.2023г.	Составлен сметный расчет, направлена заявка в Министерство Социальной политики для осуществления финансирования.	

По состоянию на 08.06.2022 г. выполнено 7 пунктов из 11, остальные пункты будут устранены в установленный Предписанием №66-17-2022/0054pc/1, 66-17-2022/0055pc в срок.