

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ № 66220061000203806230 от 07.10.2022 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://priyatelny.verki.gov.ru/priyatelny/knm/13878347>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Главное управление  
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  
стихийных бедствий по Свердловской области (ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

от "26" октября 2022 г., 16 час. 30 мин. N 66-028-2022/0140ак  
(дата и время составления акта)

Свердловская область, Талицкий район, г.Талица, ул.Заводская, 13б  
(место составления акта)

### Акт выездной проверки

(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении внеплановой выездной проверки от 07.10.2022 года № 66-028-2022/0140рс КНМ 66220061000203806230 от 07.10.2022 г.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- 1) Зайковым Дмитрием Валентиновичем, начальником ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
- 2) Бакиным Станиславом Юрьевичем, инспектором ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области


(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты: не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов)

14.01.20222

Система ГАРАНТ



эксперты (экспертные организации): не привлекались

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении: Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов»; ИНН 6654007319; юридический адрес: Свердловская область, Талицкий район, д. Бор, ул. Победы, 10

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): Свердловская область, Талицкий район, д. Бор, ул. Победы, 10

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемое лицо: Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов»; ИНН 6654007319

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "13" октября 2022 г., 14 час. 00 мин.

по "26" октября 2022 г., 16 час. 30 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с " " г., час. мин.

по " " г., час. мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

7 час. 30 мин. (часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

"13" октября 2022 г., 14 час. 50 мин. до 15 час. 30 мин.

"18" октября 2022 г., 14 час. 10 мин. до 15 час. 40 мин.

"19" октября 2022 г., 14 час. 05 мин. до 15 час. 45 мин.

по месту: Свердловская область, Талицкий район, д. Бор, ул. Победы, 10

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий)

по результатам которого составлен: Протокол осмотра

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

2) истребование документов

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)



в следующие сроки:

с "13" октября 2022 г., 12 час. 00 мин.

по "19" октября 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту: Свердловская область, Талицкий район, д. Бор, ул. Победы, 10

3) инструментальное обследование

в следующие сроки:

"13" октября 2022 г., 14 час. 50 мин. до 15 час. 30 мин.

"18" октября 2022 г., 14 час. 10 мин. до 15 час. 40 мин.

"19" октября 2022 г., 14 час. 05 мин. до 15 час. 45 мин.

по месту: Свердловская область, Талицкий район, д. Бор, ул. Победы, 10

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: Отчет по расчету величин пожарного риска от октября 2021 года, выполненный ООО «Орион Групп»; Приказ о проведении тренировки по эвакуации с приложениями; Акты проверки и испытаний АПС и СОУЭ;

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

В ходе проведения внепланового выездного контрольно-надзорного мероприятия, при рассмотрении отчета по определению расчетных величин пожарного риска для объекта «Здание литеры А» расположенного по адресу Свердловская область, Талицкий район, д. Бор, ул. Победы, д. 10 выполненного ООО «Орион Групп» установлено, что результаты расчета по оценке пожарного риска не соответствуют предъявляемым требованиям, подтверждающих выполнение условий соответствия объекта требованиям пожарной безопасности, а именно:

1. Структура представленного Отчета не соответствует требованиям п.5 Постановления Правительства РФ от 22 июля 2020 г. №1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска»

2. Анализ пожарной опасности проведен не в полном объеме – в Отчете не приведены в полном составе исходные данные согласно п.6 Постановления Правительства РФ от 22 июля 2020 г. №1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска» в том числе количество пожарных отсеков, входящих в состав объекта защиты, количество лестниц и (или) лестничных клеток, по которым проходят пути эвакуации, их тип и параметры (ширина маршей, ширина площадок, ширина выходов с этажей, ширина выходов из лестничных клеток) и иные указанные в п.6 Постановления.

3. Не приведен класс функциональной пожарной опасности объекта.

4. В расчете не приведено распределение количества людей по группам мобильности НМ, М1-М4, приводится только общее число людей, принятых в расчете.

5. Отчет не содержит данных о распределении по этажам объекта людей группы мобильности М4 и немобильных граждан, а также отсутствуют данные об эвакуации данной категории посетителей со 2-го этажа.

6. В отчете представлены расчётные схемы эвакуации в нечитаемом формате, определить соответствие данных представленных в таблицах, на схемах, проверить исходные данные заложенные в модель на соответствие фактическим объемно-планировочным решениям объекта не представляется возможным за их достоверность несет разработчик Отчета.

7. В нарушение п. 14 раздела «Анализ пожарной опасности» Методики в Отчете не представлены данные о «теплофизических характеристиках ограждающих конструкций и размещенного оборудования»

8. В нарушение п. 8 Методики в Отчете частота возникновения пожара в здании в

течение года принята не верно. (в расчете  $4 \times 10^{-2}$  хотя таблица в Приложении 1 к пункту 8 Методики содержит п.6 «Санатории, дома отдыха, пансионаты» и частоту равную  $2,99 \times 10^{-2}$ )

9. Анализ данных приведенных в таблицах по результатам расчетов (стр. 29, 31 и 32) позволяет сделать вывод, что в нарушение п. 7 Методики рассматриваются сценарии пожара, при которых не реализуются наихудшие условия для обеспечения безопасности людей. (например, на стр 29 время блокирования в расчетных точках лежит в интервале 6,53-16,667 мин, что крайне много учитывая геометрические размеры и объемно-планировочные решения объекта, при этом время блокирования в расчетной точке №1 составляет 0,583 мин, что говорит о довольно высокие динамики пожара в помещении.) Итог: либо в модели на помещении очага пожара закрыта дверь, либо в расчете исключительно подогнаны результаты под нужные значения.

10. На странице 35 представленного отчета в качестве одного из условий соответствия приводится «ширина дверных проёмов в общие комнаты и в комнаты где находится один лежащий человек будет не менее 0,7 метра», при этом согласно данных Таблица П5.5 Методики ширина человека передвигающегося на инвалидной коляске составляет 0,8 метра, а ширина транспортируемого на каталке немобильного человека составляет 0,75 метра, что говорит о невозможности эвакуации данной категории граждан через двери шириной 0,7 метра.

Таким образом, на объекте защиты, функциональной пожарной опасности Ф 1.1, эксплуатируемом Государственным автономным стационарным учреждением социального обслуживания Свердловской области «Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Свердловская область, Талицкий район, д. Бор, ул. Победы, 10, в срок до 30.08.2022 г. (с учетом Постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 года № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля») не выполнены (не исполнены) пункты №№ 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 предписания № 75/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 12.07.2021г., а именно;

1. При эксплуатации эвакуационных выходов, из коридора на втором этаже (по тех. паспорту № 25) в коридор (по тех. паспорту № 62), двери открываются не по направлению движения людей при эвакуации (вовнутрь).

Нарушены п.п. д) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.12 СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы»;

2. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений (в части размеров эвакуационных путей и выходов), а именно, в дверном проеме, из коридора на втором этаже (по тех. паспорту № 25) в коридор (по тех. паспорту № 62), установлена дверь, с высотой проема в свету 1,8 м. при минимально допустимой высоте 2 м.

Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.13 СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы»;

3. При эксплуатации эвакуационных выходов, из коридора на втором этаже (по тех. паспорту № 54) в коридор (по тех. паспорту № 74), двери открываются не по направлению движения людей при эвакуации (вовнутрь).

Нарушены п.п. д) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.12 СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы»;

4. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не



обеспечивает соблюдение проектных решений (в части размеров эвакуационных путей и выходов), а именно, в дверном проеме, из коридора на втором этаже (по тех. паспорту № 74) в коридор (по тех. паспорту № 75), установлена дверь, с высотой проема в свету 1,84 м. при минимально допустимой высоте 2 м.

Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.13 СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы»;

7. В лестничной клетке, ведущей с первого этажа здания непосредственно наружу (по тех. паспорту № 31) высота прохода на путях эвакуации менее 2 м, фактическая высота составляет 1,83 м.

Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479). Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы»;

8. Ширина дверного проема в свету из помещения актового зала (по тех. паспорту № 56) в коридор (по тех. паспорту № 60), а так же дверного проема из коридора (по тех. паспорту № 60) непосредственно на лестницу 3-типа, составляет 0,76 метра, при минимально допустимой ширине 0,8 метра.

Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479). Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы»;

9. В связи с установкой перил, в лестничном марше со второго этажа на первый (по техническому паспорту № № 64 и № 85) заужена ширина лестничной площадки (между 1 и 2 этажами) до 0,95 метра, при ширине марша 1,11 метра и 1,15 метра.

Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.17 СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы»;

10. Ширина дверей лестничной клетки (по тех. паспорту № 85) в коридор на втором этаже (по тех. паспорту № 62) меньше ширины марша лестницы. Ширина марша составляет 1.15 метра, ширина двери в свету составляет 0,98 метра.

Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.15 СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы»;

11. Ширина дверного проема в свету из помещения коридора (по тех. паспорту № 84) в коридор (по тех. паспорту № 61), составляет 0,75 метра, при минимально допустимой ширине 0,8 метра.

Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479). Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы»;

12. Ширина дверного проема в свету из помещения лестничного марша (по тех. паспорту № 60) непосредственно наружу (на улицу), составляет 0,7 метра, при минимально допустимой ширине 0,8 метра.

Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479). Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85\*

«Противопожарные нормы»;

13. Ширина дверного проема в свету из помещения лестничного марша (по тех. паспорту № 31) непосредственно наружу (на улицу), составляет 0.7 метра, при минимально допустимой ширине 0,8 метра.

Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479). Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85\* «Противопожарные нормы»;

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра от 19.10.2022г.; 2) Протокол инструментального обследования от 19.10.2022г.; 3) Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 25.10.2022 г. № 66-028-2022/0140пп/1

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Начальник ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
Зайков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
Бакин С.Ю

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)

Бакин Станислав Юрьевич, инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области; тел.8(34371)2-45-20, [tond-talitsa@mail.ru](mailto:tond-talitsa@mail.ru)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт контрольного (надзорного) мероприятия, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

С актом ознакомлен(а): директор ГАУ «Боровской ДИ» - Соколова Валентина Афанасьевна  
«26» октября 2022 г. 16 час. 30 мин.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемого лица или его представителя с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 10 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.