



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРОКУРАТУРА  
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРОКУРАТУРА  
ГОРОДА НИЖНЕЙ ТУРЫ

ул. Декабристов, д. 17, г. Нижняя Тура, 624221

26.01.2023 № 02-21-2023

На № \_\_\_\_\_



Директору государственного  
автономного учреждения социального  
обслуживания Свердловской области  
«Комплексный центр социального  
обслуживания населения города  
Лесного»

Комаровой М.В.

пр. Коммунистический, д. 4а,  
г. Лесной  
Свердловская область, 624200

## ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений  
федерального законодательства

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности, законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, законодательства о социальной защите прав инвалидов со стороны государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения города Лесного» (далее по тексту – ГАУСО СО «КЦСОН г. Лесного»).

В силу Федерального закона от 3 мая 2012 года № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов», принятой в Нью-Йорке 13.12.2006, государства-участники обязуются обеспечивать, и поощрять полную реализацию всех прав человека и основных свобод всеми инвалидами без какой бы то ни было дискриминации по признаку инвалидности.

В соответствии со статьей 7 Конституции РФ Российская Федерация является социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка инвалидов и пожилых граждан.

Согласно статье 2 Градостроительного кодекса Российской Федерации обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социального и иного назначения является одним из основных принципов законодательства о градостроительной деятельности.

Как установлено статьей 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (далее по тексту – Закон № 181-ФЗ), социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Одной из мер социальной поддержки инвалидов является реабилитация инвалидов – система и процесс полного и частичного восстановления

БП 000105

Прокуратура г. Нижней Туры  
№ 02-21/Прдп23-23-20650041

способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной деятельности (часть 1 статьи 9 Закона № 181-ФЗ).

В соответствии с подпунктами 5, 6 части 1 статьи 15 Закона № 181-ФЗ федеральные органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления (в сфере установленных полномочий), организации независимо от их организационно-правовых форм обеспечивают инвалидам надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности, а также обеспечивают дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика.

К объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктур, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованию для свободного передвижения и доступа инвалидов и других маломобильных групп населения, относятся, в числе прочего, здания социального значения, административные здания и сооружения.

Аналогичные направления обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры и к предоставляемым в них услугам содержатся в подпунктах 5 и 6 части 1 статьи 7 Закона Свердловской области от 19.12.2016 № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области».

В соответствии с подпунктом 3 пункта 4 статьи 19 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» при предоставлении социальных услуг в полустационарной форме или в стационарной форме должны быть обеспечены дублирование текстовых сообщений голосовыми сообщениями, оснащение организации социального обслуживания знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, ознакомление с их помощью с надписями, знаками и иной текстовой и графической информацией на территории такой организации, а также допуск тифлосурдопереводчика, допуск собак-проводников.

Аналогичное требование закреплено в подпункте 3 пункта 3 статьи 15 Закона Свердловской области от 03.12.2014 № 108-ОЗ «О социальном обслуживании граждан в Свердловской области».

Согласно пункту 6.5.9 «СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001» утвержденного Приказом Минстроя России от 30.12.2020 № 904/пр информирующие тактильные таблички (в том числе тактильно-звуковые) для идентификации помещений с использованием рельефно-линейного шрифта, а также рельефно-точечного шрифта Брайля для людей с нарушением зрения должны размещаться рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1 м от края таблички до края дверного



проема перед входами во внутренние помещения, в которых оказываются услуги, с указанием назначения помещения.

В ходе проведенной проверки 24.01.2023 установлено, что перед входом в здание ГАУСО СО «КЦСОН г. Лесного», расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Фрунзе, д. 81 «а», отсутствует вывеска с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне.

Согласно статье 5 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее Федеральный закон № 123-ФЗ) каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. Целью создания системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты является предотвращение пожара, обеспечение безопасности людей и защита имущества при пожаре. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Статьей 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» предусмотрено, что руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности.

В силу статьи 38 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций.

Пунктом 16 Приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» установлено, что при предоставлении социального обслуживания, в том числе в стационарной форме социального обслуживания, получателю социальных услуг обеспечиваются, в частности, соблюдение требований и правил пожарной безопасности.

В ходе проведенной проверки 24.01.2023 совместно с участием инспектора ОНД и ПР КГО, НТГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области в отношении ГАУСО СО «КЦСОН г. Лесного», расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Фрунзе, д. 81 «а» выявлены следующие нарушения законодательства о пожарной безопасности:

- Руководителем организации не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных камер и воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (нарушен п. 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- На объекте не проведены работы по очистке воздуховодов системы вентиляции от горючих отходов и отложений с внесением данной информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. (нарушен п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещений (пожарных отсеков) складского назначения (нарушен п. 12 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479);

- В палатных помещениях здания, допускается применение декоративно-отделочных материалов для покрытия пола (линолеум) с не установленным классом пожарной опасности строительных материалов (сертификаты не предоставлены) (нарушены ч.1, ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании»; Таблица №3 и №28, п.6, п.7 ст.134, ст.89, ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

- Ширина эвакуационных выходов (в свету) из помещения №29 второго этажа здания, в лестничную клетку, равна 68 см (правое крыло) и 69 см (левое крыло), менее минимальной ширины эвакуационного выхода (двери) (нарушены ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНИП 21-01-97\* п. 6.28; п. 4.2.19, п.4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.2.21 СП 59.13330.2020);

- Ширина эвакуационного выхода (в свету) из помещения №27 первого этажа здания, в лестничную клетку, равна 74 см, менее минимальной ширины эвакуационного выхода (двери) (нарушены ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНИП 21-01-97\* п. 6.28; п. 4.2.19, п.4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.2.21 СП 59.13330.2020);

- Ширина эвакуационного выхода (в свету) из помещения №26 первого этажа здания, в лестничную клетку, равна 70 см, менее минимальной ширины эвакуационного выхода (двери) (нарушены ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНИП 21-01-97\* п. 6.28; п. 4.2.19, п.4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.2.21 СП 59.13330.2020);

- Ширина эвакуационных выходов (в свету) из помещений с эвакуирующимися отнесенными к группе МГН (маломобильные группы населения, менее минимальной ширины эвакуационного выхода (двери). (нарушен ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной

безопасности»; п. 6.2.21 СП 59.13330.2020; п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- Здание оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, без учета индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения (нарушен ч. 4 ст. 4, ч.2 ст.54, ч.12 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; Раздел 7, таблица 2 СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»);

- Выходы на лестничную клетку, двери лестничных клеток здания не оборудованы приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (нарушен п.24 Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ, п.4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», СНиП 21-01-97\* п.6.18\*);

- ПК -1 запорная арматура находится вне пожарного шкафа, высота расположения ручного ствола более 1,5 метра. (нарушены ст. 86 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.3, п. 6.2.5 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»);

- ПК -2 запорная арматура находится вне пожарного шкафа, запорная арматура выше уровня 1,35 метра (нарушены ст. 86 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.2.3, п. 6.2.5 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод»);

- Складские (архивные) помещения здания – складские помещения (класс функциональной пожарной опасности Ф5.2) не отделены от основных помещений здания (класс функциональной пожарной опасности Ф1.1) ограждающими конструкциями (заполнения проемов в противопожарных преградах) с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами (нарушены ч.1 ст. 46 184-ФЗ «О техническом регулировании»; ст. 32, ч.3 ст. 87, ч.1 ч.3 ст. 88 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1, 5.5.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты»; СНиП 21-01-97\* п. 5.14, 7.4, 7.17);

- На объекте допускается расположение дымовых пожарных извещателей на расстоянии менее 1 м. от системы вентиляции в помещениях №30, 51, 52 (нумерация помещения согласно проектной документации на установку пожарной сигнализации). Расчет скорости воздушного потока вентиляции в месте установки ИП монтажной организацией не производился (нарушены ст.54 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 13.3.6 СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной



сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования»; п. 6.6.32 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования».);

- На полу, на путях эвакуации между помещениями №10 и №11, №9 и №11, №12 и №13, №23 и №24 первого этажа здания, допускаются перепады высот менее 0,45 м выступы, в дверных проемах высотой более 50 мм (нумерация из рабочего проекта на АПС). В местах перепада высот, на полу не предусмотрен пандус с уклоном не более 1:6. (нарушены ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СНиП 21-01-97\* п. 6.28; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- Лестница, шириной более 1.5 м., расположенная в правом крыле здания, выход на тыльную часть здания, не оборудована поручнями с двух сторон. (нарушены ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- Лестница, шириной более 1.5 м., расположенная в левое крыле здания, выход на тыльную часть здания, не оборудована поручнями с двух сторон (нарушены ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- Лестница, шириной менее 1.5 м., расположенная в левом крыле здания, центральный вход в здание, не оборудована поручнями. (нарушены ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.5 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

- Для обеспечения деятельности пожарных подразделений, в здании (отделение временного пребывания) не предусмотрен выход на чердак через люк с размерами 0,6 \* 0,8 метра с нормируемыми пределами огнестойкости (нарушены ст. 90 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНиП 21-01-97\* п. 8.3\*, п. 8.4\*, 8.11; п. 7.7 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»);

- Ширина пути эвакуации (в свету) из помещения №7 первого этажа здания, в общий холл, ведущий в лестничную клетку, равна 77 см, менее минимальной ширины эвакуационного выхода (дверей). (нарушены ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНиП 21-01-97\* п. 6.28; п. 4.2.19, п.4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.2.21 СП 59.13330.2020);

- Ширина пути эвакуации (в свету) из помещения №4 первого этажа здания, в тамбур эвакуационного выхода равна 72 см, менее минимальной ширины эвакуационного выхода (дверей) (нарушены ст. 53, ст. 89 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». СНиП 21-01-97\* п. 6.28; п.

4.2.19, п.4.2.24 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; п. 6.2.21 СП 59.13330.2020);

- На объекте защиты допускается эксплуатация электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (нарушены п. 35 «а» Постановление правительства РФ от 16.09.2020г. №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ»)

- Выход из помещения столовой (помещение №27) на лестничную клетку на 1 этаже здания не оборудован дверьми с приспособлениями для самозакрывания и уплотнениями в притворах (нарушены ст.89, ст. 53 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты»).

Частями 1 и 3 статьи 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее Закон № 52-ФЗ) установлено, что на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Статьей 11 Закона № 52-ФЗ предусмотрено, что индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны: выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц; обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг, а также продукции производственно-технического назначения, пищевых продуктов и товаров для личных и бытовых нужд при их производстве, транспортировке, хранении, реализации населению.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 30 Приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 935н «Об утверждении Примерного порядка предоставления социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания» при предоставлении социальных услуг в стационарной форме социального обслуживания поставщик социальных услуг обязан: обеспечить получателям социальных услуг условия пребывания, соответствующие санитарно-гигиеническим требованиям, а также надлежащий уход.

Пунктом 16 Приказа Минтруда России от 24.11.2014 № 940н «Об утверждении Правил организации деятельности организаций социального обслуживания, их структурных подразделений» установлено, что при предоставлении социального обслуживания, в том числе в стационарной форме социального обслуживания, получателю социальных услуг обеспечиваются: соблюдение требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Приказом Министерства социальной политики Свердловской области от 11.08.2015 № 482 утверждены стандарты социальных услуг.

В соответствии с пунктом 5 вышеназванного стандарта здания и помещения, обеспеченность техническим оборудованием и инвентарем, должны отвечать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правилам пожарной безопасности, безопасности труда и быть защищены от воздействия факторов, отрицательно влияющих на качество предоставляемых социальных услуг (повышенные температура воздуха, влажность воздуха, запыленность, загазованность, шум, вибрация и т.д.), в соответствии с нормативно-правовыми актами.

В ходе проведенной проверки 24.01.2023 совместно с участием специалистов межрегионального управления №91 ФСБА России в отношении ГАУСО СО «КЦСОН г. Лесного», расположенного по адресу: Свердловская область, город Нижняя Тура, пос. Ис, ул. Фрунзе, д. 81 «а» выявлены следующие нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения:

1. Не проведено обследование технического состояния системы вентиляции, в том числе с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха, что является нарушением требований пункта 2.6. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

2. Контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов не имеет ограждения, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, что является нарушением пункта 3. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

3. Сбор мусора организован в контейнер, не обеспеченный закрывающейся крышкой, что является нарушением пункта 2.9. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

4. Инвентарь для уборки туалетов хранится совместно с другим уборочным инвентарем, что является нарушением пункта 2.11. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

5. В организации социального обслуживания используется мебель, а именно: мягкая мебель в чайной комнате и комнате отдыха для проживающих, покрытие которой не обеспечивает возможность проведения влажной обработки



с применением моющих и дезинфицирующих средств; при использовании мягкой мебели съемные чехлы отсутствуют, что является нарушением пункта 9.24. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

6. В организации социального обслуживания не проводится обработка постельных принадлежностей в дезинфекционной камере (на момент проверки дезинфекционная камера находится в нерабочем состоянии), что является нарушением пунктов 9.40. и 9.47. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

7. На пищеблоке организации социального обслуживания не обеспечивается последовательность (поточность) технологических процессов, планировка производственных помещений пищеблока не исключает загрязнения продовольственного (пищевого) сырья и пищевой продукции, чистого инвентаря, а именно: на пищеблоке не оборудовано помещение для мытья кухонной посуды, посуда моется в производственных ваннах мясного цеха, там же стоит стеллаж для хранения чистой кухонной посуды, что является нарушением требований пункта 2.5. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

8. В помещении для приготовления холодных блюд не установлено бактерицидное оборудование для обеззараживания воздуха, что является нарушением требований пункта 2.14. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

9. На пищеблоке работают лица, не прошедшие гигиеническое обучение и аттестацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, что является нарушением пункта 1 Приложения 1 к приказу Минздрава РФ от 29 июня 2000 г. № 229 "О профессиональной гигиенической подготовке и аттестации должностных лиц и работников организаций", пункта 2.21. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

10. На пищеблоке на момент проверки список работников, отмеченных в гигиеническом журнале в день осмотра, не соответствует числу работников в этот день в смене, а именно: 24 января 2023 года в журнале нет отметки об осмотре на наличие гнойничковых заболеваний кожи рук и открытых поверхностей, признаков инфекционных заболеваний у повара Рязанова А.А. и кладовщика Брезицкой Р.В., что является нарушением требований пункта 2.22. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

11. В мясном, холодном цехе не промаркирована часть оборудования: ножи не имеют маркировки, не промаркированы производственные ванны, что является

нарушением требований пункта 3.2. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

12. Работники пищеблока при порционировании блюд, приготовлении холодных закусок, салатов не используют одноразовые перчатки для исключения риска микробиологического и паразитарного загрязнения пищевой продукции, что является нарушением требований пункта 3.4. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

13. Емкость с моющим средством для мытья кухонной посуды не промаркирована в установленном порядке, что является нарушением требований пункта 4.6. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»;

14. На пищеблоке организации социального обслуживания не соблюдаются сроки отбора и хранения суточных проб готовой пищевой продукции, а именно: на момент проверки 24 января 2023 года в холодильнике для хранения суточных проб отсутствуют суточные пробы за 22 января 2023 года, что является нарушением требований пункта 7.1.4. СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».

Допущенные нарушения законодательства являются недопустимыми, влекут нарушения прав социально-незащищенной категории населения и подлежат устранению.

Причинами вышеизложенных нарушений законодательства являются ненадлежащее исполнение допустившими эти нарушения должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к работе, недостаточный контроль над их деятельностью со стороны руководства организации.

В связи с этим и на основании статьи 24 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. О дате, времени и месте рассмотрения заблаговременно уведомить прокурора города.

2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий, им способствующих. Рассмотреть вопрос о привлечении лиц, виновных в допущенных нарушениях закона, к дисциплинарной ответственности.

3. Информацию о результатах рассмотрения акта прокурорского реагирования и принятых мерах сообщить в прокуратуру города в письменной форме в месячный срок с приложением (при наличии) копий приказов о дисциплинарном наказании.

Заместитель прокурора города  
младший советник юстиции



И.Л. Тенищев