



Министерство социальной политики
Свердловской области
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области
**«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Золотая осень»
города Нижний Тагил»
(ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень»
города Нижний Тагил»)
Свердловская область,
г. Нижний Тагил, ул. Правды, 9^а
622051, тел.(факс) (3435) 33-59-37
e-mail: mssp-so-zos@egov66.ru
27.10.2023 № 739**

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы города Нижний Тагил и
Горноуральского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
Пряничникову С.О.

18.09.2023 года старшим инспектором ОНД и ПР г. Нижний Тагил ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Лебедевой Н.В., в том числе совместно со старшим инспектором ОНД и ПР г. Нижний Тагил ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Репиным Д.В., проведена плановая проверка объекта ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил», расположенного по адресу: ул. Максарева, 11.

По результатам проверки было вынесено предписание №2309\022-66\117-П/ПВП от 29.09.2023 г. «Об устранении нарушений обязательных требований», о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара.

В настоящее время выполнены следующие пункты предписания по объекту, расположенному по адресу: ул. Максарева, 11.

№ пун кта	Выявленное нарушение обязательного требования	Мероприятия по устранению выявленного нарушения
П. 1	При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (АПС и СОУЭ) сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (акт приемки в эксплуатацию установок АПС, СОУЭ от 28.01.2007 года), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479; Срок исполнения 02.09.2024г.	Направлена заявка в Министерство социальной политики СО о выделении дополнительного финансирования.
П. 2	На объекте защиты звуковые сигналы речевых пожарных оповещателей СОУЭ на втором этаже здания не обеспечивают уровень звука во всех местах постоянно-	Взаимосвязано с п.1

	<p>го или временного пребывания людей не менее 75 дБа (согласно акта проверки работоспособности систем противопожарной защиты от 18.09.2023 года ООО Фирма «СИН-СБ» уровень звука составляет 60-73 дБ), а именно: в помещении актового зала (помещение № 25 по техническому паспорту БТИ второго этажа) и во всех помещениях групповых ячеек, кроме помещений групповой ячейки № 213 (помещения №№11-13 по техническому паспорту БТИ второго этажа), ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 27.12.2002 года № 184 - ФЗ "О техническом регулировании", ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 3, ч. 1, ч. 4 ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 - ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1, п. 4.1, п. 4.8 СП 3.13130.2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»; Срок исполнения 02.09.2024г.</p>	
П. 3	<p>На объекте защиты размещение приборов (прибор контрольно – приемный ППКОП «Сигнал-20М»), функциональных модулей и ИБЭ осуществляется не в помещении пожарного поста, диспетчерской или другого специального помещения, позволяющего осуществлять наблюдение и управление ими, а именно: установлены в лестничной клетке (помещение № 47 по техническому паспорту БТИ первого этажа), ч. 1 ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 года N 184-ФЗ, ст. 5, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 года N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.5 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности; п. 5.13 СП 484 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования; Срок исполнения 02.09.2024г.</p>	Взаимосвязано с п.1
П. 4	<p>На объекте защиты в помещении склада (литера Б) не обеспечено единство СПА защищаемого объекта с прибором приемно-контрольным ППКОП «Сигнал-20М», смонтированным в здании центра социального обслуживания населения, ч. 1 ст. 46 Федерального закона "О техни-</p>	<p>Выполнено. Здание склада (литер Б) обеспечено единство СПА с прибором приемно-контрольным ППКОП «Сигнал-20М», установленный в здании центра. (договор, акт выполненных работ</p>

	<p>ческом регулировании" от 27.12.2002 года N184-ФЗ, ст. 5, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 7, ст. 83, ч. 1 ст. 91 Федерального закона от 22.07.2008 года N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования. Срок исполнения 02.09.2024г.</p>	<p>прилагается)</p>
П. 5	<p>На объекте защиты в помещении склада (литера Б) не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (АПС и СОУЭ), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем (отсутствует рабочий проект АПС и СОУЭ, сертификаты соответствия на смонтированное оборудование), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479; Срок исполнения 02.09.2024г.</p>	<p>Выполнено. (копия технической документации прилагается)</p>
П.6	<p>На объекте защиты не обеспечено устройство средств подъема личного состава подразделений пожарной охраны и пожарной техники на кровлю здания социального обслуживания населения, ч. 1 ст. 46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 года N184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 2 ч. 1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 года N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Срок исполнения 02.09.2024г.</p>	<p>Разработана проектная документация на устройство средств подъема на кровлю здания. 02.03.2023 г. направлена заявка в Министерство социальной политики-на выделение субсидий.</p>

Таким образом, пункты № 4, № 5 предписания №2309\022-66\117-П\ПВП от 29.09.2023 г. выполнены по состоянию на 30.10.2023г.

Остальные пункты нарушений будут устранены в установленный срок.

Директор



А.А. Горбунова