



Прокуратура
Российской Федерации
Прокуратура
Свердловской области

Прокуратура
города Североуральска

ул. Ленина, 10, г. Североуральск, 624481

04.05.2026 № 02-12-2026



Директору ГАУ «Североуральский
ПНИ»

Федорову В.Ю.

ул. Советская, д.71,
г. Североуральск,
Свердловской области, 624480

mssp-sev-su@egov66.ru

*- Ершов Ф.В.
- Поповичев О.В.
- Румянцев М.С.*

*И. Мухоморов
05.05.2026*

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
федерального законодательства в сфере
соблюдения прав и свобод инвалидов

Прокуратурой города во исполнение поручения прокуратуры Свердловской области от 20.03.2026 № 7/2-23-2026 проведена проверка исполнения федерального законодательства ГАУ «Североуральский ПНИ», расположенном по адресу: г. Североуральск, ул. Советская, д.71.

В ходе обследования 22.04.2026 совместно со специалистами территориального отдела Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области в городе Североуральск, городе Ивдель, городе Краснотурьинск и городе Карпинск, а также специалиста ОНДиПР Североуральского МО выявлены нарушения в сфере обеспечения прав социально-уязвимых категорий граждан, при нахождении в социальных учреждениях с круглосуточным пребыванием, а также нарушения в сфере пожарной безопасности.

Так, в нарушение п. 2.11 СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг" (далее - СП 2.1.3678-20) обнаружено, что:

в туалете прачечного отделения

- отсутствует уборочный инвентарь (швабра) для уборки туалета;
- уборочный инвентарь (ведро) с маркировкой "панели туалет" храниться совместно с другим инвентарем (ведра) с маркировкой "пол стиральный зал", "пол гладильный зал", "для обработки телег", "обработка ветоши" в отдельном помещении;

- в стиральном зале прачечной хранится уборочный инвентарь в количестве 3-х швабр без маркировки.

в отделении №5

- уборочный инвентарь (швабры в количестве 4х штук) не промаркирован.

Входящий № <u>443</u>	Прокуратура г. Североуральска № 02-12-2026/Прдп76-26-20650045
« <u>05</u> МАЙ 2026 <u>20</u> г.	

В нарушение п. 8.3.7. СП 2.1.3678-20 в помещениях прачечной обнаружено, что не проводится уборка стен прачечной («грязная зона») с применением моющих и дезинфицирующих средств, т.к. на водопроводных трубах, протянутых вдоль стены прачечного отделения до ванны, обнаружена пыль и паутина.

В нарушение п. 9.5. СП 2.1.3678-20 в прачечной, в бельеовой комнате № 47 отделения № 2, в комнате № 203 отделения №8, в качестве источников искусственного освещения одновременно используются лампы разного типа (люминесцентные и светодиодные лампы).

В нарушение п. 9.10. СП 2.1.3678-20 в спальнях комнатах в организации, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, превышен норматив количества проживающих клиентов, вместо 3х человек в спальнях комнатах проживают по 4 человека в отделении № 2(психоневрологическое) комната № (Малафеев), № 31; отделение №4 комната №56, №57, №75, №74, №70, №69; отделение № 8 комната № 189.

В нарушение п. 9.14. СП 2.1.3678-20 в комнате № 36 проживает 1 клиент, который пользуется техническим средством реабилитации индивидуального использования (инвалидное кресло-коляска), которое не имеет обозначение (метку), позволяющую определить его пользователя.

В нарушение п. 9.21. СП 2.1.3678-20 обнаружено, что потолки, стены и полы имеют нарушение целостности и отделку не позволяющую осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а именно:

- в фойе здания ГАУ СО "Североуральский дом социального обслуживания", коридор медблока - 1 этаж в напольной керамической плитке местами имеются трещины;
- отделение №2 (психоневрологическое) в комнате № 33, №48 напольная керамическая плитка со сколами;
- отделение №5 (милосердие) в коридоре и в комнатах № 112, 117, 115, 125, 122, 107 напольная керамическая плитка со сколами, частично отпала;
- отделение №3 в коридоре напольное покрытие -керамическая плитка с трещинами, сколами, в комнате №88 потолок (отштукатуренная поверхность) с нарушенной целостностью (трещины, сколы), в комнате №91 пол напольная керамическая плитка с нарушенной целостностью, потолок (отштукатуренная поверхность) с нарушенной целостностью (трещины, сколы), в месте прохождения водопроводных труб, на потолке желтые водяные разводы, в комнате № 94 потолок с нарушенной целостностью (трещины, сколы);
- отделение № 4 в коридоре на стенах местами нарушена целостность (трещины, сколы), в комнате № 61, № 66 и № 70 напольная керамическая плитка с нарушенной целостностью (трещины, сколы), в месте прохождения водопроводных труб, на потолке желтые водяные разводы, в комнате № 72 (туалет) на потолке желтые водяные разводы, на стенах местами нарушена целостность, в комнате № 69 стены, потолок (отштукатуренная поверхность) и пол с нарушенной целостностью (трещины, сколы), на потолке желтые водяные разводы;
- отделение № 6 в комнате № 129, № 132 потолок (отштукатуренная поверхность) и стены с нарушенной целостностью; в комнате № 136 напольная

керамическая плитка с нарушением целостности (трещины, сколы); в туалете (помещение № 147) нарушена целостность дверной коробки, дверь отсутствует; в комнате № 138 подоконник оконного проема с нарушенной целостностью (трещины, сколы), потолок (отштукатуренная поверхность) с нарушенной целостностью (трещины, сколы); в туалете (помещение № 147) установлены тумбы под раковинами с нарушенной целостностью поверхности, на поверхности тумбы имеются следы грибка;

- отделение № 7 (комнаты с № 160 по № 182, коридор) напольная керамическая плитка с нарушением целостности (трещины, сколы), потолок (отштукатуренная поверхность) с нарушенной целостностью (трещины, сколы), стены с нарушением целостности (трещины, сколы);

- отделение № 8 (комнаты с № 183 по № 205, коридор) напольная керамическая плитка с нарушением целостности (трещины, сколы), потолок (отштукатуренная поверхность) с нарушенной целостностью (трещины, сколы), на стенах обои, частично оторваны;

- прачечное отделение, в "чистой зоне" на стенах местами нарушена целостность керамической плитки (сколы), на потолке (отштукатуренная поверхность) нарушена целостность (трещины, сколы).

Нарушение целостности поверхности стен, напольного и потолочного покрытия, не позволяет осуществить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

В нарушение п. 9.23. СП 2.1.3678-20 обнаружено, что количество тумбочек не соответствует количеству проживающих, а именно: отделение №2 (психоневрологическое): в комнате б/н (проживает гн.Малафеев) установлено 2 тумбочки и 4 проживающих клиента; в комнате №28 установлена 1 тумбочка - проживает 3 клиента; в комнате №29 установлено 2 тумбочки - проживает 3 клиента; в комнате №30 установлено 2 тумбочки - проживает 3 клиента; в комнате №31 установлено 0 тумбочек - проживает 4 клиента; в комнате №32 установлено 2 тумбочки - проживает 3 клиента; в комнате №33 установлено 2 тумбочки - проживает 3 клиента; в комнате №34 установлено 2 тумбочки - проживает 3 клиента; в комнате №35 установлено 2 тумбочки - проживает 3 клиента; в комнате №36 установлено 2 тумбочки - проживает 3 клиента; отделение №4: в комнате №56 установлено 2 тумбочки - проживает 4 клиента; в комнате №57 установлено 3 тумбочки - проживает 4 клиента; в комнате №75 установлено 3 тумбочки - проживает 4 клиента; в комнате №74 установлено 3 тумбочки - проживает 4 клиента; в комнате № 64 установлено 0 тумбочек - проживает 2 клиента; в комнате №70 установлено 2 тумбочки - проживает 4 клиента; в комнате №69 установлено 3 тумбочки - проживает 4 клиента; в комнате №65 установлено 2 тумбочки - проживает 3 клиента; Отделение №8 в комнате №189 установлено 2 тумбочки - проживает 4 клиента; отделение №6 в комнате №133 установлена 1 тумбочка - проживает 3 клиента; в комнате №134 установлена 1 тумбочка - проживает 3 клиента; в комнате №135 установлено 0 тумбочек - проживает 3 клиента

В нарушение п. 9.24. СП 2.1.3678-20 в отделении № 5 в комнате для хранения чистого белья используются мебель (скамья) с нарушенной целостностью поверхности (материал кожзаменитель порван, виден поролон); в отделении №4 в комнате отдыха используются мебель (скамья) с нарушенной

целостностью поверхности материала (материал кожзаменитель порван, виден поролон); в туалете (помещение № 147) отделения № 6 установлены тумбы под раковинами с нарушенной целостностью поверхности (ПВХ пленка отсутствует на дверцах, дверцы тумбы выполнены из древесно-стружечной плиты); в душевой (помещение № 146) установлены две скамьи с нарушенной целостностью поверхности материала; в обеденной зоне установлена скамья с нарушенной целостностью поверхности (материал кожзаменитель порван, виден поролон); в прачечной в "грязной зоне" имеются стеллажи с содержимым (весы, емкость с маркировкой "Порошок") с нарушенной целостностью, на поверхности имеется ржавчина.

В нарушение п. 9.25. СП 2.1.3678-20 душевая комната отделения №4, душевая комната (помещение № 198) отделения № 8 не обеспечены резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

В нарушение п. 9.26. СП 2.1.3678-20 обнаружено, что кабины женского туалета отделения № 2 не оснащены туалетной бумагой, умывальные раковины не обеспечены мылом или иными моющими средствами, электро- или бумажными полотенцами; кабины туалета отделения № 5 не оснащены туалетной бумагой в полном объеме (в 1 из 2х кабин туалетная бумага отсутствует), умывальные раковины не обеспечены мылом или иными моющими средствами, электро- или бумажными полотенцами; кабины туалета (помещения № 97 и № 98) отделения № 3 не оснащены туалетной бумагой, умывальные раковины не обеспечены мылом или иными моющими средствами, электро- или бумажными полотенцами; кабины туалета отделения № 4 (помещение № 72) не оснащены туалетной бумагой, умывальные раковины не обеспечены мылом или иными моющими средствами, электро- или бумажными полотенцами; кабины туалета отделения № 7 (помещение № 176) не оснащены туалетной бумагой, умывальные раковины не обеспечены мылом или иными моющими средствами, электро- или бумажными полотенцами; кабины туалета отделения № 6 (помещение № 147) не оснащены туалетной бумагой, умывальные раковины не обеспечены мылом или иными моющими средствами, электро- или бумажными полотенцами; в туалете отделения № 6 (помещение № 147) отсутствуют сиденья на 2х унитазах.

В нарушение п. 9.38. СП 2.1.3678-20 обнаружено, что замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется не своевременно, а именно в коридоре отделения № 2 в плафоне 1 лампа из 2-х не исправна, в отделении № 5 (милосердие) в двух плафонах по 1 лампе из 2х не исправны, в отделении № 4 в плафоне 1 лампа из 2х не исправна, в комнате № 71 в плафоне 1 лампа из 2х не исправна, в коридоре, раздевалке и в комнате досуга отделения № 8 в плафоне по 1 лампе из 2х не исправны; в коридоре отделения № 7 в плафоне 1 лампа из 2х не исправна, в отделении № 6 в плафоне 1 лампа из 2х не исправна, в коридоре плафон сломан; в коридоре отделения № 4 нарушена целостность плафона.

В нарушение п. 9.50. СП 2.1.3678-20 в гардеробной обнаружено, что хранение специальной и личной одежды работников осуществляется в одной секции двухсекционного шкафа.

В нарушение п. 201 СанПиН 2.1.3684-21 обнаружено, что в процедурном кабинете допускается сбор медицинских отходов класса Б в одноразовом контейнере желтого цвета для колющего и режущего инструментария

(отработанных игл) более 3-х суток с момента накопления отходов, а именно: на емкости для сбора отработанных игл нанесена дата начала накопления отходов класса Б 06.04.2026.

В комнате для временного хранения отходов класса Б установлен контейнер, в котором на момент осмотра находилось три одноразовых пакета желтого цвета с обработанными и обеззараженными шприцами, в одном из пакетов с маркировкой 06.04.2026 находился контейнер с отработанными иглами, на котором указана дата начала сбора отходов класса Б 25.03.2026. Согласно акту выполненных работ, последняя передача на утилизацию отходов класса Б в ООО Компания "Утиль Мастер" производилась 02.04.2026 по договору на оказание услуг №24 от 15.12.2025, заключенного между ГАУ СО "Североуральский дом социального обслуживания" и ООО Компания "Утиль Мастер".

Таким образом, за период с 03.04.2026 по 22.04.2026 в комнате для временного хранения отходов, должно было находиться 6 контейнеров с отработанными иглами.

В силу ст. 17 Конституции Российской Федерации в Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина.

Согласно ч. 1 ст. 41 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь. Медицинская помощь в государственных и муниципальных учреждениях здравоохранения оказывается гражданам бесплатно за счет средств соответствующего бюджета, страховых взносов, других поступлений.

В соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон №323-ФЗ) одним из основных принципов охраны здоровья граждан является ответственность органов государственной власти и органов местного самоуправления, должностных лиц организаций за обеспечение прав граждан в сфере охраны здоровья.

В силу ст. 79 Федерального закона № 323-ФЗ медицинская организация в том числе обязана организовывать и осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе порядками оказания медицинской помощи, и с учетом стандартов медицинской помощи.

Согласно п. 1 ст. 24 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999 (далее – Федеральный закон №52-ФЗ) при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии с ч. 1 ст. 2 Федерального закона №52-ФЗ санитарно-эпидемиологическое благополучие населения обеспечивается в том числе посредством обязательного соблюдения юридическими лицами санитарных правил как составной части осуществляемой ими деятельности, государственного санитарно-эпидемиологического нормирования.

Согласно ст. 39 указанного Федерального закона на территории Российской Федерации действуют федеральные санитарные правила, утвержденные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, соблюдение которых является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

Как следует из п. 1 Положения о государственном санитарно-эпидемиологическом нормировании, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.07.2000 № 554 основной задачей государственного санитарно-эпидемиологического нормирования является установление санитарно-эпидемиологических требований, обеспечивающих безопасность для здоровья человека среды его обитания.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» социальная защита инвалидов - система гарантированных государством экономических, правовых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей участия в жизни общества.

Кроме того, в ходе осуществления проверочных мероприятий в части соблюдения требований противопожарной безопасности установлены следующие нарушения.

В нарушение ч. 4 ст. 64 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в декларации пожарной безопасности не отражены сведения о наличии внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ), включая его характеристики, параметры и соответствие требованиям нормативных документов, в частности, отсутствует ссылка на СП 10.13130 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Норма и правила проектирования».

Не соблюдены требования пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 19.09.2020 № 1479, а именно, в подвальном помещении здания эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией.

В нарушение п. 5.1.2 СП 4.13130.2013. «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям», ст. 88, табл. 23-24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в здании II степени огнестойкости отсутствует противопожарная дверь в помещении аптечного склада категории ВЗ с необходимым пределом огнестойкости EI 60, также аптечный склад не отделен от других помещений и коридоров - противопожарными перегородками I-го типа.

В нарушение пп. «З», п. 35 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 в

подвальном помещении здания электрическая проводка проложена без средств дополнительной защиты непосредственно по горючему основанию (выключатели располагаются на горючем основании).

В нарушение п. 14 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, ч. 1 ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184 «О техническом регулировании», ст. 5, ч.1 ст. 6, ч. 1 ч. 2 ст. 53, ч. 8 ст. 88, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6, п. 5.3.9 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на объекте защиты устройства для самозакрывания на дверях, ведущих из коридора в лестничную клетку и из психоневрологических отделений в коридоры, находятся в неисправном состоянии.

В нарушение ст. 88, табл. 23-24 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» в здании II степени огнестойкости отсутствует противопожарная дверь в помещении мукомольни категории Б с необходимым пределом огнестойкости.

В нарушение ч.1 ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1 ч.2 ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на 2 этаже объекта защиты двери, ведущие в лестничную клетку, расположенные на пути эвакуации открываются не по направлению выхода из здания.

В нарушение ч.1 ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1 ч.2 ст. 53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.4.6 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на объекте защиты двери лестничных клеток не оборудованы уплотнениями в притворах на втором и третьем этажах.

В нарушение ч.1 ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1 ч.2 ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 На 1 этаже медицинского отделения объекта защиты двери запасного выхода № 12, расположенные на пути эвакуации открываются не по направлению выхода из здания.

В нарушение ч.1 ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч.1 ст. 6, ч.1 ч. 2 ст. 53, ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» на 3 этаже отделения объекта защиты двери, расположенные на пути эвакуации открываются не по направлению выхода из здания.

В нарушение ст.5, ч.1 ст. 6, ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к

объемно-планировочным и конструктивным решениям» Двери складских помещений категории В2 по пожарной опасности не являются противопожарными с пределами огнестойкости не менее EI 30, находящиеся в подвальном помещении столовой.

В нарушение ст.5, ч.1 ст.6, ч. 1, 2, 3 ст. 88 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» дверь помещения архива категории В1 по пожарной опасности не является противопожарной с пределами огнестойкости не менее EI 30.

В нарушение ч. 1 ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1 ч.2 ст. 53, ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» дверь запасного выхода № 15 в помещении столовой объекта защиты, расположенная на пути эвакуации открывается не по направлению из выхода здания.

Федеральный закон от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон № 69-ФЗ) определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, а также между общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства.

Статьей 1 Федерального закона №69-ФЗ закреплено, что пожарная безопасность - состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров. Согласно ст. 3 Федерального закона №69-ФЗ, система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Согласно ч. 1 ст. 5 Федерального закона №123-ФЗ каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 123-ФЗ пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона №69-ФЗ, руководители организации, в том числе, обязаны соблюдать требования пожарной безопасности и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

Все вышеуказанные обстоятельства свидетельствуют о грубом нарушении требований действующего законодательства, а также о халатном отношении к исполнению своих обязанностей соответствующих должностных лиц.

Причинами возникновения данных нарушений стало ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей сотрудниками ГАУ «Североуральский ПНИ».

Условием, способствующим указанному нарушению, являлось отсутствие должного контроля со стороны директора ГАУ «Североуральский ПНИ».

На основании изложенного, руководствуясь ст. 21, 22, 24 Федерального Закона от 17.01.1999 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города Североуральска, заблаговременно уведомив о времени и месте рассмотрения.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по недопущению в дальнейшем нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших указанные нарушения.
4. О результатах рассмотрения представления и принятых мерах сообщить в прокуратуру города Североуральска в письменной форме в установленный законом срок.

Одновременно разъясняю, что согласно ст.6 Федерального Закона от 17.01.1999 № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие из его полномочий, подлежат безусловному исполнению в установленный срок, в случае неисполнения законных требований прокурора, Вы можете быть привлечены к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

Прокурор г. Североуральска

старший советник юстиции



В.А. Сапожников