

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Свердловской области**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского
округа, Тугулымского городского округа**

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1,
тел. 8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Свердловская область,

г.Талица,

ул.Заводская, 13-б

(место составления акта)

«25» апреля 2019г.

(дата составления акта)

«10» час «00» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 19

по адресу/адресам: Свердловская область, Талицкий район, г.Талица, ул.Красноармейская, 31
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа по пожарному надзору Сысоева А.В. № 19 от 26 марта 2019 г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документальная/выездная)

Государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«08» апреля 2019г. с 10 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин. Продолжительность 4 час

«25» апреля 2019г. с 09 час. 00 мин. до 10 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня / 5 часов

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Директор ГАСУ СОН СО «Талицкий пансионат» Зушков А.Н. 08.04.2019 г.

(фамилия, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: « » г. №

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: инспектор НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Бакин
Станислав Юрьевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку, в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Директор ГАСУ СОН СО «Талицкий пансионат» Зуйков А.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1 - Не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части заполнения проемов в ограждающих конструкциях (установка противопожарных дверей), отделяющих помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения №№247, 123, 228, 200, архив, административная часть здания и стационар, помещение дезкамеры и гаража, костюмерная). При необходимости установки дверей с пределом огнестойкости EI30 установлены простые деревянные двери. (ст. 46 Федерального закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.4, 7.18 табл.2 СНиП 21-01-97*);

2 - На объекте защиты руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки (горючих декораций, драпировки в зрительном зале) огнезащитными составами с составлением соответствующего акта. (Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390): п. 108);

3 - При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Неисправно устройство самозакрывания дверей, отделяющих лестничную клетку от общего коридора в западном крыле. (Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390): п.33; ст.46 Федерального закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.6.18 СНиП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы);

4 - При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Вторые створки дверей, отделяющих лестничные клетки от общих коридоров, в том числе двери из актового зала в лестничную клетку, не оборудованы устройствами для самозакрывания. (Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390): п.33; ст.46 Федерального закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.6.18 СНиП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы);

5 - Не соблюдаются требования пожарной безопасности при эксплуатации противопожарных дверей. У дверей, ведущих из подвала в коридор, отломлен навес, в замке отсутствует закрывающее устройство, двери не закрываются плотно. Двери, ведущие из подвала в лестничную клетку, не закрываются самостоятельно (не отрегулирован механизм самозакрывания). (Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390): п.37.1; п. 5.5, 5.6 ГОСТ Р 57327-2016 «Двери металлические противопожарные»);

6 - В лестничных клетках допускается размещение оборудования (отопительные батареи), выступающие из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности поступей и площадок лестниц (Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390, п.33; ст.46 Федерального закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.6.32*СНиП 21-01-97*, п.4.4.4 СП 1.13130.2009));

7 - При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. При установке дверей эвакуационного выхода из коридора (выход направо перед столовой, где помещение №123), ширина эвакуационного выхода была заужена до 1.0м., при изначальной ширине 1.2м. (Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390, п.33.);

8 - Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой (помещение архива от административных помещений) ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (EI45). (ст. 46 Федерального закон

от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.4, 5.14*, 5.21* табл.2 СНиП 21-01-97*);

9 - Для здания и помещений, оборудованного автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции. (прачечная) (ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 п.6.24);

10 - Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа с заполнением проема дверями 3 типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. (Общая длина не разделенного коридора восточного крыла с коридором центральной части составляет 78 метров; общая длина коридора западного крыла с коридором центральной части составляет 65 метров). (Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390) п.33; ст.46 ФЗ 184 «О техническом регулировании», СНиП 21-01-97* п.6.26; ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123, СП 1.13130.2009 п.4.3.3);

11 - При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного освещения в здании пансионата (Правила противопожарного режима в РФ (Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390): п.33, п.43; п.4.3.1 Свод правил «СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»);

12 - На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по техническому обслуживанию (планово-предупредительному ремонту) систем автоматических установок пожарной сигнализации. (Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390): п. 63).

(с указанием характера нарушений: тип, допустимых нарушений)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям

(с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя
юридического лица индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 19/1/1 от 25.04.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку: Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области старший лейтенант внутренней службы Вакин С.Ю.
«25» апреля 2019г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор ГАСУ СОН СО «Талицкий пансионат» Зуйков Александр Николаевич
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«25» апреля 2019г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.

