

Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС
России по Свердловской области

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Талицкого городского округа,
Тугулымского городского округа

(наименование органа государственного надзора)

Свердловская область, г.Талица, ул.Заводская, 13 «б», р.п.Тугулым, ул.Федюнинского, д.1, тел.
8(34371)2-45-20; 8(34367)21168, E-mail: tond-talitsa@mail.ru

Предписание № 19/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по
предотвращению угрозы возникновения пожара

Директору государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания
населения Свердловской области «Талицкий пансионат для престарелых и инвалидов»

Зуйкову Александру Николаевичу

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по
пожарному надзору Сысоева А.В. Отдела надзорной деятельности и профи- № 19
лактической работы Талицкого городского
округа, Тугулымского городского округа
(наименование органа ГПН)

от « 26 » марта 2019 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря
1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 10 ч 00 мин.
« 08 » апреля 2019 г. по 10 ч 30 мин. « 25 » апреля 2019 г.

проведена проверка

Заместителем начальника отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Сысоевым Алексеем
Васильевичем, инспектором отдела НД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Бакиным

Станиславом Юрьевичем

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных
инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку,

ГАУ «Талицкий пансионат»

Свердловская область, Талицкий район, г.Талица, ул.Красноармейская, 31

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Зам. директора ГАУ «Талицкий пансионат» Упорова С.В.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в
проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безо-
пасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выяв-
ленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	<p>Не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части заполнения проемов в ограждающих конструкциях (установка противопожарных дверей), отделяющих помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения №№247, 123, 228, 200, архив, административная часть здания и стационар, помещение дезкамеры и гаража, костюмерная). При необходимости установки дверей с пределом огнестойкости EI30 установлены простые деревянные двери.</p> <p>Заполнение проемов в ограждающих конструкциях, отделяющих помещения различных классов функциональной пожарной опасности (складские помещения №№247, 123, 228, 200, архив, административная часть здания и стационар, помещение дезкамеры и гаража, костюмерная) установить двери с пределом огнестойкости EI30.</p>	ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.4, 7.18 табл.2 СНиП 21-01-97*;	20.04.2020г.	
2	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил обработку деревянных конструкций сценической коробки (горючих декораций, драпировки в зрительном зале) огнезащитными составами с составлением соответствующего акта.	Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390): п. 108	20.04.2020г.	

	Выполнить работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций сценической коробки (горючих декораций, драпировки в зрительном зале) огнезащитными составами с составлением соответствующего акта.			
3	<p>При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Неисправно устройство самозакрывания дверей, отделяющих лестничную клетку от общего коридора в западном крыле.</p> <p>Отремонтировать или заменить устройство самозакрывания дверей.</p>	Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390): п.33; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.6.18 СНиП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы	20.04.2020г.	
4	<p>При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение требований нормативных документов по пожарной безопасности. Вторые створки дверей, отделяющих лестничные клетки от общих коридоров, в том числе двери из актового зала в лестничную клетку, не оборудованы устройствами для самозакрывания.</p> <p>Вторые створки дверей, отделяющих лестничные клетки от общих коридоров, в том числе двери из актового зала в лестничную клетку, оборудовать устройствами для самозакрывания.</p>	Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390): п.33; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.6.18 СНиП 21-01-97*; п.4.2.7 СП 1.13130.2009 Свод правил с системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы	20.04.2020г.	
5	Не соблюдаются требования пожарной безопасности при эксплуатации противопожарных дверей. У дверей, ведущих из подвала в коридор, отломлен навес, в замке отсутствует закрывающее устройство, двери не закрываются плотно. Двери, веду-	Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390): п.37.1; п. 5.5, 5.6 ГОСТ Р 5737-2016 «Двери металлические противопожарные»	20.04.2020г.	

	<p>щие из подвала в лестничную клетку, не закрываются самостоятельно (не отрегулирован механизм самозакрывания).</p> <p>У дверей, ведущих из подвала в коридор, отремонтирова (заменить) навес, в замке установить закрывающее устройство, и отрегулировать двери закрывания вплотную.</p>			
6	<p>В лестничных клетках допускается размещение оборудования (отопительные батареи), выступающие из плоскости стен на высоте менее 2,2 м от поверхности поступей и площадок лестниц</p> <p>В лестничной клетке отопительные батареи, выступающие из плоскости стен перенести на высоту не менее 2,2 м от поверхности поступей и площадок лестниц</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390, п.33; ст.46 Федеральный закон от 27.12.2002г, №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.6.32*СНиП 21-01-97*, п.4.4.4 СП 1.13130.2009))</p>	20.04.2020г.	
7	<p>При эксплуатации эвакуационных путей не обеспечивается соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности. При установке дверей эвакуационного выхода из коридора (выход направо перед столовой, где помещение №123), ширина эвакуационного выхода была заужена до 1.0м., при изначальной ширине 1.2м.</p> <p>Двери эвакуационного выхода из коридора (выход направо перед столовой, где помещение №123), выполнить шириной не менее 1.2м.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390, п.33;);</p>	20.04.2020г.	
8	<p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой (помещение архива от административных помещений) ограждающими конструкциями с нормируе-</p>	<p>ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г, №184-ФЗ «О техническом регулировании», п.7.4, 5.14*, 5.21* табл.2 СНиП 21-01-97*</p>	20.04.2020г.	

	<p>мым пределом огнестойкости (EI45).</p> <p>Помещения различных классов функциональной пожарной опасности разделить (выгородить) между собой (помещение архива от административных помещений) ограждающими конструкциями с нормируемым пределом огнестойкости (EI45).</p>			
9	<p>Для здания и помещений, оборудованного автоматической пожарной сигнализацией, не предусмотрено автоматическое отключение при пожаре систем общеобменной вентиляции. (прачечная)</p> <p>В помещениях прачечной предусмотреть и выполнить автоматическое отключение общеобменной вентиляции от автоматической установки пожарной сигнализации</p>	<p>ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 7.13130.2013 п.6.24</p>	20.04.2020г.	
10	<p>Коридоры длиной более 60 м не разделены противопожарными перегородками 2-го типа с заполнением проема дверями 3 типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м. (Общая длина не разделенного коридора восточного крыла с коридором центральной части составляет 78 метров; общая длина коридора западного крыла с коридором центральной части составляет 65 метров).</p> <p>Коридоры длиной более 60 м не разделить противопожарными перегородками 2-го типа с заполнением проема дверями 3 типа на участки, длина которых не должна превышать 60 м.</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012 № 390) п.33; ст.46 ФЗ 184 «О техническом регулировании», СНИП 21-01-97* п.6.26; ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123, СП 1.13130.2009 п.4.3.3</p>	20.04.2020г.	
11	<p>При эксплуатации эвакуационных выходов не соблюдаются требования нормативных документов по пожарной безопасности, в части отсутствия эвакуационного</p>	<p>Правила противопожарного режима в РФ (Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390):</p>	20.04.2020г.	

	освещения в здании пансионата Выполнить эвакуационное освещение в здании пансионата.	п.33, п.43; п.4.3.1 Свод правил «СП 1.13130.2009. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 7.74 СНиП 23-05-95 «Естественное и искусственное освещение»		
12	На объекте защиты руководитель организации не обеспечил проведение регламентных работ по планово-предупредительному ремонту систем автоматических установок пожарной сигнализации. (система в работе более 10 лет). На объекте защиты руководителю организации обеспечить проведение регламентных работ планово-предупредительному ремонту системы автоматической установки пожарной сигнализации.	Правила противопожарного режима в РФ (ПП РФ от 25.04.2012г. № 390): п. 63	20.04.2020г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий по обеспечению пожарной безопасности будет проведена в рамках внеплановой проверки в апреле 2020 г.

(квартал, месяц).

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО
УНД и ПР ГУ МЧС России по СО старший лейтенант
внутренней службы Бакин Станислав Юрьевич
(должность, фамилия, имя, отчество государственного инспектора по пожарному надзору)

«25» апреля 2019

Предписание для исполнения получил:


(подпись)

Директор ГАУ «Талицкий пансионат»

Зуйков А.Н.

(должность, фамилия, инициалы)

«25» апреля 2019 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.
Телефон доверия: ДНД МЧС России (495) 449-99-99
ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99.

Вх. №	162					
«	13	»	05	»	2019	г.
ГАУ «Талицкий пансионат»						