



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Прокуратура  
Свердловской области  
Прокуратура  
Туринского района  
ул. Ленина, д. 31, г. Туринск, 623900

14.11.2019 № 02-14-2019

*Запошевский С.В.*  
*19.11.19 О.В. З.П.*

Директору ГАУ  
КЦСОН Туринского района  
Куимовой М.В.

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений требований законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Туринского района на основании задания прокуратуры Свердловской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в деятельности Отделения временного проживания граждан пенсионного возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района.

Результаты надзорных мероприятий показали, что деятельность на данном объекте осуществляется с нарушением требований законодательства о пожарной безопасности.

Так, 12.11.2019 года при обследовании здания Отделения временного проживания граждан пенсионного возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района (далее по тексту ОВП граждан пенсионного возраста и инвалидов «Светлячок») установлено, что заведующая отделения не обеспечила соблюдение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. система фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля».

Согласно п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме», руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и установок противопожарной защиты и организует проведение проверки их работоспособности в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами и оформляет акт проверки.

Аналогичное требование закона закреплено в ч.1 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Вместе с тем, в нарушении указанного требования закона, на момент проведения проверки в ОВП граждан пенсионного возраста и инвалидов «Светлячок» автоматическая установка пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре находится в неисправном состоянии.

Кроме того, в план эвакуации людей на случай пожара не внесены соответствующие изменения после проведения работ по перепланировке здания.

Согласно п. 6.2.2 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. система фотолюминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля», при проведении работ по реконструкции или перепланировке здания, сооружения, транспортного средства, объекта в план эвакуации должны быть внесены соответствующие изменения.

Несвоевременное внесение изменений в план эвакуации людей на случай пожара может привести к неблагоприятным последствиям, когда проживающие в ОВП граждане во время не смогут эвакуироваться из здания.

Помимо этого, в соответствии с п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390 эвакуационное освещение должно находиться в круглосуточном режиме работы или включаться автоматически при прекращении электропитания рабочего освещения.

Эвакуационный освещение это освещение, включаемое при повреждении системы питания рабочего освещения, и предназначено для обеспечения эвакуации людей при отключении энергоснабжения, которое может произойти при пожаре или любой техногенной аварии.

Вместе с тем, в нарушении п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации в ОВП граждан пенсионного возраста и инвалидов, не обеспечена работа эвакуационного освещения в круглосуточном режиме либо его автоматическое включение.

Согласно п. 21 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390, руководитель организации обеспечивает устранение повреждений средств огнезащиты для строительных конструкций, инженерного оборудования объектов защиты, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией изготовителя и составляет акт (протокол) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.

Вместе с тем, в нарушении данного требования закона заведующая ОВП граждан пенсионного возраста и инвалидов «Светлячок» не обеспечила проведение повторной огнезащитной обработки деревянных конструкций здания после окончания гарантийного срока огнезащитной эффективности в соответствии с инструкцией производителя огнезащитных работ.

Кроме того, как показала проверка, в ОВП граждан пенсионного возраста

и инвалидов «Светлячок» вышел срок хранения средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения, что является нарушением п. 9 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны, разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности, содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

Под пожарной безопасностью понимается состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров (ст.1 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ).

Несоблюдение требований законодательства в сфере пожарной безопасности, неисправная работа автоматической установки пожарной сигнализации, отсутствие аварийного освещения, необработанные деревянные конструкции объекта, соответствующими огнезащитными средствами, отсутствие средств индивидуальной защиты, ставит под угрозу жизнь и здоровье граждан проживающих в ОВП «Светлячок», а также работников данного учреждения.

С учетом изложенного выявленные в ходе проведения проверки нарушения требований пожарной безопасности являются существенными, подлежат незамедлительному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона РФ от 17.01.1992 №2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

### **ТРЕБУЮ:**

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений требований законодательства о пожарной безопасности, причин и условий, способствующих их совершению, и недопущению в дальнейшем подобных нарушений.

2. О месте, дате, времени рассмотрения представления уведомить прокурора района заблаговременно для принятия участия в рассмотрении настоящего представления.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах сообщить в прокуратуру Туринского района по адресу: 623900, Свердловская область, город Туринск, ул. Ленина, 31, в письменной форме в месячный срок с момента получения представления.

Также разъясняю, что согласно ст. 6 Федерального Закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ», требование прокурора, вытекающее из его полномочий, подлежит безусловному исполнению в установленный срок, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения законных требований прокурора Вы можете быть привлечены к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

И.о. заместителя прокурора Туринского района  
юрист 1 класса



Е.А. Заикина