

11.04.2022 г. учетный номер КНМ 662200661000201032569



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное Управление МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru) 8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

Управление надзорной деятельности и профилактической работы

Главного Управления МЧС России по Свердловской области

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта [oao-mchs@mail.ru](mailto:oao-mchs@mail.ru), телефон 8 (343) 346-10-96

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского  
городского округа

г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 276 т. 8(3435)42-28-08, e-mail: [tond-n.tagil@mail.ru](mailto:tond-n.tagil@mail.ru)

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Нижний Тагил, ул. Октябрьской революции, 276 т. 8(3435)42-28-08, e-mail: [tond-n.tagil@mail.ru](mailto:tond-n.tagil@mail.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-017-2022/0094/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,

вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1 - собственник, 2 - арендатор, 3 - должностное лицо)

вручается: Государственному автономному стационарному учреждению социального обслуживания  
Свердловской области «Тагильский Пансионат для престарелых и инвалидов»  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору Пряничникова Сергея Олеговича о проведении плановой, выездной проверки от «11» апреля 2022 года в период с «18» апреля 2022 г. по «29» апреля 2022 г.

старший инспектор отделения надзорной деятельности отдела надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа по пожарному надзору) Аболмасов Александр Александрович капитан внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

проведена плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

По адресу: 622940, Свердловская область, Пригородный район, п.Черноисточинск

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица

Специалист по охране труда ГАСУСО СО «Тагильский пансионат» Орлов Михаил Владимирович,

(должности, фамилии, имени, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (смантированного в здании спального корпуса), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (отсутствует проект, документы по приемке в эксплуатацию систем, сертификаты, паспорта)	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;	01.03.2023	
2.	В здании спального корпуса при техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре: Звуковыми сигналами СОУЭ не обеспечен общий уровень звука (уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями) более 75 дБА (в спальнях помещений более 70 дБА), а именно: на	п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.4 ст.84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.1, п.4.3 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей	01.03.2023	



	<p>первом этаже палата №4, палата №9, палата №2, столовая, на втором этаже палата №17, палата №19, палата №11, уровень звука постоянного шума вместе со всеми сигналами, производимыми оповещателями, в диапазоне от 55 дБА до 65 дБА, (обслуживающей организацией ООО СМП «Автоматика ЛТД» шумомером марки DT-85A,)</p>	<p>при пожаре. Требования пожарной безопасности;</p>		
3.	<p>В зданиях литера П (здание прачечной) литера III (здание котельной), литер Н (здание гаража), литер В (здание насосной), не защищены системами противопожарной защиты.</p>	<p>ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.1, ч.2 ст.51, ч.1, ч.2 ст. 54, Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3, п. 4.4, п.5.2, п.10.2 табл. 3 СП 486.1311500.2020 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539), п. 3.1, п. 20 табл. 2 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности;</p>	01.03.2023	
4.	<p>В спальном корпусе по окончании гарантированного срока эксплуатации огнезащитного покрытия в соответствии с технической документацией производителя огнезащитных работ руководитель организации не обеспечил проведение повторной огнезащитной</p>	<p>п.13 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479;</p>	01.03.2023	

	обработки деревянных конструкций чердачного помещения: согласно приемосдаточному акту огнезащитных работ ООО «Трейдман» от 02.03.2015 года гарантированный срок эксплуатации огнезащиты до марта 2020г.,			
5.	На объекте защиты подкласса На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: в качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа здания пансионата смонтирована металлическая наружная открытая лестница 3-го типа, и в качестве второго и иного дополнительного эвакуационного выхода со второго этажа здания пансионата использоваться не может,	ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.38, ст.39, ст. 40, ч.1,ч.2 ст.53, ч.1 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.2.9, п.7.1.2 Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.03.2023	
6.	В здании Литер М (дизель генератора), установлено менее двух пожарных извещателей (извещатель пламени),	ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54, ч.10 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.6.6.1 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты нормы и правила проектирования;	01.03.2023	
7.	В здании спального корпуса система приточно-вытяжной вентиляции в здании пансионата не отключается при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации,	ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, п.7 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.6.24 СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»;	01.03.2023	


Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГАСУСО СО «Тагильский пансионат»

Олькин А.В.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Старший инспектор отделения надзорной деятельности  
отдела надзорной деятельности и профилактической работы  
города Нижний Тагил и Горноуральского городского округа  
УНДиПР Главного управления МЧС России по Свердловской  
области (государственный инспектор города Нижний Тагил и  
Горноуральского городского округа по пожарному надзору)

Аболмасов А.А капитан внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

\* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.