

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ


Как уберечь себя от поражения электрическим током?



**НЕУКОСНИТЕЛЬНО ВЫПОЛНЯТЬ ТРЕБОВАНИЯ
ПЛАКАТОВ И ЗНАКОВ БЕЗОПАСНОСТИ**

МЕРЫ ЛИЧНОЙ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ:

1. Не использовать неисправные электроприборы;
2. Не включать электроприборы в электрическую сеть мокрыми (влажными) руками;
3. Не производить самостоятельный ремонт и наладку неисправных электроприборов;
4. Не использовать электроприборы в случае их неисправности, искрения, нарушения изоляции и т.п.;
5. Отключать электрооборудование при перерывах в работе;
6. Не тяни вилку из розетки за шнур;
7. Перед началом работы внешним осмотром убедиться в целостности электровилок, электророзеток;
8. Соблюдать правила эксплуатации электроприборов, не подвергать электроприборы и оборудование механическим ударам. Не допускать их падения;
9. Не касаться оголенных (поврежденных) проводов и других токоведущих частей, находящихся под напряжением.



Знак «Осторожно!
Электрическое напряжение»



Знак
«Стой Напряжение»

Предупреждающий плакат, информирующий об опасности приближения к участку электроустановки, на которой размещается данное средство защиты.



Знак
«Испытание опасно для жизни»

Предупреждение для обеспечения безопасности при проведениях испытаний электрических установок при помощи высокого напряжения.