

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: КНМ № 66220061000203806230 от 07.10.2022 г.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий: <https://private.proverki.gov.ru/private/knm/13878347>

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014, г.Екатеринбург, ул.Шейнкмана, д. 84,

8 (343) 346-12-60; 346-10-33; E-mail: [gu@mchs96.ru](mailto:gu@mchs96.ru)

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

Талицкого городского округа, Тугулымского городского округа

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623640, Свердловская область, г. Талица, ул. Заводская, 13 «б»,

тел. 8(34371) 2-45-20, E-mail: [tond-Talitsa@mail.ru](mailto:tond-Talitsa@mail.ru)

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 66-028-2022/0140пп/1**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается:

Государственному автономному стационарному учреждению  
социального обслуживания Свердловской области

"Боровской дом-интернат для престарелых и инвалидов",

Директору ГАСУСО СО «Боровской дом-интернат» Соколовой Валентине Афанасьевне  
(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения о проведении внеплановой выездной проверки № 66-028-2022/0140рс от «07» октября 2022 года

в период с "13" октября 2022 г., 14 час. 00 мин.  
по "26" октября 2022 г., 16 час. 30 мин.

Начальником ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Зайковым Дмитрием Валентиновичем подполковником внутренней службы, Инспектором ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО Бакиным  
Станиславом Юрьевичем старшим лейтенантом внутренней службы

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов)

органа государственного пожарного надзора)

Входный №	982
Дата	10.10.2022
Подпись	
Подпись	
Подпись	

проведена(о) внеплановая выездная проверка, по адресу: Свердловская область, Талицкий район, д. Бор, ул. Победы, 10

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – Директор ГАСУСО СО «Боровской ДИ» Соколова В.А.; Зам. директора ГАСУСО СО «Боровской ДИ» Зверев Н.Н.

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявления нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	При эксплуатации эвакуационных выходов, из коридора на втором этаже (по тех. паспорту № 25) в коридор (по тех. паспорту № 62), двери открываются не по направлению движения людей при эвакуации (вовнутрь).  Двери эвакуационного выхода, выполнить открывающимися по направлению движения людей при эвакуации. А именно из коридора на втором этаже (по тех. паспорту № 25) в коридор (по тех. паспорту № 62),	Нарушены п.п. д) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.12 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;	23.06.2023г.	
2.	При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений (в части размеров эвакуационных путей и выходов), а именно, в дверном проеме, из коридора на втором этаже (по тех. паспорту № 25) в коридор (по тех. паспорту № 62), установлена дверь, с высотой проема в свету 1,8 м. при минимально допустимой высоте 2 м.	Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.13 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;	23.06.2023г.	



	В дверном проеме, из коридора на втором этаже (по тех. паспорту № 25) в коридор (по тех. паспорту № 62), дверь выполнить с высотой проема в свету при минимально допустимой высоте 2 м.			
3.	<p>При эксплуатации эвакуационных выходов, из коридора на втором этаже (по тех. паспорту № 54) в коридор (по тех. паспорту № 74), двери открываются не по направлению движения людей при эвакуации (вовнутрь).</p> <p>Двери эвакуационного выхода выполнить открывающимися по направлению движения людей при эвакуации. А именно из коридора на втором этаже (по тех. паспорту № 54) в коридор (по тех. паспорту № 74).</p>	Нарушены п.п. д) п. 27 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.12 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;	23.06.2023г.	
4.	<p>При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации не обеспечивает соблюдение проектных решений (в части размеров эвакуационных путей и выходов), а именно, в дверном проеме, из коридора на втором этаже (по тех. паспорту № 74) в коридор (по тех. паспорту № 75), установлена дверь, с высотой проема в свету 1,84 м. при минимально допустимой высоте 2 м.</p> <p>В дверном проеме, из коридора на втором этаже (по тех. паспорту № 74) в коридор (по тех. паспорту № 75), двери, выполнить с высотой проема в свету при минимально допустимой высоте 2 м.</p>	Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.13 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;	23.06.2023г.	
5.	В лестничной клетке, ведущей с первого этажа здания непосредственно наружу (по тех. паспорту № 31) высота прохода на путях эвакуации менее 2 м, фактическая высота составляет 1,83 м.	Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479). Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О тех-	23.06.2023г.	

	В лестничной клетке, ведущей с первого этажа здания непосредственно наружу (по тех. паспорту № 31) высоту прохода на путях эвакуации выполнить не менее 2 м.	ническом регулировании»; п. 4.6 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;		
6.	<p>Ширина дверного проема в свету из помещения актового зала (по тех. паспорту № 56) в коридор (по тех. паспорту № 60), а так же дверного проема из коридора (по тех. паспорту № 60) непосредственно на лестницу 3-типа, составляет 0,76 метра, при минимально допустимой ширине 0,8 метра.</p> <p>Ширину дверного проема в свету из помещения актового зала (по тех. паспорту № 56) в коридор (по тех. паспорту № 60), а так же дверного проема из коридора (по тех. паспорту № 60) непосредственно на лестницу 3-типа, выполнить минимально допустимой шириной 0,8 метра.</p>	Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479). Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.6 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;	23.06.2023г.	
7.	<p>В связи с установкой перил, в лестничном марше со второго этажа на первый (по техническому паспорту № № 64 и № 85) заужена ширина лестничной площадки (между 1 и 2 этажами) до 0,95 метра, при ширине марша 1,11 метра и 1,15 метра.</p> <p>В лестничном марше со второго этажа на первый (по техническому паспорту № № 64 и № 85) ширину лестничной площадки (между 1 и 2 этажами) выполнить шириной 1,1 метра.</p>	Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.17 СНИП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;	23.06.2023г.	
8.	Ширина дверей лестничной клетки (по тех. паспорту № 85) в коридор на втором этаже (по тех. паспорту № 62) меньше ширины марша лестницы. Ширина марша составляет 1.15 метра, ширина двери в свету составляет 0,98 метра.	Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479); Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п.	23.06.2023г.	



	Ширину дверей лестничной клетки (по тех. паспорту № 85) в коридор на втором этаже (по тех. паспорту № 62) выполнить по ширине марша лестницы. А именно не менее ширины марша 1,15 метра.	4.15 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;		
9.	<p>Ширину дверного проема в свету из помещения коридора (по тех. паспорту № 84) в коридор (по тех. паспорту № 61), составляет 0,75 метра, при минимально допустимой ширине 0,8 метра.</p> <p>Ширину дверного проема в свету из помещения коридора (по тех. паспорту № 84) в коридор (по тех. паспорту № 61), выполнить минимально допустимой шириной 0,8 метра.</p>	Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479). Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;	23.06.2023г.	
10.	<p>Ширину дверного проема в свету из помещения лестничного марша (по тех. паспорту № 60) непосредственно наружу (на улицу), составляет 0,7 метра, при минимально допустимой ширине 0,8 метра.</p> <p>Ширину дверного проема в свету из помещения лестничного марша (по тех. паспорту № 60) непосредственно наружу (на улицу), выполнить минимально допустимой шириной 0,8 метра.</p>	Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479). Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;	23.06.2023г.	
11.	<p>Ширину дверного проема в свету из помещения лестничного марша (по тех. паспорту № 31) непосредственно наружу (на улицу), составляет 0,7 метра, при минимально допустимой ширине 0,8 метра.</p> <p>Ширину дверного проема в свету из помещения лестничного марша (по тех. паспорту № 31) непосредственно наружу (на улицу), выполнить минимально допустимой шириной 0,8 метра.</p>	Нарушены п. 23 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ 16.09.2020 N 1479). Ст. 46 Федеральный закон от 27.12.2002г. №184-ФЗ «О техническом регулировании»; п. 4.6 СНиП 2.01.02-85* «Противопожарные нормы»;	23.06.2023г.	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Директор ГАСУСО СО «Боровской дом-интернат»

Соколова Валентина Афанасьевна

(должность, фамилия, инициалы,  
контролируемого лица (представителя))



(подпись)

Начальник ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

подполковник внутренней службы Зайков Д.В.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

Инспектор ОНД и ПР Талицкого ГО, Тугулымского ГО

УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области

старший лейтенант внутренней службы Бакин С.Ю.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов  
органа государственного пожарного надзора)



(подпись)

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 44 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:



\* Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.