

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением МЧС России
от 03.09.2021 г. № 777
Типовая форма

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных)
мероприятий, КНМ 66230061000203617633

QR-код *:



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

620014 Свердловская область г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84

электронная почта gu@mchs96.ru

8 (343) 346-12-60, факс 8 (343) 346-12-54, телефон доверия 8 (343) 262-99-99

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района
управления надзорной деятельности и профилактической работы

Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование органа государственного пожарного надзора)

623951, Свердловская область, г. Тавда, ул. Шоссейная, 36 а, тел. 8(343) 605-20-88

электронная почта: tond-tavda@mail.ru

(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 2304/028-66/6-П/ПВП**

вручается: ГОСУДАРСТВЕННОМУ АВТОНОМНОМУ СТАЦИОНАРНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВДИНСКИЙ
ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ"

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области (главного государственного инспектора Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору) Кисеева Максима Георгиевича от 25.04.2023 г. № 2304/028-66/6-П/РВП

в период с «04» мая 2023 г. по «17» мая 2023 г.
по адресу: обл. Свердловская, г. Тавда, пер. Сельский, д. 9, Литер Р

Начальником ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
управления МЧС России по Свердловской области полковником внутренней
органа государственного пожарного надзора)

службы Кисеевым Максимом Георгиевичем,

Старшим инспектором ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного
управления МЧС России по Свердловской области майором внутренней службы
Васьковым Яковом Николаевичем,

Инспектором ОНДиПР Тавдинского ГО, Таборинского МР УНДиПР Главного
управления МЧС России по Свердловской области старшим лейтенантом внутренней
службы Филимоновым Алексеем Сергеевичем,

проведено плановая выездная проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица: Временно
исполняющий обязанности директора ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ» Лебедева
Наталья Дмитриевна, заместитель директора ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ»
Дмитриева Ольга Владимировна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/ п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устране ния нарушен ия обязател ьных требова ний пожарно й безопасн ости	Отметк а о выполн ении
1.	Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уро вень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звучающего постоянного шума в защищаемых помеще ниях, а именно: - кабинет № 2 2 этаж, постоянный уровень шума 39,2 дБА, при срабатывании СОУЭ 40,2; - библиотека 2 этаж, постоянный уровень шума 39,2 дБА, при срабатывании СОУЭ 48,3; - палата № 208 2 этаж, постоянный уровень шума 39,4 дБА, при срабатывании СОУЭ 41,2; - кухня 1 этаж, постоянный уровень шума 46,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 56,2;	часть 1 статьи 83, часть 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123- ФЗ; п. 3.15 Норм пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104- 03), утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323; п. 1 Предписания об устранении	28.02.2024	

	<p>- палата № 104 1 этаж, постоянный уровень шума 39,2 дБА, при срабатывании СОУЭ 43,2;</p> <p>- отделение милосердия, медицинский пост 1 этаж, постоянный уровень шума 44,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 54,3;</p>	<p>нарушений требований пожарной безопасности № 66-028-2023/0100пп от 08.02.2023 г.</p>		
2.	<p>В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА, а именно:</p> <p>- палата № 237 2 этаж, постоянный уровень шума 39,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 45,1;</p> <p>- палата № 232 2 этаж, постоянный уровень шума 39,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 44,3;</p> <p>- палата № 244 2 этаж, постоянный уровень шума 39,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 42,1;</p> <p>- палата № 247 2 этаж, постоянный уровень шума 38,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 42,3;</p>	<p>часть 1 статьи 83, часть 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;</p> <p>п. 3.16 Норм пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323;</p> <p>п. 2 Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 66-028-2023/0100пп от 08.02.2023 г.</p>	28.02.2024	
3.	<p>Настенные звуковые оповещатели закреплены на расстоянии от потолка до оповещателя менее 150 мм;</p>	<p>часть 1 статьи 83, часть 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ;</p> <p>п. 3.17 Норм пожарной безопасности "Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323;</p> <p>п. 3 Предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности № 66-028-2023/0100пп от 08.02.2023 г.</p>	28.02.2024	
4.	<p>Не соблюдаются обязательные требования к эксплуатации системы пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре с истекшим сроком службы (дата ввода в эксплуатацию: 25.07.2012 согласно представленной документации: копия акта итоговой проверки № 2012-79-Тавда-ВО при строительстве объекта капитального строительства от 30.07.2012 г.), а именно в здании допущена эксплуатация СПС и СОУЭ сверх установленного изготовителем срока службы (свыше 10 лет) при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации и проведении испытаний без составления программы комплексных испытаний. Сведений о принятых мерах по замене в установленном порядке средств обеспечения пожарной безопасности не представлено</p>	<p>п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 50 ст. 147 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.п. 6.1.1, 6.2.3, 6.4.2, табл. 1 п. 5, п. 6.6.1 - п. 6.6.4, п. Б.4.1 – п. Б.4.3 ГОСТ Р 59638-2021 «Системы пожарной сигнализации. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность» (п. 55 Перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», утвержденного приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 13 февраля 2023 года N 318), п. 4.13 ГОСТ 2.601-2019 «ЕСКД Эксплуатационные</p>	28.02.2024	

		документы», п. 7.12.2 ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»		
5.	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем;	п. 54, Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;	28.02.2024	
6.	В помещении для хранения имущества (помещение № 212 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) категории по взрывопожарной и пожарной опасности В2 заполнение проемов противопожарной преграды выполнено не в противопожарном исполнении (отсутствуют противопожарные двери);	Часть 1 статьи 88, часть 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020; п. 5.2.6; СП 4.13130.2013;	28.02.2024	
7.	В помещении для хранения имущества (помещение № 209 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) категории по взрывопожарной и пожарной опасности В2 заполнение проемов противопожарной преграды выполнено не в противопожарном исполнении (отсутствуют противопожарные двери на выходе из помещения в коридор);	Часть 1 статьи 88, часть 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п. 5.4.20 СП 2.13130.2020; п. 5.2.6; СП 4.13130.2013;	28.02.2024	
8.	На объекте защиты не разработан и не утвержден порядок и сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организации, мерам пожарной безопасности с учетом требований нормативных правовых актов Российской Федерации;	п. 3, Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; п. 2 Порядка, виды, сроки обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, утвержденного приказом МЧС России от 18.11.2021 г. № 806;	28.02.2024	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник ОНДиПР Тавдинского ГО,
Таборинского МР УНДиПР Главного управления
МЧС России по Свердловской области (Главный
государственный инспектор Тавдинского ГО,
Таборинского МР по пожарному надзору)
Кисеев М.Г.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)




Предписание получил:

Временно исполняющий обязанности
директора ГАСУСО СО «Тавдинский ПНИ»

Лебедева Наталья Дмитриевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

17 мая 2023 г.

✓ 

(подпись)

* Отметка размещается в правом верхнем углу после реализации указанных действий.