



Номер в ФГИС ЕРКНМ 66220061000204304239 от 28.11.2022



Главное управление  
Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных  
бедствий по Свердловской области  
(ГУ МЧС России по Свердловской области)  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
по Свердловской области  
Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
Режевского городского округа, Артёмовского городского округа  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области  
623780, Свердловская область, г.Реж, ул.Советская, 112.  
(область государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

### Предостережение № 20

о нарушении требований

«28» ноября 2022 г.

г. Артёмовский

В соответствии с поручением начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Режевского ГО, Артёмовского ГО Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области – главного государственного инспектора Режевского ГО, Артёмовского ГО по пожарному надзору Костицына Александра Игоревича от 01.11.2022 № 66-21-2022/0114рс, была проведена плановая выездная проверка Государственного автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области "Комплексный центр социального обслуживания населения Артёмовского района" (ИИН: 6602010078), расположенного по адресу: 623780, Свердловская область, Артёмовский район, с. Покровское, ул. Калинина, 77 (учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий № 66220061000200995338).

В ходе проверки были выявлены следующие нарушения:

1. Помещения не оборудованы автоматическими системами пожарной сигнализации;
2. При выборочном проверке уровня звука постоянного шума в комнате № 1, комнате № 3, и овощном цехе уровень звука сигналов речевого оповещения не соответствует требуемым параметрам;
3. Приборы приемного звонка и приборы управления установлены на горячем основании;
4. Расстояние между смежно расположенными приемно-контрольными приборами менее 50 мм.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», пунктом 54: Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной

защиты. При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утвержденный в установленном порядке. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты должен быть составлен с учетом требований технической документации и документации на компоненты, функционирующие в составе систем. Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты. К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 года №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пунктом 1 статьи 83: Автоматические установки пожаротушения и пожарной сигнализации должны монтироваться в зданиях и сооружениях в соответствии с проектной документацией, разработанной и утвержденной в установленном порядке.

В соответствии с СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175, пунктом 13.3.8: точечные датчики пожарной сигнализации следует устанавливать в каждой отсечке потолка шириной 0,75 м и более, ограниченном строительными конструкциями (балками, прогонами, ребрами плит и т.п.), выступающими от потолка на расстояние более 0,4 м.

В соответствии с СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пунктами 4.2, 4.3: звуковые сигналы СОУЭ должны обеспечивать уровень звука не менее чем на 15 дБА выше допустимого уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении. Измерение уровня звука должно проводиться на расстоянии 1,5 м от уровня пола, в спальнях помещений звуковые сигналы СОУЭ должны иметь уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА. Измерения должны проводиться на уровне головы спящего человека.

В соответствии с СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175, пунктом 13.14.6: приборы звуковой сигнализации СОУЭ для управления следует устанавливать на стенах, перегородках и конструкциях, изготовленных из негорючих материалов. Установка указанного оборудования допускается на конструкциях, изготовленных из горючих материалов, при условии защиты этих конструкций стальным листом толщиной не менее 1 мм или другим листовым негорючим материалом толщиной не менее 10 мм. При этом листовый материал должен выступать за контур устанавливаемого оборудования не менее чем на 0,1 м.

В соответствии с СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования». Утвержден и введен в действие Приказом МЧС России от 25 марта 2009 г. № 175, пунктом 13.14.8: При смежном расположении нескольких приемно-контрольных приборов и приборов управления расстояние между ними должно быть не менее 50 мм.

Указанные нарушения могут привести к распространению пожара, несвоевременному оповещению людей об опасности, а также будет создана угроза жизни и здоровью людей.

### ПРЕДОСТЕРЕГАЮ

Государственный инспектор по надзору за техническим состоянием объектов социального обслуживания Свердловской области "Юс" (юридический адрес: 610000, Свердловская область, г. Артемовский, ул., Чайкиной, 24, ОГРН: 1056600057348, ИНН: 6602010078, директор Сильченко Наталья Алексеевна), о недопустимости указанных нарушений закона и разъясняю (предупреждаю), что за осуществление деятельности с



грубым нарушением требований и условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, уведомления об исполнении такого предостережения» Вам необходимо рассмотреть предостережение и направить в отдел надзорной деятельности и профилактической работы Режевского городского округа, Артёмовского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области уведомление об исполнении предостережения в срок не позднее «25» декабря 2022 года. Адрес: 622780, Свердловская область, г. Артёмовский, ул. Коммунаров.

В уведомлении должно быть указано:

- а) наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя;
- б) идентификационный номер налогоплательщика - юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- в) дата и номер предостережения, направленного в адрес юридического лица, индивидуального предпринимателя;
- г) сведения о принятых по результатам рассмотрения предостережения мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Уведомление направляется юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в бумажном виде подлинным или в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля в виде электронного документа, подписанного муниципальной или иной электронной подписью индивидуального предпринимателя, лица, удостоившегося в установленном порядке, на указанный в предостережении электронный адрес органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля, либо иными доступными способами.

По результатам рассмотрения предостережения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем могут быть поданы в орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, награвивший предостережение, возражения.

Заместитель начальника ОНДиПР Режевского ГО, Артёмовского ГО  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  
(Заместитель главного государственного инспектора  
Режевского ГО, Артёмовского ГО по пожарному надзору)  
«28» декабря 2022 г.

С.В. Пантюхин

Получено.  
Директор ТЭУ "ЖИКОМ"  
Артёмовского района  
Семён Александрович Ш.А.