

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«26» сентября 2023 г., 66240061000207857740 /https://private.proverki.gov.ru/private/knm/17929830.

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского
городского округа**

(указывает наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» апреля 2024 г., 12 час. 00 мин. № 2403/022-66/53-П/ВП

(дата и время составления документа)

622000. Свердловская область. г.Нижний Тагил. ул.Красногвардейская. 55А

(адрес составления документа)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от «22» марта 2024 г., № 2403/022-66/53-П/ВП, учетный номер проверки 66240061000207857740 /https://private.proverki.gov.ru/private/knm/17929830.

(указывается ссылка на решение о проведении выездной проверки и/или контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(указывается вид государственного контроля (надзора), вид муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального (государственного) контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора) муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Хомякова Зоя Александровна – старший инспектор ОНД ОНДиПР г.Н.Тагил и ГТО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватель, старшие дознаватели))

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), должность инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), участника выездной проверки, учетный номер государственного (муниципального) контроля (надзора) проведения выездной проверки. При записи инспектора (инспекторов) по его причине проведения выездной проверки, указываются (указываются), если это (их) должно быть проведено после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля в соответствии с наименованием в виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, г Нижний Тагил, ул Пархоменко, Здание 16

(указывается адрес (адреса) объекта места осуществления контроля (улицы, дома, дома, номера или адрес (адреса) объекта (объектов) контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ" ИНН 6668012460, адрес регистрации юридического лица: СВЕРДЛОВСКАЯ, НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛИЦА, ПАРХОМЕНКО, 16

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина (лиц) индивидуального предпринимателя, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственная за соответствие обязательным требованиям область контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с «09» апреля 2024 года, 15 час. 30 мин.
по «11» апреля 2024 года, 12 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

03 час 30 минут (часы, минуты)

(указываются срок (часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом до момента контроля (надзора) лица)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. После выполнения огнезащитных работ деревянных конструкций чердачного помещения не проведены испытания по определению качества огнезащиты древесины с составлением протокола испытания, ч.1 ст. 46 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч.1 ст.6, п.5 ст.52, ст.58, ч.9 ст.87,ст.149 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»,

п.4.1,п.4.5, разделы 6.4.1, 6.4.3, прил. «Г» ГОСТ Р 59637-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте, п. 5.2.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 13, п. 2(1), п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; . Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 9, Глава 19, Статья 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пределы огнестойкости строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

2. В процессе эксплуатации нанесенных средств огнезащиты на деревянные конструкции чердачного помещения и на металлические косоуры не проводится контроль их состояния, по результатам которого составляется акт, ч.1 ст. 46 Федерального закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч.1 ст.6, п.5 ст.52, ст.58, ч.9 ст.87,ст.149 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.3.9, прил. «Б» ГОСТ Р 59637-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте, п. 13, п. 2(1), п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; . Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 9, Глава 19, Статья 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Пределы огнестойкости строительных конструкций должны определяться в условиях стандартных испытаний по методикам, установленным нормативными документами по пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

3. Работы по огнезащите стальных конструкций (косоуров лестничного марша) выполнены без разработки проекта огнезащиты, ч.1 ст. 46 Федерального закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч.1 ст.6, п.5 ст.52, ст.58, ч.9 ст.87,ст.149 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.9 прил. А » ГОСТ Р 59637-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Средства огнезащиты. Методы контроля качества огнезащитных работ при монтаже (нанесении), техническом обслуживании и ремонте, п. 5.4.3 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 13, п. 2(1), п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; . Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Глава 1, Статья 5. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

4. Предел огнестойкости строительной конструкции - косоуров лестничного марша с огнезащитой не определен одним из методов: испытанием строительной конструкции с нанесенной огнезащитой, при воздействии нагрузки, в соответствии с ГОСТ 30247.1 или расчетно-аналитическим методом, включающим совместное решение прочностной задачи, с учетом заданных условий нагружения и опирания конструкции, и теплотехнической задачи с использованием экспериментальных данных по огнезащитной эффективности средства огнезащиты, при этом для стальных конструкций дополнительно должно быть проведено испытание образца стальной колонны или горизонтальной балки с учетом приложения к ним статической нагрузки в соответствии с методами, указанных в приложениях Б и В ГОСТ Р 53295, .1 ст. 46 Федерального закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч.1 ст.6, п.5 ст.52, ст.58, ч.2,6,9,10 ст.87,ст.149, табл. 21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2.5 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты, п. 13, п. 2(1), п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; . Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Глава 1, Статья 5. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

5. Система противопожарной защиты в случае пожара не обеспечивает автоматическую разблокировку и (или) открывание ворот, установленных на проезде, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники. Либо не организовано ручное открывание при круглосуточном

дежурстве персонала непосредственно у места установки ворот, на проезде или открывание не предусмотрено дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки, п.71 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; . Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Система противопожарной защиты в случае пожара должна обеспечивать автоматическую разблокировку и (или) открывание шлагбаумов, ворот, ограждений и иных технических средств, установленных на проездах и подъездах, а также нахождение их в открытом положении для обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

6. Эвакуационные пути в здании не обеспечивают безопасную эвакуацию людей и не препятствуют распространению пожара между этажами: ограждения в перилах лестничных клеток выполнены из горючих материалов, ч.1 ст. 46 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч.1 ст.6, п.2 ст. 52, ч.1, п.1,п.2 ч.2 ст. 53 ч.19 ст.88, ч.1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; . Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

7. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия не обеспечивается способом применения основных строительных конструкций с пределами огнестойкости, соответствующими требуемым степени огнестойкости здания (в здании III степени огнестойкости предел огнестойкости строительных конструкций перекрытия между чердачным помещением и 2-ым этажом менее REI 45: фактически за подвесными потолками в помещениях кабинетов 8,9,10,16,17,18 и в общем коридоре междуэтажное перекрытие деревянное), ч.1 ст. 46 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч.1 ст.6, п.5 ст. 52, ст.58, ч.2 ст.87,табл.21 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; . Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются применением основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий и сооружений.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

8. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия не обеспечивается способом организации деятельности подразделений пожарной охраны: отсутствует техническая документация на конструкцию вертикальной лестницы, вертикальная пожарная лестница расположена ближе 1 метра от окон, прямоугольная площадка вертикальной лестницы для выхода на кровлю отсутствует, класс покрытия не представляется возможным определить (конструкция не огрунтована, не окрашена в соответствии с требованиями ГОСТ 9.032), лестница состоит из двух соединенных между собой частей состоящих из разных видов стали, ч.1 ст. 46 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч.1 ст.6, п.11 ст. 52, п.2 ч.1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний, п.7.1, п.7.13 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; . Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются организацией деятельности подразделений пожарной охраны.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

9. Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия не обеспечивается способом организации деятельности подразделений пожарной охраны: не обеспечен подъезд пожарных автомобилей к общественному зданию класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3 с двух продольных сторон, т.к. оконные проемы не всех помещений выходят на сторону пожарного подъезда и не все помещения имеют двустороннюю ориентацию (фактически проезд осуществляется с одной продольной стороны между зданиями КЦСОН и ледником), ч.1 ст. 46 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч.1 ст.6, п.11 ст. 52, п.2 ч.1 ст. 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 8.1.1, п. 8.1.3 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы

противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям; . Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются организацией деятельности подразделений пожарной охраны.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

10. Руководитель организации не обеспечивает ремонт внутреннего противопожарного водопровода (на основании испытания ВПВ на работоспособность от 28 марта 2023 года, проведенного организацией осуществляющей техническое обслуживание работоспособность ПК № 3 не соответствует требованиям документов по пожарной безопасности), ч.1 ст. 46 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч.1 ст.6, ч.1,3 ст.86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.50 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479; . Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 50 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации обеспечивает исправное состояние, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода, укомплектованность пожарных кранов исправными пожарными рукавами, ручными пожарными стволами и пожарными запорными клапанами.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

11. Отсутствует проект на систему противопожарной защиты-на внутренний противопожарный водопровод, ч.1 ст. 46 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч.1 ст.6, ч.1,3 ст.86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.50, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, раздел 4 ГОСТ Р 59643-2021 Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность; . Место выявления нарушения: Отсутствует проект на систему противопожарной защиты-на внутренний противопожарный водопровод, ч.1 ст. 46 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч.1 ст.6, ч.1,3 ст.86 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.50, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, раздел 4 ГОСТ Р 59643-2021 Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:
Часть 3, Глава 1, Статья 5. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:
Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:
10.03.2025

12. Отсутствует документация подтверждающая, что каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации выполнены из негорючих материалов, ст. 5, ч.1 ст. 6, ч. 5 ст. 134 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; . Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 5, Глава 30, Статья 134. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов. Окрашенные лакокрасочными покрытиями каркасы из негорючих материалов должны иметь группу горючести НГ или Г1.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

13. При установлении требований пожарной безопасности к отделке внешних поверхностей наружных стен и фасадным системам, на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая класс пожарной опасности и показатели пожарной опасности примененных изделий и материалов (для отделки внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4, а фасадные системы не распространяющие горение), ч.1 ст. 46 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч.1 ст.6,ч.11 ст. 87 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 2(1), п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, п. 5.2.2, п. 5.2.3 СП 2.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты; . Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 11, Глава 19, Статья 87. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В зданиях и сооружениях I - III степеней огнестойкости, кроме малоэтажных жилых домов (до трех этажей включительно), отвечающих требованиям законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, не допускается

выполнять отделку внешних поверхностей наружных стен из материалов групп горючести Г2 - Г4.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

14. При установлении требований пожарной безопасности к декоративно-отделочным материалам для потолков путей эвакуации - коридоров на объекте защиты не хранится документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных материалов (в предоставленном сертификате соответствия от 11.08.2010г. на плиты потолочные минерал волокнистые отсутствуют приложение с показателями пожарной опасности требуемые для здания Ф 4.3-Г2,В2,Д3,Т2), ч.1 ст. 46 Федеральный закон "О техническом регулировании" от 27.12.2002 N 184-ФЗ, ст. 5, ч.1 ст.6,ст. 134,табл.28, п. 2(1), п. 25 Правил противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479.. Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 25 Правил. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

В случае установления требований пожарной безопасности применению облицовочных и декоративно-отделочных материалов для стен, потолков и покрытия полов путей эвакуации, а также зальных помещений строительных конструкций на объекте защиты должна храниться документация, подтверждающая показатели пожарной опасности примененных строительных конструкций.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

15. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), сверх срока службы, при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке (согласно акта о приемке в эксплуатацию система пожарной сигнализации и система оповещения при пожаре и управления эвакуацией людей принята в эксплуатацию 15.02.2005г.), т.е. срок эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности более 10 лет, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 16.09.2020 N 1479 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 9/1 от 28.01.2022, пункт предписания 1. Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

16. Кабельные линии и электропроводка систем противопожарной защиты (систем обнаружения пожара, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, аварийного освещения на путях эвакуации) в здании не сохраняют работоспособность в условиях пожара в течение времени, необходимого для выполнения их функций и эвакуации людей в безопасную зону (применена марка провода ТРВ, также данное нарушение отражено в актах ТО и ППР ИП Гилева И.А.), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.82 Федерального закона от 22 июля 2008 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 16.09.2020 N 1479 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 9/1 от 28.01.2022, пункт предписания 2. Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 3, Глава 1, Статья 5. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Срок устранения нарушения:

01.12.2024

17. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 16.09.2020 N 1479 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 9/1 от 28.01.2022, пункт предписания 3. Место выявления нарушения: На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (система пожарной сигнализации и система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем, п.54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 16.09.2020 N 1479

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:
01.12.2024

18. Руководитель организации не организует работы по ремонту средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации установленной на первом этаже в помещениях 18,19,20,22,23 поэтажного плана на строение литер А от 18.06.2007г.), обеспечивающие исправное состояние указанных средств, п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утв. ПП РФ от 16.09.2020 N 1479 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 9/1 от 28.01.2022, пункт предписания 4. Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств.

Срок устранения нарушения:
01.12.2024

19. Помещение кухни №12 по техпаспорту 2007г., помещения №№40,41,42 на 1-ом этаже здания, а также помещение № 20 на 2-ом этаже (на момент проверки используемое в качестве складского помещения) по техпаспорту 2007г. не защищены системой пожарной сигнализации, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч. 2 ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008г. N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.4., п. 48 табл. 3 СП 486.1311500.2020 Системы противопожарной защиты перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения системами пожарной сигнализации требования пожарной безопасности Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 9/1 от 28.01.2022, пункт предписания 8. Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:
01.12.2024

20. Расстановка и мощность речевых пожарных оповещателей не обеспечивает уровень звука во всех местах временного пребывания людей в соответствии с нормами СП 3.13130.2009 (данное нарушение отражено в актах ТО и ППР ИП Гилева И.А.), ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ст.84 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.8 СП 3.13130.2009 СВОД правил Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожарной безопасности Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 9/1 от 28.01.2022, пункт предписания 9. Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил"

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.

Срок устранения нарушения:
01.12.2024

21. Складское здание категории В по взрывопожарной и пожарной опасности (на момент проверки во всех помещениях здания литер Б хранятся твердые горючие материалы, резиновые шины (покрышки) не оснащено первым типом СОУЭ, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ч.1 ст.6, ч.2 ст.54 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.17 табл.2 СП 3.13130.2009 СВОД правил Системы противопожарной защиты Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожарной безопасности Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 9/1 от 28.01.2022, пункт предписания 14. Место выявления нарушения: ГАУСО СО "КЦСОН Ленинского района Города Нижний Тагил" (литер Б)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'


Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:
01.12.2024

Старший инспектор ОНД ОНДиПР г.Н.Тагил и ГГО УНДиПР
ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный
инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору
(в том числе дознаватели, старшие дознаватели)) Хомякова Зоя
Александровна

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



Имя

Хомякова Зоя Александровна - старший инспектор ОНД ОНДиПР г.Н.Тагил и ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели)), телефон: 83435403497, e-mail: ond-ntagil@66.mchs.gov.ru

(Фамилия, имя, отчество (полностью) — при наличии; должность, должность лица, непосредственно осуществляющего проект уведомления, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Алексеева С.И.

Гареева

«12» часов «00» минут «11» *00* 20*24* г.

Алексеева

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается только в 2024 году при направлении предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

