

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Управление надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области

(наименование территориального органа МЧС России)

620042, г. Екатеринбург, ул. К.Либкнехта, 8А, E-mail: oitp-undso@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа

(наименование органа государственного надзора)

623702, Свердловская область, г.Березовский, ул. Косых, 4, тел. т.8(34369) 4-96-44, E-mail: tond-berezovsky@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

623702, Свердловская область, г.Березовский, ул. Косых, 4

(место составления акта)

«20» марта 2017 г.

(дата составления акта)

«13» час «00» мин

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора) юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 14

С 17 по 20 марта 2017г по адресу/адресам: 623702, Свердловская область, г.Березовский, пос. Старопышминск, ул. Вокзальная, 34

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Березовского городского округа района по пожарному надзору Федяев М.А. №14 от 13 марта 2017г. и ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности»,

проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Объектов защиты – зданий, помещений и прилегающей территории государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Березовский психоневрологический интернат» (ОГРН 1026600669380)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«17» марта 2017г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«20» марта 2017г. с 12 час. 00 мин. до 13 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дней / 2 часа

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделом государственного пожарного надзора по Березовскому городскому округу, 623702, Свердловская область, г.Березовский, ул. Косых, 4, т. т.8(34369) 4-96-44

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен: (заполняется при проведении выездной проверки) и.о. директора Деев А.А.

«13» марта 2017г. в 12 час. 00 минут

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

« » г. №

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)



Лицо(а), проводившие проверку: Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Федяев Максим Александрович

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: и.о. директора Деев А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

### В ходе проведения проверки:

Выявлены нарушения обязательных требований, установленных правовыми актами:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1	На дверях производственно-складских помещений не указаны категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон помещений по правилам устройства электроустановок.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п.III Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
2	Противопожарные двери, ведущие в помещения производственно-складского назначения в зданиях не оборудованы устройствами для самозакрывания.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п.III Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.
3	Двери электрощитовой в медицинском блоке, электрощитовой в продовольственном складе жилого корпуса, двери лифта в жилом корпусе не выполнены в противопожарном исполнении.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п.III СНиП21-01-97 табл.1.2.
4	Деревянные стропила и обрешетка чердаков и покрытий зданий не обработаны огнезащитными составами.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п.III Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
5	Расстояние от зданий до лесных насаждений не соответствует нормируемому.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п.III СПиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений Приложение I* П.5*. Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.
6	Выход из подвала жилого корпуса клиентов, в котором размещены	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 42. Запрещается:



	помещения складского назначения сообщается с общей центральной лестничной клеткой здания.	г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;
7	Неисправно огнезащитное покрытие воздуховода системы противодымной вентиляции в помещениях продуктового склада жилого корпуса, имеются повреждения напыленного состава.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.
8	В здании склада материальных средств лестничный марш, ведущий на 2-ой этаж и лестничная площадка не выполнены с нормируемым пределом огнестойкости.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III СНиП21-01-97 табл.4.
9	В здании нового гаража вертикальные колонны и балка, нагруженные межэтажным перекрытием, не выполнены с нормируемыми пределами огнестойкости.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III СНиП21-01-97 табл.4.
10	В газовой котельной эксплуатируются металлические защитные рукава, в которых проложены электрические провода, подающие электропитание к горелкам котлов, с видимыми нарушениями (неисправностями).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
11	В зданиях старого гаража и склада материальных средств электрические провода эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции. Светильники освещения частично не укомплектованы защитными плафонами, предусмотренными их конструкцией.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.
12	В помещении швейного участка здания медпункта электрический провод выключателя освещения эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
13	Внутри помещений складского назначения продовольственного склада жилого корпуса и здания склада материальных средств размещены аппараты для отключения электроснабжения и штепсельные розетки.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки. 349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.
14	В здании склада материальных средств демонтирован внутренний противопожарный водопровод.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.
15	В коридоре второго этажа здания банно-прачечного комплекса (АБК)	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III



	произведено изменение объемно-планировочных решений к путям эвакуации. Возведена деревянная перегородка, образующая архив.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".
16	Под лестничным маршем в лестничной клетке здания банно-прачечного комплекса (АБК) размещена кладовка уборщиц.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п.III Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 23. На объектах запрещается: к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;
17	Лестничная клетка в АБК не отделена от общего коридора 2-го этажа самозакрывающимися дверьми с уплотнениями в притворах.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п.III СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.
18	В коридоре второго этажа здания склада материальных средств для покрытия пола применен линолеум с показателями по пожарной опасности выше нормируемых.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п.III СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: B2, RP2, Д3, T2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.
19	Не реализовано требование статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к оснащению системы оповещения у управления эвакуацией, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п.III Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. 8. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре, должны быть разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей. 12. Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым. (часть 12 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
20	В здании медицинского блока над дверью эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки наружу, в сторону лесного массива не установлен световой указатель системы оповещения и управления эвакуацией.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п.III Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" (с изменениями и дополнениями) табл.1.2.
21	Расстояние от дымовых пожарных извещателей в кабинете начальника продовольственного склада до	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п.III Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД



	отверстия воздуховода вентиляции составляет менее 1м.	РФ от 4 июня 2001 г. N 31) (с изменениями и дополнениями) 12.19 Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.
22	В здании старого гаража не выполнена автоматическая установка пожарной сигнализации.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" табл.3.
23	В зданиях с пребыванием людей не выполнены фотолюминесцентные эвакуационные системы.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III ГОСТ Р12.2.143-2009

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы отбора образцов (проб) продукции: \_\_\_\_\_
2. Фототаблица: \_\_\_\_\_
3. Протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз: \_\_\_\_\_
4. Объяснения: \_\_\_\_\_
5. Предписание по устранению выявленных нарушений: от 20.03.2017 №14/1/1-23
6. Другие документы (их копии): \_\_\_\_\_

Подписи лиц, проводивших проверку: Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Федяев Максим Александрович  
«20» марта 2017г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.  
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_  
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия:

ДНД МЧС России (495)449-99-99 УРЦ МЧС России (343)261-99-99 ГУ МЧС России по Свердловской области (343)262-99-99



4

Министерство Российской Федерации по делам гражданской  
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий  
отдел надзорной деятельности Березовского городского округа  
управление надзорной деятельности и профилактической работы  
ГУ МЧС России по Свердловской области

Адрес: Свердловская область г. Березовский, ул. Косых, 4  
Телефон(факс): 8(34369) 4-96-44

**Предписание N 14/1/1-23**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

юридическому лицу государственному автономному стационарному учреждению социального обслуживания населения Свердловской области «Березовский психоневрологический интернат»,  
Директору Ушакову А.Б.

В период с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут «15» марта 2017 г.; с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут «20» марта 2017 г. по адресу: Свердловская область, г. Березовский, пос. Старопышминск, ул. Вокзальная, 34 на основании ежегодного сводного плана проведения плановых проверок, размещенного на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, распоряжения от 3.03.2017 № 14 начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы Березовского городского округа управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Свердловской области подполковника внутренней службы Федяева М. А., ст. 6, 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена плановая выездная проверка в отношении объектов защиты – зданий, помещений и прилегающей территории государственного автономного стационарного учреждения социального обслуживания населения Свердловской области «Березовский психоневрологический интернат» (ОГРН 1026600669380)

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо выполнить следующие мероприятия:

N п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности
1	На дверях производственно-складских помещений не указаны категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зон помещений по правилам устройства электроустановок.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 20. Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.03.2018
2	Противопожарные двери, ведущие в помещения производственно-складского назначения в зданиях не оборудованы устройствами для самозакрывания.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки.	01.03.2018



3	Двери электрощитовой в медицинском блоке, электрощитовой в продовольственном складе жилого корпуса, двери лифта в жилом корпусе не выполнены в противопожарном исполнении.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III СНиП21-01-97 табл.1,2.	01.03.2018
4	Деревянные стропила и обрешетка чердаков и покрытий зданий не обработаны огнезащитными составами.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	01.03.2018
5	Расстояние от зданий до лесных насаждений не соответствует нормируемому.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III СНиП 2.07.01-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений <u>Приложение 1*</u> П.5*. Расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от застройки сельских поселений и участков садоводческих товариществ не менее 15 м.	01.03.2018
6	Выход из подвала жилого корпуса клиентов, в котором размещены помещения складского назначения сообщается с общей центральной лестничной клеткой здания.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 42 Запрещается: г) устраивать в подвалах и цокольных этажах мастерские, а также размещать иные хозяйственные помещения, размещение которых не допускается нормативными документами по пожарной безопасности, если нет самостоятельного выхода или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток;	01.03.2018
7	Неисправно огнезащитное покрытие воздуховода системы противодымной вентиляции в помещениях продуктового склада жилого корпуса, имеются повреждения напыленного состава.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 21. Руководитель организации обеспечивает устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год.	01.03.2018
8	В здании склада материальных средств лестничный марш, ведущий на 2-ой этаж и лестничная площадка не выполнены с нормируемым пределом огнестойкости.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III СНиП21-01-97 табл.4.	01.03.2018
9	В здании нового гаража вертикальные колонны и балка, нагруженные межэтажным перекрытием, не выполнены с нормируемыми пределами огнестойкости.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III СНиП21-01-97 табл.4.	01.03.2018



10	В газовой котельной эксплуатируются металлические защитные рукава, в которых проложены электрические провода, подающие электропитание к горелкам котлов, с видимыми нарушениями (неисправностями).	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	01.03.2018
11	В зданиях старого гаража и склада материальных средств электрические провода эксплуатируются с видимыми нарушениями изоляции. Светильники освещения частично не укомплектованы защитными плафонами, предусмотренными их конструкцией.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции; в) обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;	01.03.2018
12	В помещении швейного участка здания медпункта электрический провод выключателя освещения эксплуатируется с видимыми нарушениями изоляции.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 42. Запрещается: а) эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;	01.03.2018
13	Внутри помещений складского назначения продовольственного склада жилого корпуса и здания склада материальных средств размещены аппараты для отключения электроснабжения и штепсельные розетки.	Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 348. Запрещается в помещениях складов применять дежурное освещение, использовать газовые плиты и электронагревательные приборы, устанавливать штепсельные розетки. 349. Оборудование складов по окончании рабочего дня должно обесточиваться. Аппараты, предназначенные для отключения электроснабжения склада, должны располагаться вне складского помещения на стене из негорючих материалов или отдельно стоящей опоре.	01.03.2018
14	В здании склада материальных средств демонтирован внутренний противопожарный водопровод.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 55. Руководитель организации обеспечивает исправность источников наружного противопожарного водоснабжения и внутреннего противопожарного водопровода и организует проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	01.03.2018
15	В коридоре второго этажа здания банно-прачечного комплекса (АБК) произведено изменение объемно-планировочных решений к путям эвакуации. Возведена деревянная перегородка, образующая архив.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	01.03.2018
16	Под лестничным маршем в лестничной клетке здания банно-прачечного комплекса (АБК) размещена кладовка уборщиц.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. N 390) 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". 23. На объектах запрещается:	01.03.2018



		к) устраивать в лестничных клетках и поэтажных коридорах кладовые и другие подсобные помещения, а также хранить под лестничными маршами и на лестничных площадках вещи, мебель и другие горючие материалы;	
17	Лестничная клетка в АБК не отделена от общего коридора 2-го этажа самозакрывающимися дверьми с уплотнениями в притворах.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 6.18* Двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей и лестничных клеток не должны иметь запоров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В зданиях высотой более 15 м указанные двери, кроме квартирных, должны быть глухими или с армированным стеклом. Лестничные клетки, как правило, должны иметь двери с приспособлениями для самозакрывания и с уплотнением в притворах. В лестничных клетках допускается не предусматривать приспособления для самозакрывания и уплотнение в притворах для дверей, ведущих в квартиры, а также для дверей, ведущих непосредственно наружу.	01.03.2018
18	В коридоре второго этажа здания склада материальных средств для покрытия пола применен линолеум с показателями по пожарной опасности выше нормируемых.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III СНиП 21-01-97* Пожарная безопасность зданий и сооружений 6.25* В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса С3, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем: В2, РП2, ДЗ, Т2 - для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.	01.03.2018
19	Не реализовано требование статьи 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" к оснащению системы оповещения у управления эвакуацией, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" Статья 84. Требования пожарной безопасности к системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей в зданиях и сооружениях. 8. Технические средства, используемые для оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей из здания, сооружения при пожаре, должны быть разработаны с учетом состояния здоровья и возраста эвакуируемых людей. 12. Здания медицинских организаций, учреждений социальной защиты населения и учреждений социального обслуживания с пребыванием людей на постоянной основе или стационарном лечении с учетом индивидуальных способностей людей к восприятию сигналов оповещения должны быть дополнительно оборудованы (оснащены) системами (средствами) оповещения о пожаре, в том числе с использованием персональных устройств со световым, звуковым и с вибрационным сигналами оповещения. Такие системы (средства) оповещения должны обеспечивать информирование дежурного персонала о передаче сигнала оповещения и подтверждение его получения каждым оповещаемым. (часть 12 введена Федеральным законом от 10.07.2012 N 117-ФЗ)	01.03.2018
20	В здании медицинского блока над дверью эвакуационного выхода, ведущего из лестничной клетки наружу, в сторону лесного массива не установлен световой указатель системы оповещения и управления эвакуацией.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III Приказ МЧС РФ от 20 июня 2003 г. N 323 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03)" (с изменениями и дополнениями) табл. 1.2.	01.03.2018
21	Расстояние от дымовых пожарных извещателей в кабинете начальника продовольственного склада до отверстия воздуховода вентиляции составляет менее 1м.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III Нормы пожарной безопасности НПБ 88-2001 "Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования" (утв. приказом ГУГПС МВД РФ от 4 июня 2001 г. N 31) (с изменениями и дополнениями) 12.19 Размещение точечных тепловых и дымовых пожарных извещателей следует производить с учетом воздушных потоков в защищаемом помещении, вызываемых приточной или вытяжной вентиляцией, при этом расстояние от извещателя до вентиляционного отверстия должно быть не менее 1 м.	01.03.2018
22	В здании старого гаража не	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п. III	01.03.2018



	выполнена автоматическая установка пожарной сигнализации.	Приказ МЧС РФ от 18 июня 2003 г. N 315 "Об утверждении норм пожарной безопасности "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией" (НПБ 110-03)" табл.3.	
23	В зданиях с пребыванием людей не выполнены фотолюминесцентные эвакуационные системы.	Декларация пожарной безопасности от 26.05.2014 регистрационный номер 65731000-ТО-00004 п.III ГОСТ Р12.2.143-2009	01.03.2018

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях.

Настоящее предписание вступает в законную силу одновременно со вступлением в законную силу постановления о назначении административного наказания (решения по жалобе, протесту).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

#### Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Берёзовского городского округа Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Свердловской области, главный государственный инспектор Берёзовского городского округа по пожарному надзору  
подполковник внутренней службы  
«20» марта 2017г.

М. А. Федяев

#### Предписание для исполнения получил:

Директор государственного автономного  
стационарного учреждения  
социального обслуживания населения Свердловской области  
«Березовский психоневрологический интернат» Ушаков А.Б.

(подпись).

(должность, фамилия, инициалы)

«20» марта 2017 г.

Телефоны доверия: Департамент надзорной деятельности МЧС России (495). 449-99-99, Управление надзорной деятельности УРЦ МЧС России (343) 261-99-99, ГУ МЧС России по Свердловской области (343) 262-99-99