



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Прокуратура
Свердловской области
Прокуратура
Туринского района

ул. Ленина, д. 31, г. Туринск, 623900

20.11.2019 № 02-14-2019

Голощев О.В.
21.11.19

Директору ГАУ
КЦСОН Туринского района
Куимовой М.В.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований санитарно-эпидемиологического законодательства

Прокуратурой Туринского района на основании задания прокуратуры Свердловской области проведена проверка соблюдения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения в деятельности Отделения временного проживания граждан пенсионного возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района.

Результаты надзорных мероприятий показали, что деятельность на данном объекте осуществляется с нарушением требований Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Согласно п.1 ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", при эксплуатации производственных, общественных помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта должны осуществляться санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия и обеспечиваться безопасные для человека условия труда, быта и отдыха в соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ, индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны:

- выполнять требования санитарного законодательства, а также постановлений, предписаний осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор должностных лиц;
- разрабатывать и проводить санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия;
- обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг;
- осуществлять производственный контроль, в том числе посредством проведения лабораторных исследований и испытаний, за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований и проведением санитарно-

21.11.19

противоэпидемических (профилактических) мероприятий при выполнении работ и оказании услуг.

Проверкой установлено, что в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района ненадлежащим образом соблюдаются требования Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", и следующие санитарные правила и нормы:

1. В ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района жилые помещения оборудованы по квартирному типу, в 3 жилых помещениях проживают граждане по 7-8 человек, что является нарушением требований п. 3.4. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», согласно которого: жилые помещения стационарных организаций социального обслуживания оборудуются по квартирному или коридорному типам. Жилые помещения по квартирному типу проектируются для группы из 5 - 6 человек с общей гостиной, кухней, столовой, прихожей, санитарным узлом. При коридорном типе проектирования спальни и места общего пользования жилой ячейки (кухня, душевая, санузел) должны быть связаны через коридор или систему коридоров.

2. В ходе проведения проверки установлено, что в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района не проводится оценка параметров микроклимата и воздушной среды помещений отделения, поскольку на момент проведения проверки не были представлены лабораторные испытания параметров микроклимата и воздушной среды, что является нарушением требований п.4.1.СП 2.1.2.3358-16, согласно которого: системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха должны обеспечивать оптимальные условия проживания или находиться в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений согласно показателям микроклимата помещений, установленным в Приложении к настоящему СП.

3. В ходе проведения проверки установлено, что в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района не проводятся замеры уровня естественного и искусственного освещения в помещениях отделения, поскольку на момент проведения проверки не были представлены данные лабораторных испытаний параметров освещенности, что является нарушением требований п.4.5.СП 2.1.2.3358-16, согласно которого: уровни естественного и искусственного освещения в помещениях организации социального обслуживания должны соответствовать гигиеническим требованиям к естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и общественных зданий.

4. В ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района, в жилых комнатах и местах общего пользования поверхность стен и пола имеют нарушения целостности, а именно от стен во

многих местах отходит краска и обои, пол покрыт линолеумом, в котором имеются порывы и отхождение от стен в местах стыков, данные дефекты не позволяют провести качественную уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств, что является нарушением требований п.5.1.СП 2.1.2.3358-16, согласно которого: потолки, стены и полы всех помещений должны быть гладкими, без нарушения целостности, признаков поражения грибком и иметь отделку, допускающую уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств.

5. В ходе проведения проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района, установлено, что в нарушении требований п.6.1.СП 2.1.2.3358-16 количество мебели (стулья, шкафы, тумбочки) не соответствует количеству проживающих. Согласно требованию п.6.1.СП 2.1.2.3358-16, жилые комнаты оборудуются кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви. Количество отделений в шкафах должно соответствовать количеству спальных мест в комнате. Количество кроватей, тумбочек и стульев должно соответствовать количеству проживающих.

6. В ходе проведения проверки в туалетных помещениях ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района не предусмотрено зонирование умывальной зоны и зоны санитарных кабин, что является нарушением требований п.6.3.СП 2.1.2.3358-16, согласно которого: в туалетных помещениях предусматриваются умывальная зона и зона санитарных кабин. Умывальная зона оборудуется умывальными раковинами и вешалками для полотенец. В умывальных предусматриваются полотенцесушители. Зона санитарных кабин оборудуется унитазами.

7. В ходе проведения проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района установлено недостаточное количество душевых установок. В наличии имеется только две душевые кабины, каждая из которых оборудована одной душевой установкой. Вместе с тем, в соответствии с требованием п.6.4.СП 2.1.2.3358-16, установлено, что душевые кабины оборудуются душевыми установками из расчета одна установка на 5 человек и резиновыми ковриками с ребристой поверхностью.

8. В ходе проведения проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района установлено, что глажка чистого белья проводится в одном помещении с приемом грязного белья и стирки белья, что является недопустимым, так как в соответствии с требованием п. 6.7.СП 2.1.2.3358-16, в отдельном помещении оборудуется гладильная, оснащенная гладильными досками, утюгами.

9. В ходе проведения проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района установлено, что склад для хранения чистого белья, моющих и дезинфицирующих средств, личных вещей проживающих в недостаточном количестве оборудован стеллажами или шкафами, что является нарушением п. п.6.9.СП 2.1.2.3358-16,

согласно которого: кладовые оборудуются стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья, моющих и дезинфицирующих средств, личных вещей проживающих лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

10. В ходе проведения проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района установлено, что в местах общего пользования чистка светильников общего освещения осуществляется ненадлежащим образом (в коридоре на светильнике обнаружена паутина), также в большей части жилых комнат и местах общего пользования не своевременно производится замена перегоревших ламп и неисправных источников света. Данные обстоятельства свидетельствуют о несоблюдении п.6.9.СП 2.1.2.3358-16, согласно которого: окна снаружи и изнутри моются по мере загрязнения, но не реже двух раз в год (весной и осенью). Чистка светильников общего освещения проводится по мере загрязнения, но не реже двух раз в год. Замена перегоревших ламп и неисправных источников света осуществляется своевременно.

11. В ходе проведения проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района установлено, что производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения пищеблока ОВП не оборудованы приточно-вытяжной механической вентиляцией, что является нарушением требований п.4.4. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», согласно которого: производственные, вспомогательные и санитарно-бытовые помещения оборудуются приточно-вытяжной механической вентиляцией в соответствии с требованиями действующих норм и правил.

12. В ходе проведения проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района установлено, что вытяжная локальная система, установленная над плитой в пищеблоке ОВП, находится в нерабочем состоянии, что является нарушением п. 4.5 СП 2.3.6.1079-01, согласно которого: оборудование и моечные ванны, являющиеся источниками повышенных выделений влаги, тепла, газов, оборудуются локальными вытяжными системами с преимущественной вытяжкой в зоне максимального загрязнения.

13. В ходе проведения проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района установлено, что отделка производственных помещений пищеблока требует ремонтных работ, что является нарушением требований п.5.5. СП 2.3.6.1079-01, согласно которого: стены производственных помещений на высоту не менее 1,7 м отделываются облицовочной плиткой или другими материалами, выдерживающими влажную уборку и дезинфекцию. Потолки оштукатуриваются и белятся или отделываются другими материалами. Полы выполняются из ударопрочных материалов, исключая скольжение, и имеют уклоны к сливным трапам. Окраска потолков и стен производственных и

вспомогательных помещений кондитерских цехов производится по мере необходимости, но не реже одного раза в год.

14. В ходе проведения проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района установлено, что отделка складских помещений пищеблока требует ремонтных работ, что является нарушением требований п.5.6. СП 2.3.6.1079-01, согласно которого: Стены и потолки складских помещений оштукатуриваются и белятся. Стены на высоту не менее 1,7 м окрашиваются влагостойкими красками для внутренней отделки. Полы выполняются из влагостойких материалов повышенной механической прочности (ударопрочные) с заделкой сопряжений строительных конструкций мелкоячеистой металлической сеткой, стальным листом или цементно-песчаным раствором с длинной металлической стружкой. Полы по путям загрузки сырья и продуктов питания в складских и производственных помещениях не должны иметь порогов. Загрузочная оборудуется платформой, навесом.

15. В ходе проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района установлено, что отдела обеденного помещения (зала) не стойкая (имеются дефекты на стенах) не поддающихся санитарной обработке и дезинфекции, что является нарушением требований п.5.7. СП 2.3.6.1079-01, согласно которого: Отделка обеденных помещений (залов) должна быть стойкой к санитарной обработке и дезинфекции.

16. В ходе проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района установлено, что планировка прачечного помещения отделения не предусматривает последовательность (поточность) технологического процесса (прием грязного белья, стирка белья, глажка и выдача чистого белья осуществляется в одном помещении), что является нарушением требований п.2.1. СанПиН 2.1.2.2646-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы прачечных», согласно которого: Планировка прачечной должна предусматривать последовательность (поточность) технологического процесса.

Кроме того, в нарушении п. 2.3. СанПиН 2.1.2.2646-10, согласно которого: не допускается пересечение потоков чистого и грязного белья, прием грязного и выдача чистого белья в прачечной ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района осуществляется в одном помещении.

17. В ходе проведения проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района установлено, что используемая мебель в жилых комнатах ненадлежащего качества: кровати, тумбочки и шкафы с трещинами. Покрытие мягкой мебели в местах общего пользования (диваны и кресла) не обеспечивает возможность проведения качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Указанное является нарушением требований п.6.2. СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и

противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания», согласно которого: в организациях социального обслуживания используются оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств. При использовании мягкой мебели предусматриваются съемные чехлы (не менее 2 комплектов) с обязательной стиркой их по мере загрязнения, но не реже один раз в месяц.

18. Как показала проверка в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района отсутствует изолятор для временного пребывания граждан, что является нарушением требований п. 8.17.СП 2.1.2.3358-16, согласно которого: больные с признаками инфекционного заболевания помещаются в изолятор для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию.

19. В ходе проведения проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района установлено, что работники отделения не в полном объеме обеспечены специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками, что является нарушением требований п. 8.22.СП 2.1.2.3358-16, согласно которого: работники организации социального обслуживания обеспечиваются специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств.

20. Как показала проверка персонал ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района хранит санитарную и специальную одежду совместно с личной одеждой в одном шкафу без разделения, что является нарушением требований п. 8.23.СП 2.1.2.3358-16, согласно которого: хранение санитарной и специальной одежды осуществляется отдельно от личной одежды персонала в индивидуальных двухсекционных шкафчиках в гардеробной для персонала.

21. В ходе проведения проверки установлено, что в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района не проводятся замеры параметров микроклимата, так как на момент проведения проверки не представлены данные лабораторных испытаний параметров микроклимата, что является нарушением требований п.4.2. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», согласно которого: показатели микроклимата производственных помещений и помещений для посетителей должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к микроклимату производственных помещений.

22. В ходе проведения проверки установлено, что в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского не проводятся замеры показатели освещенности производственных помещений пищеблока, так как на момент проведения проверки не представлены данные

лабораторных испытаний показателей освещенности, что является нарушением требований п.4.16. СП 2.3.6.1079-01, согласно которого: показатели освещенности для производственных помещений должны соответствовать установленным нормам.

23. В ходе проведения проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района установлено недостаточное материально-техническое оснащение пищеблока, поскольку на пищеблоке ОВП имеется только 2 старых малообъемных холодильника, которые не обеспечивают сохранность продуктов в полном объеме, а также не соблюдается принцип соседства продуктов. Указанное является нарушением требований п.6.1. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья», согласно которого: Организации обеспечиваются достаточным количеством необходимого оборудования и предметами материально-технического оснащения.

24. Как показала проверка ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района, пищеблок отделения не обеспечен в полном объеме столовой посудой и приборами, что является нарушением требований п.6.8. СП 2.3.6.1079-01, согласно которого: количество одновременно используемой столовой посуды и приборов должно обеспечивать потребности организации.

25. В ходе проведения проверки в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района установлено, что столовая посуда в отделении используется с трещинами, сколами, отбитыми краями, что является нарушением требований п.6.8. СП 2.3.6.1079-01, согласно которого: посуду с трещинами, сколами, отбитыми краями, деформированную, с поврежденной эмалью не используют.

Несоблюдение требований Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", а также вышеуказанных санитарных правил и норм влечет за собой нарушение прав граждан проживающих в ОВП граждан пожилого возраста и инвалидов «Светлячок» ГАУ КЦСОН Туринского района на безопасные условия проживания, на причинение вреда их жизни и здоровью.

С учетом изложенного выявленные в ходе проведения проверки нарушения требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения являются существенными, подлежат незамедлительному устранению.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального закона РФ от 17.01.1992 №2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,

причин и условий, способствующих их совершению, и недопущению в дальнейшем подобных нарушений.

2. О месте, дате, времени рассмотрения представления уведомить прокурора района заблаговременно для принятия участия в рассмотрении настоящего представления.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

4. О результатах рассмотрения представления и о принятых мерах сообщить в прокуратуру Туринского района по адресу: 623900, Свердловская область, город Туринск, ул. Ленина, 31, в письменной форме в месячный срок с момента получения представления.

Также разъясняю, что согласно ст. 6 Федерального Закона от 17.01.1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре РФ», требование прокурора, вытекающее из его полномочий, подлежит безусловному исполнению в установленный срок, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения законных требований прокурора Вы можете быть привлечены к административной ответственности по ст. 17.7 КоАП РФ.

Заместитель прокурора Туринского района
советник юстиции



С.В. Танаева