



### ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта по адресу:

г. Екатеринбург, ул. Ползунова 51

1. Полное наименование исполнительного органа государственной власти Свердловской области или подведомственного ему органа или организации, предоставляющего услуги населению (далее - орган или организация):

Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Орджоникидзевского района города Екатеринбурга» (ГКУ «СРЦН Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»)

2. Юридический адрес органа или организации, телефон, e-mail:

620057, г. Екатеринбург, ул. Ползунова, 51 (343) 306-55-54.

3. Сфера деятельности органа или организации:

Социальная защита.

4. Сведения об объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее - объект социальной инфраструктуры):

Объект социальной инфраструктуры.

5. Адрес объекта социальной инфраструктуры:

620057, г. Екатеринбург, ул. Ползунова, 51

6. Основание для пользования объектом социальной инфраструктуры (хозяйственное ведение, оперативное управление):

Оперативное управление

7. Реквизиты паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области (N, дата составления):

Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры от 27.11.2017г. № 2 (актуализированный вариант).

8. Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры (согласно пункту 3.5 паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры Свердловской области):

Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ: Доступно условно.

9. Категории обслуживаемого населения по возрасту (несовершеннолетние дети):

Все - возрастная категория несовершеннолетние

10. Категории обслуживаемых инвалидов (К-; инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках; О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями):

О - инвалиды с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата; С - инвалиды с нарушением зрения; Г - инвалиды с нарушением слуха; У - инвалиды с умственными нарушениями.

11. Меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг. В связи с необходимостью обеспечения доступности для инвалидов мест предоставления услуг в Государственное казенное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Орджоникидзевского района города Екатеринбурга»(ГКУ «СРЦН Орджоникидзевского района г. Екатеринбурга) и учитывая, что до проведения капитального ремонта и реконструкции объекта социальной инфраструктуры, являющегося в настоящее время доступно условно для инвалидов, в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и пунктом 2 статьи 8 Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года N 148-ОЗ "О социальной защите инвалидов в Свердловской области" согласовываются следующие меры для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг:

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ГКУ «СРЦН Орджоникидзевского района города  
Екатеринбурга»

Л.Н.Васянина

Приказ от «25» февраля 2020 № 10

ПЕРЕЧЕНЬ

мер для обеспечения доступа инвалидов к месту предоставления услуг на объекте социальной, инженерной и транспортной инфраструктур, находящемся в государственной собственности Свердловской области, который невозможно полностью приспособить с учетом потребностей инвалидов до его реконструкции или капитального ремонта по адресу: г. Екатеринбург, ул. Ползунова 51

N п/п.	Категория обслуживаемых инвалидов, для которых разработаны мероприятия (К, О, С, Г, У)	Наименование структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры, не отвечающей требованиям доступности для данной категории обслуживаемых инвалидов согласно	Наименование мероприятия по обеспечению доступности структурно-функциональной зоны объекта социальной инфраструктуры
1	2	3	4
1	К, О, С, Г, У	Путь (пути) движения от остановок общественного транспорта.	Отсутствуют тактильные-наземные указатели п. 4.1.10 СП59.13330.2012.
2			Имеются неровности на покрытии пешеходных дорожек, тротуаров п. 4.1.11 СП59.13330.2012. Обратиться в администрацию района, для устранения неровностей на покрытии пешеходных дорожек, тротуаров.



3			Вход на участок не оборудован элементами информации п. 4.1.1. СП59.13330.2012.	Вход на участок оборудовать доступными для МГН, в том числе инвалидов-колясочников, элементами информации об объекте.
4			Отсутствуют тактильно-наземные указатели п. 4.1.10 СП59.13330.2012.	При входе установить тактильные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед опасными участками.
5			<b>Вход (входы) на территорию</b>  Недопустимо применение одиночных ступеней, которые должны заменяться пандусами п. 4.1.12. СП59.13330.2012.	До момента устранения одиночной ступени, необходимо ее выделить контрастным цветом. При необходимости специалист придерживает калитку, чтобы человек мог беспрепятственно войти на территорию. Сопровождение до входа в здание
				.При необходимости специалист придерживает калитку, чтобы человек мог беспрепятственно войти на территорию. .Сопровождение до входа в здание
6			* Автостоянка и парковка  Отсутствует парковочного места для автотранспорта людей с инвалидностью п. 4.2.1. бСП59.13330.2012.	Рекомендуется обратиться в соответствующие организации с целью обустройства парковочного места для автотранспорта. Специалист помогает выйти или сесть в автотранспорт с инвалидностью.
7			* Лестница (наружная)  Отсутствуют тактильно-наземные указатели п. 4.1.10 СП59.13330.2012.	При входе установить тактильные наземные указатели, выполняющие предупредительную функцию перед опасными участками.
8			На проступях краевых	На проступях краевых ступеней лестничных маршей

				контрастные полосы п. 6.2.8. СП59.13330.2016.	цвета, общей шириной 0,08-0,1 м.
9		* Дверь (входная)		Отсутствует контрастность дверных наличников и дверного полотна п. 5.1.5. СП59.13330.2012.	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета. Сотрудник помогает нажать кнопку вызова и придерживает дверь, направляет, ориентирует клиента Помощь специалиста при необходимости
10				Отсутствует мнемосхема п. 7.1.8. СП59.13330.2012.	При входе в здание для инвалидов по зрению установить информационную мнемосхему.
11		Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации) * Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)		Под маршем лестницы отсутствуют барьеры, ограждения п. 5.2.7. СП59.13330.2012.	Под маршем открытой лестницы и другими нависающими элементами внутри здания, установить барьеры, ограждения.
12				Ковровые покрытия на путях движения не прикреплены к полу п. 5.2.8. СП59.13330.2012.	Ковровые покрытия на путях движения плотно закрепить. Сотрудник предлагает места для отдыха или ожидания Ориентирует клиента, куда необходимо пройти
13				Отсутствует рельефное обозначение этажей п. 5.2.16. СП59.13330.2012.	На верхней или боковой, внешней по отношению к маршу, поверхности поручней перил предусмотреть рельефные обозначения этажей, а также предупредительные полосы об окончании перил.
14		* Лестница (внутри здания)		На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют контрастные полосы п.	На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1 м.

			6.2.8. СП59.13330.2016.	Кромки ступеней, поручни лестниц не окрашены краской, светящейся в темноте, на них не наклеены световые ленты п. 5.2.31 СП59.13330.2012.	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеены световые ленты.
15				На входных дверях в специальных помещениях отсутствуют опознавательные насечки п. 5.4.4. СП59.13330.2012.	На входных дверях в специальных помещениях (бойлерных, вентиляционных камерах, трансформаторных узлах и т.п.) применить дверные ручки, имеющие поверхность с опознавательными насечками или неровностями, ощущаемыми тактильно.
16		* Дверь (двери)		На проступях краевых ступеней лестничных маршей отсутствуют контрастные полосы п. 6.2.8. СП59.13330.2016.	На проступях краевых ступеней лестничных маршей нанести одну или несколько противоскользящих полос, контрастных с поверхностью ступени, как правило желтого цвета, общей шириной 0,08-0,1м.
17		* Пути эвакуации (в т.ч. Зоны безопасности)		Кромки ступеней, поручни лестниц не окрашены краской, светящейся в темноте, на них не наклеены световые ленты п. 5.2.31 СП59.13330.2012.	Кромки ступеней или поручни лестниц на путях эвакуации окрасить краской, светящейся в темноте, или на них наклеить световые ленты. Специалисты помогают при эвакуации, направляют клиентов к выходу, помогают покинуть помещение
18		Зона обслуживания инвалидов * Кабинетная форма обслуживания		Отсутствует контрастность дверных наличников и дверного полотна п. 5.1.5.	Дверные наличники или края дверного полотна и ручки окрасить в отличные от дверного полотна контрастные цвета.
19					



			СП59.13330.2012.	Отсутствуют информационные таблички п.6.21.4. ГОСТ Р 51671-2015	Для постоянной идентификации комнат и помещений надписи и знаки должны быть нанесены на стене, находящейся рядом с замочной стороной двери.
20				Отсутствует дублирование рельефными знаками информационных табличек п. 6.3.6 СП59.13330.2016.	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусмотреть со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.
22				Отсутствуют приборы усиления слуха п. 7.1.12. СП59.13330.2012.	Для лиц с дефектами слуха следует приобрести специальные персональные приборы усиления звука.
				Тифлосурдопереводчика, использование технических средств(индукционная петля),увеличительные лупы	Предоставление в доступной форме с учетом стойких расстройств функций организма информации об их правах и обязанностях ,видах социальных услуг, сроках, порядке, и условиях доступности их предоставления. Об оформлении необходимых для получения услуги документов , о совершении ими других необходимых для получения услуги действий. предоставление инвалидам по слуху, при необходимости ,услуги с использование русского жестового языка. включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика.
23		Санитарно-гигиенические помещения * Туалетная комната		Отсутствует дублирование рельефными знаками информационных табличек п. 6.3.6	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусмотреть со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-

			СП59.13330.2016.	графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.
24			В замкнутых пространствах здания отсутствует система двусторонней связи с диспетчером или дежурным п. 5.5.7. СП59.13330.2012.	Оборудовать замкнутые пространства системой двусторонней связью.
25			Отсутствует дублирование рельефными знаками информационных табличек п. 6.3.6 СП59.13330.2016.	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусмотреть со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.
26		* Душевая/ванная комната	В замкнутых пространствах здания отсутствует система двусторонней связи с диспетчером или дежурным п. 5.5.7. СП59.13330.2012.	Оборудовать замкнутые пространства системой двусторонней связью.



27		Непрерывность информации отсутствует п.5.5.3 СП59.13330.2012.	Система средств информации зон и помещений, входных узлов и путей движения должна обеспечивать непрерывность информации, своевременное ориентирование и однозначное опознание объектов и мест посещения. Она должна предусматривать возможность получения информации об ассортименте предоставляемых услуг, размещении и назначении функциональных элементов, расположении путей эвакуации, предупреждать об опасностях в экстремальных ситуациях и т.п.
28	Система информации и связи (на всех зонах)	Отсутствует мнемосхема п.7.1.8. СП59.13330.2012.	При входе в здание установить информационную мнемосхему (тактильная схема движения), отображающая информацию о помещениях в здании, не мешающая основному потоку посетителей. Она должна размещаться с правой стороны по ходу движения на удалении от 3 до 5 м. информационную мнемосхему.
29		В замкнутых пространствах здания отсутствует система двусторонней связи с диспетчером или дежурным п. 5.5.7. СП59.13330.2012.	Оборудовать замкнутые пространства системой двусторонней связью.
30		Отсутствует дублирование рельефными знаками информационных табличек п. 6.3.6 СП59.13330.2016.	У дверей блоков санитарно-бытовых помещений, включающих в себя доступные кабины (уборных, душевых, ванн и т.п.), и универсальной кабины уборной следует предусмотреть со стороны ручки информационные таблички помещений (выполненные рельефно-графическим и рельефно-точечным способом), расположенные на высоте от 1,2 до 1,6 м от уровня пола и на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери.
31	Организационные мероприятия		Организация помощи инвалидам и МГН со стороны сотрудников для сопровождения к месту получения услуги.

32			Организовать инструктирование или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для инвалидов объектов и услуг с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма и ограничений жизнедеятельности.
33			Разработать положение оказания ситуационной помощи инвалидам и МГН включающий в себя порядок и алгоритм.

СОГЛАСОВАНО:

Президент Общества инвалидов Орджоникидзевского района

Города Екатеринбурга

В.В.Митрофанов

