

Главное управление
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского ГО управления надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области

Предписание № 72/ 1 / 1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объекте защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара

Государственному автономному учреждению социального обслуживания Свердловской области
«Центр социальной помощи семье и детям города Полевского», директору Государственного
автономного учреждения социального обслуживания Свердловской области «Центр социальной
помощи семье и детям города Полевского» Трофимовой Людмиле Николаевне

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица,
фамилия имя отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физического лица
правообладателя объекта защиты (гражданина) собственника имущества и т. п.)

Во исполнение распоряжения главного государственного инспектора ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского городского округа по пожарному надзору Покальнетова В.Н. от «18» августа 2020 года № 72, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с «24» августа 2020г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа 00 минут
«14» сентября 2020г. с 14 час. 00 мин. до 16 час. 30 мин. Продолжительность 2 часа 30 минут
«18» сентября 2020г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 часа 00 минут
проведена проверка

начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО
Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
подполковником внутренней службы Покальнетовым Вадимом Николаевичем, старшим
инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО
Дегтярск, Полевского городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области
капитаном внутренней службы Климовым Эдуардом Витальевичем, инспектором отдела
надзорной деятельности и профилактической работы ГО Ревда, ГО Дегтярск, Полевского
городского округа УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области лейтенантом внутренней
службы Архиповой Юлией Алексеевной

(Должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по
пожарному надзору, проводившего(их) проверку)

объекта защиты государственного автономного учреждения социального обслуживания
Свердловской области «Центр социальной помощи семье и детям города Полевского»,
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Красноармейская 87а

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с директором ГАУСО СО «ЦСПС и Д города Полевского» Трофимовой Л.Н.,
заместителем директора ГАУСО СО «ЦСПС и Д города Полевского» Кондратьевой Т.С.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности и	Отметка (подпись) о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Запоры на дверях эвакуационных	Постановление Правительства РФ от	01.08.2021	

Вх. № 1910 ДАТА 18.09.2021

	<p>выходов 1 этажа не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа.</p> <p><i>Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов.</i></p>	25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 35.		
2.	<p>На 1 - этаже, эвакуационный выход (район медицинского блока), руководитель организации не обеспечил исправное состояние систем оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами, а именно световое табло «Выход» не закреплен над дверным проемом.</p> <p><i>Обеспечить исправное состояние систем оповещения и управления эвакуацией людей объекта в соответствии с инструкцией на технические средства завода-изготовителя, национальными и (или) международными стандартами.</i></p>	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 33, 43, 61.	01.08.2021	
3.	<p>Из тамбура 1 - этажа, эвакуационный выход (район медицинского блока) заблокирован различными предметами и материалами, а именно производственными отходами, мусором.</p> <p><i>Разблокировать эвакуационный выход.</i></p>	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 «б».	01.08.2021	
4.	<p>1-этаж, помещение административно-хозяйственного блока (район помещения №101), ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,75).</p> <p><i>Предусмотреть ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 метра.</i></p>	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	01.08.2021	
5.	<p>На 1-этаже, подсобное помещение (лестничный марш расположенного район медицинского блока) не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.</p> <p><i>Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.</i></p>	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18,27.	01.08.2021	
6.	<p>На 1-этаже, подсобное помещение (лестничный марш расположенного район медицинского блока), установленные двери имеют степень огнестойкости менее 0,6 часа.</p> <p><i>Установить двери со степенью огнестойкости не менее 0,6 часа.</i></p>	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 2.08.02-89*. «Общественные здания и сооружения» п.1.82.	01.08.2021	
7.	<p>На 1-этаже, подсобное помещение (лестничный марш расположенного район медицинского блока), руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной</p>	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.20.	01.08.2021	

	<p>безопасности". <i>Обеспечить наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</i></p>			
8.	<p>На 1-этаже, помещение № 101, расстояние между шлейфом пожарной сигнализации и электросветильником менее 0,5 метра (фактическая ширина 0,46 метра). <i>Предусмотреть расстояние между шлейфом пожарной сигнализации и электросветильником не менее 0,5 метра.</i></p>	<p>Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 84, СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" п.13.3.6.</p>	01.08.2021	
9.	<p>В помещениях здания руководитель организации, не организовал проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград, кабелей автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией. <i>Организовать проведение работ по заделке негорючими материалами, обеспечивающими требуемый предел огнестойкости и дымогазонепроницаемость, образовавшихся отверстий и зазоров в местах пересечения противопожарных преград, кабелей автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией.</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 22.</p>	01.08.2021	
10.	<p>На 1-этаже, помещение № 102, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,77). <i>Предусмотреть ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 метра.</i></p>	<p>Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.</p>	01.08.2021	
11.	<p>На 1-этаже, помещение № 103, эвакуационный выход, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,74). <i>Предусмотреть ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 метра.</i></p>	<p>Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.</p>	01.08.2021	
12.	<p>На 1-этаже, помещение №103, запоры на дверях эвакуационных выходов не обеспечивают возможность их свободного открывания изнутри без ключа. <i>Обеспечить возможность свободного открывания изнутри без ключа дверей эвакуационных выходов.</i></p>	<p>Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 35.</p>	01.08.2021	
13.	<p>На 1-этаже, помещение №104 эвакуационный выход, открывание дверей предусмотрено не по направлению выхода из здания.</p>	<p>СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.6. Федеральный закон от 22</p>	01.08.2021	

	<i>Предусмотреть открывание дверей по направлению выхода из здания.</i>	июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 «ж».		
14.	Под лестничным маршем 1-этажа (район помещения административно-хозяйственного блока) имеется помещение электrorаспределительного устройства, ограждающие конструкции установлены без учета функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. <i>Установить ограждающие конструкции с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</i>	СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4.	01.08.2021	
15.	Под лестничным маршем 1-этажа (район помещения №110) имеется помещение электrorаспределительного устройства, ограждающие конструкции установлены без учета функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания. <i>Установить ограждающие конструкции с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</i>	СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 7.4.	01.08.2021	
16.	На 1-этаже (район помещения №110), руководитель организации, при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания, не обеспечил соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно в соответствии с рабочим проектом РП-1501-12032020-ПС предусмотрена установка извещателя пожарного ручного марки «ИП-513-10», а фактически установлен извещатель пожарный ручной с неустановленным сроком эксплуатации. <i>Обеспечить соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности.</i>	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.	01.08.2021	
17.	На 1-этаже (район помещения №113), руководитель организации, при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания, не обеспечил соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно рабочим проектом РП-1501-12032020-ПС предусмотрена установка оповещателя световой «ВЫХОД» марки «МОЛНИЯ-12» а фактически	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.	01.08.2021	

	установлен оповещатель световой «ВЫХОД» с неустановленным сроком эксплуатации. <i>Обеспечить соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности.</i>			
18.	На 1-этаже, помещение №108, эвакуационный выход, открывание дверей предусмотрено не по направлению выхода из здания. <i>Предусмотреть открывание дверей по направлению выхода из здания.</i>	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.6. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.89. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 «ж».	01.08.2021	
19.	На 1-этаже, в помещении столовой, эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,69). <i>Предусмотреть ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 метра.</i>	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	01.08.2021	
20.	20. На 1-этаже, помещение столовой, эвакуационный выход, ведущий непосредственно наружу, заблокирован различными предметами и материалами, а именно стоит шкаф с уборочным инвентарем и на дверях эвакуационного выхода присутствует сетка. <i>Разблокировать эвакуационный выход.</i>	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 33, 36 «б».	01.08.2021	
21.	На 1-этаже, помещение столовой, эвакуационный выход, ведущий в коридор 1-го этажа, высота эвакуационного выхода в свету менее 1,9 метра (фактическая высота 1,88 м). <i>Предусмотреть высоту эвакуационного выхода в свету не менее 1,9 метра.</i>	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	01.08.2021	
22.	На 1-этаже, помещение столовой, складские помещения пищеблока, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон. <i>Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.</i>	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18,27. (не обеспечение безопасности людей).	01.08.2021	
23.	На 1-этаже, помещение столовой, складские помещения пищеблока, установленные двери имеют степень огнестойкости менее 0,6 часа. <i>Установить двери со степенью огнестойкости не менее 0,6 часа.</i>	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 2.08.02-89*. «Общественные здания и сооружения» п.1.82.	01.08.2021	
24.	На 1-этаже, помещение столовой, складские помещения пищеблока, руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.20.	01.08.2021	

	Обеспечить наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
25.	На 1-этаже, помещение №113, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,76). <i>Предусмотреть ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 метра.</i>	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	01.08.2021	
26.	На 2-этаже, группа мальчиков, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,75). <i>Предусмотреть ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 метра.</i>	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	01.08.2021	
27.	На 2-этаже, помещение № 201, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,77). <i>Предусмотреть ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 метра.</i>	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	01.08.2021	
28.	На 2-этаже, помещение № 205, эвакуационный выход, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,75).	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	01.08.2021	
29.	На 2-этаже, район помещения №205, руководитель организации, при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания, не обеспечил соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно в соответствии с рабочим проектом РП-1501-12032020-ПС предусмотрена установка извещателя пожарного ручного марки «ИП-513-10», а фактически установлен извещатель пожарный ручной с неустановленным сроком эксплуатации. <i>Обеспечить соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности.</i>	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.	01.08.2021	
30.	На 2-этаже, помещение 204, руководитель организации, при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания, не обеспечил соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно рабочим проектом РП-1501-12032020-ПС предусмотрена установка оповещателя световой «ВЫХОД» марки «МОЛНИЯ-12», а фактически установлен оповещатель световой «ВЫХОД» с неустановленным сроком эксплуатации. <i>Обеспечить пожарной безопасности здания, не обеспечил соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности.</i>	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.	01.08.2021	

31.	На 2-этаже, в помещении гардеробной группы мальчиков, руководитель организации, при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания, не обеспечил соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно рабочим проектом РП-1501-12032020-ПС предусмотрена установка оповещателя световой «ВЫХОД» марки «МОЛНИЯ-12» а фактически установлен оповещатель световой «ВЫХОД» с неустановленным сроком эксплуатации. <i>Обеспечить соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности.</i>	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.	01.08.2021	
32.	На 2-этаже, помещение № 206, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,76). <i>Предусмотреть ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 метра.</i>	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	01.08.2021	
33.	На 2-этаже, помещение № 204, отделка потолка выполнена из горючих материалов.	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.134 п.8.	01.08.2021	
34.	На 2-этаже, помещение № 206 в помещении игровой дошкольников, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,72). <i>Предусмотреть ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 метра.</i>	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	01.08.2021	
35.	На 2-этаже, в помещении группы дошкольников, руководитель организации, при монтаже средств обеспечения пожарной безопасности здания, не обеспечил соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности, а именно рабочим проектом РП-1501-12032020-ПС предусмотрена установка громкоговорителя настенного марки «АС-2-2», а фактически установлен громкоговоритель настенный с неустановленным сроком эксплуатации. <i>Обеспечить соблюдение проектных решений, требований нормативных документов по пожарной безопасности.</i>	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 61.	01.08.2021	
36.	На 2-этаже, эвакуационный выход из помещения спальни девочек, заблокирован. <i>Разблокировать эвакуационный выход.</i>	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 36 «б».	01.08.2021	
37.	На 2-этаже, культурно-оздоровительного центра, помещение музыкального зала, ширина эвакуационного выхода в свету менее 0,8 метра (фактическая ширина 0,73). <i>Предусмотреть ширину эвакуационного выхода в свету не менее 0,8 метра.</i>	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16.	01.08.2021	
38.	На 2-этаже, культурно-оздоровительного центра, помещение	Федеральный закон от 27.12.2002г. № 184 «О техническом регулировании»	01.08.2021	

	для хранения декораций и костюмов установленные двери имеют степень огнестойкости менее 0,6 часа. <i>Установить двери со степенью огнестойкости не менее 0,6 часа.</i>	ст.46, СНиП 2.08.02-89*. «Общественные здания и сооружения» п.1.82.		
39.	На 2-этаже, культурно-оздоровительного центра, помещение для хранения декораций и костюмов, руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". <i>Обеспечить наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</i>	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.20.	01.08.2021	
40.	На 2-этаже, культурно-оздоровительного центра, помещение для хранения декораций и костюмов, не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон. <i>Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.</i>	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18,27.	01.08.2021	
41.	Планы эвакуации, расположенные в здании не утверждены руководителем объекта. <i>Утвердить планы эвакуации.</i>	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.7. ГОСТ 12.2.143-2009 «Система стандартов безопасности труда. Системы фотолуминесцентные эвакуационные. Требования и методы контроля» п.4.5.1.	01.08.2021	
42.	Для здания (технический паспорт нежилого помещения №№11-18), не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон. <i>Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.</i>	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18,27.	01.08.2021	
43.	Здание (технический паспорт нежилого помещения №№11-18), руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". <i>Обеспечить наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8</i>	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.20.	01.08.2021	

	Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
44.	Осуществляется хранение веществ и материалов в здании (технический паспорт нежилого помещения №№11-18) без учета их пожароопасных физико-химических свойств. <i>Не осуществлять хранение веществ и материалов без учета их пожароопасных физико-химических свойств.</i>	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 339.	01.08.2021	
45.	В здании (технический паспорт нежилого помещения №№11-18), отсутствует автоматическая пожарная сигнализация <i>Установить автоматическую пожарную сигнализацию.</i>	Федеральный закон от 27.12.2002г № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.1, 4, таблица 3, п.38, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 54, 83, 91,103, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А, таблица А3, п. 38. (не обеспечение безопасности людей).	01.08.2021	
46.	В здании (технический паспорт нежилого помещения №№11-18), отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. <i>Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</i>	Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03 п. 1.2, п. 5.1 таблица 2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», таблица 2.	01.08.2021	
47.	Для здания (технический паспорт нежилого помещения №№1-6; 8-10), не определена категория по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон. <i>Определить категорию по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс пожароопасных зон.</i>	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статьи 18,27.	01.08.2021	
48.	Здание (технический паспорт нежилого помещения №№1-6; 8-10), руководитель организации не обеспечил наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". <i>Обеспечить наличие на дверях обозначение категорий по взрывопожарной и пожарной</i>	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.20.	01.08.2021	

	опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".			
49.	Осуществляется хранение веществ и материалов в здании (технический паспорт нежилого помещения №№1-6; 8-10) без учета их пожароопасных физико-химических свойств. <i>Не осуществлять хранение веществ и материалов без учета их пожароопасных физико-химических свойств.</i>	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 339.	01.08.2021	
50.	В здании (технический паспорт нежилого помещения №№1-6; 8-10), отсутствует автоматическая пожарная сигнализация. <i>Установить автоматическую пожарную сигнализацию.</i>	Федеральный закон от 27.12.2002г № 184 «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» п.1, 4, таблица 3, п.38, Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" статья 54, 83, 91,103, СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» приложение А, таблица А3, п. 38.	01.08.2021	
51.	В здании (технический паспорт нежилого помещения №№1-6; 8-10), отсутствует система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре <i>Установить систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.</i>	Федеральный закон № 184-ФЗ от 27.12.2002г. «О техническом регулировании» ст. 46, Нормы пожарной безопасности «Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях» 104-03 п. 1.2, п. 5.1 таблица 2, СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», таблица 2.	01.08.2021	
52.	Инструкция о мерах пожарной безопасности не соответствует требованиям, установленным разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения. <i>Инструкция о мерах пожарной безопасности привести в соответствие с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожаровзрывоопасного и пожароопасного помещения категории А, Б и В1 производственного и складского назначения.</i>	Постановление правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390 «О противопожарном режиме» п.2.	01.08.2021	
53.	Руководитель организации не обеспечил проверку, устройств, блокировки вентиляционных систем с	Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме» п. 49.	01.08.2021	

автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре. Обеспечить проверку, устройств, блокировки вентиляционных систем с автоматическими установками пожарной сигнализации, автоматических устройств отключения вентиляции при пожаре.			
---	--	--	--

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
- руководители органов местного самоуправления;
- собственники имущества;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции;
- иные граждане;

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР ГО Ревда, ГО Дегтярск,
Полевского городского округа УНД и ПР
ГУ МЧС России по Свердловской области
полковник внутренней службы Покальнетов В.Н.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора
по пожарному надзору)

« 18 » 09 2020 г.

С предписанием ознакомлен, для исполнения получил (а):

директор СЗУ ЧСЧСО
Полевского М.А. Прохоров
(должность, фамилия, инициалы)

« 18 » 09 2020 г.

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)



(подпись)