



АКТ № 138.

**проверки работоспособности (проведения работ  
по техническому обслуживанию) средств обеспечения  
пожарной безопасности зданий и сооружений**

Проведена проверка работоспособности (выполнены работы по техническому обслуживанию) Системы автоматического дублирования извещения о пожаре на  
(указывается вид системы — АПТ, ПС, ОПС и т. д., а также виды выполняемых работ)

пульт подразделения пожарной охраны

ООО «Актай-Мониторинг»,

(полное наименование юридического лица или фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (лицензиата), проводившего проверку (работы))

на объекте:

Малая хит

расположенном по адресу:

Екатеринбург ул. Свободная 137

Проверка работоспособности проведена (работы выполнены) «15» 02 2021г.  
на основании лицензии МЧС России от «20» января 2015г. № 66-Б/00347

В результате проверки работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений установлено: Объектовая станция «Стрелец»

в рабочем состоянии

(указывается работоспособность (неработоспособность) систем)

Примечание

Зав.отд.

(должность)

Лосинов А.М.

(фамилия и инициалы представителя заказчика)

(подпись)

М. П.

Специалист технических средств  
систем безопасности

(должность)

Бухаринов А.П.

(фамилия и инициалы представителя подрядчика (лицензиата))

(подпись)

М. П.