

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных  
(надзорных) мероприятий, КНМ 66220061000200967789

QR-код \*:



Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Тавдинского городского округа, Таборинского муниципального района  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления Министерства Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям  
и ликвидации последствий стихийных бедствий  
по Свердловской области  
(наименование контрольного (надзорного) органа)

« 29 » апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.  
(дата и время составления акта)

г. Тавда  
(место составления акта)

**Акт выездной проверки № 66-27-2022/0031ак**  
(плановой/внеплановой/по программе проверок)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением *главного Государственного инспектора Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору Кисеева Максима Георгиевича* от 15.04.2022 г. № 66-27-2022/0031рс, КНМ 66220061000200967789

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках Федерального государственного пожарного надзора, ФРГУ № 10001495160

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля).

3. Выездная проверка проведена:

1) Главным Государственным инспектором Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору Кисеевым Максимом Георгиевичем

2) Государственным инспектором Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору Васьковым Яковом Николаевичем

3) Государственным инспектором Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору Филимоновым Алексеем Сергеевичем

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспектора) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается, если его замена была проведена после начала выездной проверки).

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1) Старший инженер сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области капитан внутренней службы Евстигнеев Павел Александрович;

2) Инженер сектора ИИР ФГБУ СЭУ ФПС ИПЛ по Свердловской области лейтенант внутренней службы Грибенко Дмитрий Сергеевич;

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

1)

не привлекались

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений об аттестации эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа об аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

5. Выездная проверка проведена в отношении: здания, помещений и территории объекта защиты ГАУ «Тавдинский ПНИ» (жилой корпус № 2)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 623955, ОБЛАСТЬ, СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД, ТАВДА, ПЕРЕУЛОК, СЕЛЬСКИЙ, 9, Литер Р

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка).

7. Контролируемые лица: ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ТАВДИНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ", ИНН 6634003041 юридический адрес: 623955, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, ТАВДА ГОРОД, СЕЛЬСКИЙ ПЕРЕУЛОК, 9

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с « 22 » апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по « 29 » апреля 2022 г., 09 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс).

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с (не приостанавливалось)

с « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

по « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ г., \_\_\_\_ час. \_\_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки.).

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

«22» апреля 2022 г. с 10 ч. 00 мин. по 12 ч. 00 мин. Продолжительность 1 день/2 часа;

«26» апреля 2022 г. с 13 ч. 00 мин. по 14 ч. 00 мин. Продолжительность 1 день/1 час;

«29» апреля 2022 г. с 08 ч. 00 мин. по 09 ч. 00 мин. Продолжительность 1 день/1 час;

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица).

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с «22» апреля 2022 г., 10 час. 00 мин.

по «29» апреля 2022 г., 08 час. 30 мин.

по месту 623955, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ТАВДА, ПЕРЕУЛОК СЕЛЬСКИЙ, 9, Литер Р

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: Протокол осмотра территорий, помещений проверяемого лица от 29.04.2022 г.

указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий, и прилагаемых к акту).

2) инструментальное обследование

в следующие сроки:

с «26» апреля 2022 г., 13 час. 00 мин.

по «26» апреля 2022 г., 14 час. 00 мин.

по месту 623955, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД ТАВДА, ПЕРЕУЛОК СЕЛЬСКИЙ, 9, Литер Р

по результатам которого составлены: Протокол испытания по проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации от 26.04.2022 г., Протокол испытания по измерению уровня звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 26.04.2022 г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям).

10. При проведении выездной проверки были заполнены следующие проверочные листы:

Приложения № 1, № 2 к приказу МЧС России от 09.02.2022 № 78;

(указываются заполненные в ходе проведения выездной проверки проверочные листы, их структурные единицы (если проверочный лист применялся не в полном объеме), с реквизитами актов, их утверждающих).

11. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: согласно решения о проведении выездной проверки

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа; 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия, 4) иные (указать источник).

12. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

| № п/п | Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения  | Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены |
|-------|---|--|
| 1.    | Двери эвакуационного выхода из помещения коридора первого этажа в помещение лестничной клетки со стороны административного крыла (помещения № 230 и 231 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) закрыты на ключ без возможности их свободного открывания; | п. 26 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;  |
| 2.    | Огнетушитель № 9, расположенный в помещении серверной (помещение № 224 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание), имеет сломанный раструб;  | п. 60 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;  |
| 3.    | Коврик в тамбуре эвакуационного выхода (помещение № 237 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) не закреплен к полу;  | п. 31 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;  |
| 4.    | Коврик в тамбуре эвакуационного выхода (помещение № 250 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) не закреплен к полу;  | п. 31 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;  |
| 5.    | В помещении коридора возле тамбура эвакуационного выхода (помещение № 249 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) допускается эксплуатация электротехнического изделия с повреждениями (выпадает корпус розетки из подрозетника);                         | пп. «б» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;  |
| 6.    | На дверях помещения архива (помещение № 219 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) отсутствует обозначение   | п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства  |

|     |  |   |
|-----|--|---|
|     | категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности;  | РФ от 16.09.2020 г. № 1479;   |
| 7.  | На дверях помещения склада (помещение № 218 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) отсутствует обозначение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности;  | п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;         |
| 8.  | На дверях помещения склада (помещения № 215, 216 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) отсутствует обозначение категории помещения по взрывопожарной и пожарной опасности;   | п. 12 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;         |
| 9.  | Допускается курение в помещении тамбура эвакуационного выхода со стороны внутреннего двора (помещение № 212 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание);   | п. 11 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;         |
| 10. | В помещении палаты № 202 (помещение № 444 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) допускается эксплуатация электрического светильника без защитного колпака, предусмотренного конструкцией светильника;                                    | пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; |
| 11. | Огнетушитель № 48, расположенный в помещении библиотеки (помещение № 385 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание), имеет сломанный раструб;   | п. 60 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;         |
| 12. | Огнетушитель № 44, расположенный в помещении библиотеки (помещение № 384 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание), имеет сломанный раструб;   | п. 60 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;         |
| 13. | На огнетушителе № 44, расположенный в помещении библиотеки (помещение № 384 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание), сорвана пломба;   | п. 407 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;        |
| 14. | Огнетушитель № 55, расположенный в помещении электрощитовой в подвале (помещение № 49 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание), имеет сломанный раструб;  | п. 60 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;         |
| 15. | Дымовой пожарный извещатель в подвале в помещении № 44 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание неисправен (отсутствует корпус извещателя);  | п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;         |
| 16. | В подвале в помещении № 44 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание допускается эксплуатация электрического светильника без защитного колпака, предусмотренного конструкцией светильника;  | пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479; |
| 17. | Дымовой пожарный извещатель, расположенный в помещении палаты 203 на 2 этаже (помещение № 448 согласно экспликации плана этажа технического паспорта на здание) не передал сигнал о пожаре на приемно-контрольный прибор системы пожарной сигнализации (неисправен); | п. 54 Правил противопожарного режима в РФ утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479;         |



|     |  |  |
|-----|--|--|
| 18. | Звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемых помещениях, а именно:<br>- кабинет № 2 2 этаж, постоянный уровень шума 39,2 дБА, при срабатывании СОУЭ 40,2;<br>- библиотека 2 этаж, постоянный уровень шума 39,2 дБА, при срабатывании СОУЭ 48,3;<br>- палата № 208 2 этаж, постоянный уровень шума 39,4 дБА, при срабатывании СОУЭ 41,2;<br>- кухня 1 этаж, постоянный уровень шума 46,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 56,2;<br>- палата № 104 1 этаж, постоянный уровень шума 39,2 дБА, при срабатывании СОУЭ 43,2;<br>- отделение милосердия, медицинский пост 1 этаж, постоянный уровень шума 44,3 дБА, при срабатывании СОУЭ 54,3; | п. 3.15 Норм пожарной безопасности<br>"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323 |
| 19. | В спальнях помещениях звуковые сигналы СОУЭ не обеспечивают уровень звука не менее чем на 15 дБА выше уровня звука постоянного шума в защищаемом помещении, но не менее 70 дБА, а именно:<br>- палата № 237 2 этаж, постоянный уровень шума 39,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 45,1;<br>- палата № 232 2 этаж, постоянный уровень шума 39,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 44,3;<br>- палата № 244 2 этаж, постоянный уровень шума 39,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 42,1;<br>- палата № 247 2 этаж, постоянный уровень шума 38,1 дБА, при срабатывании СОУЭ 42,3;  | п. 3.16 Норм пожарной безопасности<br>"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323 |
| 20. | Настенные звуковые оповещатели закреплены на расстоянии от потолка до оповещателя менее 150 мм;  | п. 3.17 Норм пожарной безопасности<br>"Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях" (НПБ 104-03), утв. Приказом МЧС России от 20 июня 2003 г. N 323 |

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в п. 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия).

**Выявленные нарушения №№ п/п 1-5, 9-17 устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия.**

13. К настоящему акту прилагаются:

1) Протокол осмотра территорий, помещений проверяемого лица от 29.04.2022 г. с фототаблицей;

2) Протокол испытания по проверке работоспособности автоматической пожарной сигнализации от 26.04.2022 г.;

3) Протокол испытания по измерению уровня звука при сработке системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре от 26.04.2022 г.;

4) Предписание об устранении нарушений № 66-27-2022/0031пп/1/18;

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы, а также иные документы, прилагаемые к акту выездной проверки).

Главный Государственный инспектор Тавдинского  
ГО, Таборинского МР по пожарному надзору  
Кисеев Максим Георгиевич.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку)

  
(подпись)  


Государственный инспектор Тавдинского ГО, Таборинского МР по пожарному надзору  
Филимонов Алексей Сергеевич т. 8(34360)5-20-88, эл. адрес: [tond-tavda@mail.ru](mailto:tond-tavda@mail.ru)

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Директор  
ГАУ «Тавдинский ПНИ»  
Холин Алексей Валентинович

  
(подпись)  


**Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления).**

**Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале.**

\*отметки размещаются после реализации указанных в них действий

В случае несогласия с настоящим актом Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о составлении обжалуемого акта (статья 40 Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации") с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

