

Черных, 199

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о выездной проверке в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:
«27» сентября 2023 г., 66230061000207869677/https://private.proverki.gov.ru/private/knm/17941766
ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:



QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Нижний Тагил и Горноуральского
городского округа**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«11» апреля 2024 г., 13 час. 00 мин. № 2403/022-66/43-П/ВП

(дата и время составления предписания)

Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красногвардейская, д. 55А

(место составления предписания)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки от « 21 » марта 2024 г., № 2403/022-66/43-П/ВП, учетный номер проверки 66230061000207869677/https://private.proverki.gov.ru/private/knm/17941766.

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки и единый реестр контрольных (надзорных) мероприятий)

**2. Выездная проверка проведена в рамках:
осуществления федерального государственного пожарного надзора**

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля и соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена следующими должностными лицами:

1. Бульгин Роман Игоревич – инспектор ОНД ОНДиПР г.Н.Тагил и ГТО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватели, старшие дознаватели))

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При этом инспектор (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторов) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. Выездная проверка проведена в отношении:

соблюдения контролируруемыми лицами требований пожарной безопасности в зданиях, помещениях, сооружениях, на линейных объектах, территориях, земельных участках, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности, а также оценка их соответствия требованиям пожарной безопасности

(указывается объект контроля и соответствии с постановками о виде контроля)

5. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

1. обл Свердловская, г Нижний Тагил, ул Черных, Дом 19а

(указывается адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) земельного участка, в отношении которого была проведена выездная проверка)

6. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА НИЖНИЙ ТАГИЛ" ИНН 6668012460, адрес регистрации юридического лица: СВЕРДЛОВСКАЯ, НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛИЦА, ПАРХОМЕНКО, 16

(указывается фамилия, имя, отчество (при наличии), гражданство или наименование организации, ее индивидуальное наименование юридического лица, адрес организации (ее филиала, представительства, обособленных структурных подразделений), ответственность за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого вручается предписание)

7. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

**с «05» апреля 2024 года, 12 час. 00 мин.
по «11» апреля 2024 года, 13 час. 00 мин.**

(указывается дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

**Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:
04 час 00 минут (часы, минуты)**

(указывается срок (часы, минуты), в пределах которого осуществляется непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по изданным контролирующим лицом)

8. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

- 1.** При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности сверх срока службы более 10 лет не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (системы пожарной сигнализации и управления эвакуацией людей при пожаре) до их замены в установленном порядке (акт о приемке технических средств в эксплуатацию от 11.03.2009 года) п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных

постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 10/1 от 28.01.2022, пункт предписания 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

2.

На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (ведомость смонтированного оборудования, протокол измерения сопротивления изоляции электропроводок, акт входного контроля, акт об окончании монтажных работ, сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, инструкции по эксплуатации оборудования. Частичный ремонт АПС и СОУЭ был проведен 29.12.2019 г. в соответствии с рабочим проектом № АПС02/19 согласно акта приемки в эксплуатацию ООО «ТехноЩит») п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 10/1 от 28.01.2022, пункт предписания 1

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

3.

Помещение подвала не защищено системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, согласно рабочего проекта № АПС02/19, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 22.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», п. 3 ст. 52, ст. 84 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 3.1, п. 4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 10/1 от 28.01.2022, пункт предписания 3

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Глава 14, Статья 52. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются устройством систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

4.

На объекте защиты эвакуационные выходы не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: ширина эвакуационных выходов из помещений 1-го и 2-го этажа ее лестничную клетку менее 0,8 метра и составляют 0,71 метра, ч. 1 ст. 46 Федерального закона от 22.12.2002 года № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст. 5, ч.1 ст. 6, ч.1, ч.2 ст. 53, ч.1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.5, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы». Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 10/1 от 28.01.2022, пункт предписания 12

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

5.

На объекте защиты при ручном открывании ворот, установленных на проезде (подъезде) на территорию, не организовано круглосуточное дежурство персонала непосредственно у места установки шлагбаума или дистанционно при устройстве видео- и аудиосвязи с местом их установки, п. 71 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479. Нарушение было выявлено ранее. Номер предписания 10/1 от 28.01.2022, пункт предписания 14

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 71 Правил, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Допускается ручное открывание при организации круглосуточного дежурства персонала непосредственно у места установки шлагбаума, ворот, ограждения и иных технических средств на проездах или дистанционно при устройстве видео- и (или) аудиосвязи с местом их установки.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

6.

На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, не предоставлены акты выполненных работ по установке, а также сертификат соответствия, паспорт и инструкция по эксплуатации на противопожарный люк

85 МДР

для подтверждения требуемого предела огнестойкости, п. 2(1), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479, ст. 5, ч.1 ст. 6, ч.1 ст.88, ст.145 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1.7.2 ГОСТ Р 59642-2021 Средства противопожарной защиты зданий и сооружений. Заполнение проемов в противопожарных преградах. Общие требования к монтажу, техническому обслуживанию и ремонту.

Методы контроля

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 54 Правил, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

7. На объекте защиты запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов на 2 этаже (помещения № 10 и № 18 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) не обеспечивают возможность свободного открывания изнутри без ключа, п. 26 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Пункт 26 Правил, Прочее абзац 1. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'

Нарушенное обязательное требование:

Запоры (замки) на дверях эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений, за исключением объектов защиты, для которых установлен особый режим содержания помещений (охраны, обеспечения безопасности), должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

8. На объекте защиты, на 1 этаже, помещение кухни (помещение № 12 по техническому паспорту от 05.01.2003 года), не защищено системой автоматической пожарной сигнализации, ч.1 ст.46, Федерального закона «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ; ст.5, ч.1 ст.6, ч.2 ст.54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.2(1) Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479, п.4.4, п.48 табл. 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности (утв. Приказом МЧС России от 20.07.2020 № 539)

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 2, Глава 14, Статья 54. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре должны быть установлены на объектах, где воздействие опасных факторов пожара может привести к травматизму и (или) гибели людей.

Срок устранения нарушения:

10.03.2025

9. Мощность речевых пожарных оповещателей не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временного пребывания людей не менее 75 дБА (согласно акту измерения звукового давления от 09.04.2024 года ИП Коноплин А.И. уровень звука при сработке СОУЭ на расстоянии 3 метров от оповещателя составляет: Подвал Склад (помещение № 1 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 56,3 дБА, Склад (помещение № 2 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 52,2 дБА, Туалет (помещения № 3,4 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 51,1 дБА, Вентиляционная (помещение № 5 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 59,5 дБА, Коридор (помещение № 6 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 53,1 дБА, Архив (помещение № 7 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 52,2 дБА, Электропритовая (помещения № 8 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 52,9 дБА, Коридор (помещение № 9 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 56,1 дБА, Лестничная клетка (помещение № 2 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 62,1 дБА, Прачечная (помещение № 2 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 56,4 дБА, Первый этаж Спальная (помещения № 1 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 72,7 дБА, Кабинет (помещение № 2 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 65,1 дБА, Раздевалка (помещение № 5 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 63,4 дБА, Групповая (помещение № 7 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 72,7 дБА, Кладовая (помещения № 8 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 53,2 дБА, Туалет (помещение № 9 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 52,5 дБА, Умывальная (помещения № 10 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 52,3 дБА, Столовая (помещение № 11 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 65,7 дБА, Кухня (помещение № 12 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 62,7 дБА, Кабинет (помещение № 16 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 55,3 дБА, Кабинет (помещения № 17 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 62,5 дБА, Коридор (помещение № 18 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 74,1 дБА, Туалет (помещение № 20 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 56,6 дБА, Кабинет (помещение № 21 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 73 дБА, Коридор (помещение № 22 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 61,8 дБА, Умывальная (помещения № 23 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 51,4 дБА, Туалет (помещение № 24 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 50 дБА, Кабинет (помещение № 25 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 65,3 дБА, Второй этаж Спальная (помещения № 1 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 53 дБА, Кабинет (помещение № 2 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 55,4 дБА, Коридор (помещение № 3 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 74,6 дБА, Раздевалка (помещение № 4 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 55,7 дБА, Групповая (помещение № 6 по техническому паспорту

от 05.01.2003 года) 74,8 дБА, Кладовая (помещения № 7 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 52,1 дБА, Туалет (помещение № 8 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 51,7 дБА, Умывальная (помещения № 9 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 51,7 дБА, Столовая (помещение № 10 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 63,4 дБА, Кабинет (помещение № 11 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 74,7 дБА, Лестничная клетка (помещения № 13 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 73 дБА, Кабинет (помещение № 14 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 53,3 дБА, Коридор (помещение № 15 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 53,3 дБА, Кладовая (помещение № 16 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 53,3 дБА, Комната отдыха (помещение № 18 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 70,5 дБА, Умывальная (помещения № 19 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 51,2 дБА, Душевая (помещение № 20 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 51 дБА, Кабинет (помещения № 21 по техническому паспорту от 05.01.2003 года) 56,6 дБА, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ст.6, ст. 54, ч.3 ч.4 ст.84 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.1. п.4.2, п.4.6, п. 4.8 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности. п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

Наименование нормативного правового акта и его структурная единица:

Часть 4, Глава 19, Статья 84. Федеральный закон 123-ФЗ от 22.07.2008 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности

Нарушенное обязательное требование:

В любой точке защищаемого объекта, где требуется оповещение людей о пожаре, уровень громкости, формируемый звуковыми и речевыми оповещателями, должен быть выше допустимого уровня шума.


Срок устранения нарушения:

10.03.2025

(указывается наименование нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушение обязательных требований, сведений, позволяющих достоверно установить нарушение обязательных требований), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием результатов разрешительных мероприятий, требований документа, исполнение которых является обязательным и соответствии с законодательством Российской Федерации, равно принятого решения контрольного (надзорного) органа, указывается порядковый номер протокола, срок устранения нарушения)

Инспектор ОНД ОНДиПР г.Н.Тагил и ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватель, старшие дознаватели)) Булыгин Роман Игоревич

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов))



подпись

Булыгин Роман Игоревич - инспектор ОНД ОНДиПР г.Н.Тагил и ГГО УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области (государственный инспектор города (района) субъекта РФ по пожарному надзору (в том числе дознаватель, старшие дознаватели)), телефон: 83435403497, e-mail: ond-ntagil@66.mchs.gov.ru

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно выполняющего проект протокола, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований:

Булыгин Роман Игоревич, Булыгина Ольга Игоревна, Булыгина Анастасия Игоревна, Булыгина Дарья Игоревна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, исполняющего предписание юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«13» часов «30» минут «11» 04 2024 г. *Булыгин Роман Игоревич*

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней с момента получения предписания (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

