



Министерство социальной политики
Свердловской области
Государственное автономное учреждение
социального обслуживания
Свердловской области
«Комплексный центр социального
обслуживания населения «Золотая осень»
города Нижний Тагил»
ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень»
города
Нижний Тагил»
ул. Правды, 9^а
Свердловская область,
г. Нижний Тагил, 622051
тел.(факс) (3435) 33-59-37
e-mail:mssp-so-zos@egov66.ru
05 Дек 2025 № 1019

Начальнику отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы города Нижний Тагил и
Горноуральского ГО
УНДиПР ГУ МЧС России
по Свердловской области
Афанасьеву Д.В.

В период с 05.11.2024 по 18.11.2024 года инспектором ОНД и ПР г. Нижний Тагил ГГО УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области Булыгиным Р.И., проведена плановая проверка объекта ГАУСО СО «КЦСОН «Золотая осень» города Нижний Тагил», расположенного по адресу: ул. Правды, 9а

По результатам проверки было вынесено Предписание №2410/022-66/560-П/ПВП «Об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности», о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара, со сроком исполнения 03.11.2025.

Принято решение об удовлетворении ходатайства о продлении срока исполнения предписания до 01.02.2026 г.

На 05.12.2025 г. выполнены все пункты предписания по объекту, расположенному по адресу: ул. Правды, 9а.

Выявленное нарушение обязательного требования	Мероприятия по устранению выявленного нарушения
На объекте защиты эвакуационный выход не обеспечивает безопасную эвакуацию людей, а именно: ширина эвакуационного выхода из общего коридора на 2 этаже (помещение № 4 по техническому паспорту БТИ от 04.09.2008 года) на лестничную клетку в свету при числе эвакуирующихся не более 50 человек менее 0,8 метра (по факту ширина выхода составляет 0,72 метра)	Выполнено (акт выполненных работ, фото прилагается)
На объекте защиты эвакуационный выход не обеспечивает безопасную эвакуацию	Выполнено (акт выполненных работ, фото прилагается)


Афанасьев Д.В.
08.12.2025

	ацию людей, а именно: ширина эвакуационного выхода из общего коридора на 2 этаже (помещение № 24 по техническому паспорту БТИ от 04.09.2008 года) на лестничную клетку в свету при числе эвакуирующихся не более 50 человек менее 0,8 метра (по факту ширина выхода составляет 0,72 метра)	
П.3	На объекте защиты, класса функциональной пожарной опасности Ф 4.3, эвакуационные пути не обеспечивают безопасную эвакуацию людей: лестница 3-го типа в здании имеет ограждения высотой менее 1,2 м. (высота ограждений в свету составляет от 0,6 м. до 0,96 м), ширину проступи менее 0,20 м (по факту 0,04 м), угол уклона более 60 градусов (фактически 66,3 градусов). Лестница 3-го типа размещена у стены, имеющей светопрозрачные проемы с пределом огнестойкости менее EIW 30	Выполнено. (акт выполненных работ, фото прилагается)
П.4	Мощность речевых пожарных оповещателей не обеспечивает уровень звука во всех местах постоянного или временно-го пребывания людей не менее 75 дБА (согласно акту измерения звукового давления от 06.11.2024 года ООО Фирма «СИН-СБ».	Выполнено. (копия рабочей документации, акт выполненных работ, прилагается)

Таким образом, все пункты предписания №2410\022-66\560-ПМПВП от 18.11.2024г. выполнены.

Просим снять с контроля и направить письменный ответ на адрес электронной почты m-sp-so-zos@egov66.ru

Директор



А.А. Горбунова