

«11 » апреля 2018 года
дата

г. Артемовский
город

Акт обследования

Объект: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Артемовского района» (ГАУ «КЦСОН Артемовского района»)

(наименование и ведомственная принадлежность)

Адрес:

Юридический: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Чайкиной, 24

Фактический: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Чайкиной, 24

(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

Комиссия в составе представителей:

Собственник: заместитель директора Казакова Марина Викторовна, специалист по ОТ Черных Василий Владимирович

(должность, фамилия, имя, отчество)

ОВО: ст. инженер ОВО по Артемовскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» капитан полиции Каюков В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ОВД: инспектор ГООП ОМВД России по Артемовскому району ст. лейтенант полиции Вагизьянов Д.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела обследование: ГАУ «КЦСОН Артемовского района»

(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

Форма собственности объекта: государственная (ведомственная принадлежность – Министерство социальной политики населения по Свердловской области)

государственная, смешанная, частная

категория объекта: объект социального обслуживания населения

установила, **ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:**

1. что объект состоит из 1 отдельно стоящего 2 этажного здания: групповых помещений -1, служебные кабинеты 18, сенсорная комната, тренажерный и спортивные залы.

(одного, двух, и т.д. зданий, помещений в здании)

2. Вид строения – строения выполнены из силикатного кирпича, перекрытия железобетонные, кровля шиферная.

(деревянное, каменное, железобетонное)

3. Назначение объекта – используется для оказания социальных услуг населению

(производственное или иное)

4. Тех. характеристика объекта: Отдельно стоящее двухэтажное здание. Здание выполнено из кирпича. Оконные проемы выполнены из пластикового стеклопакета. Входная группа выполнена из двух дверей с тамбуром. Первая из алюминиего профиля с остеклением, вторая из пластикового профиля с остеклением; закрываются на один замок каждая. Пост вахтера и охраны находится на 1 этаже у центрального входа.

Площадь: 6238 кв/м, площадь здания 3053,1 кв/м

5. Наличие ограждения: имеется

- состояние ограждения: удовлетворительное

6. Наличие КПП: нет

- система контроля доступа: нет

- досмотр автотранспорта: нет

- наличие противотаранных устройств: нет

- наличие пропускной системы: имеется

7. Оснащённость техническими средствами охраны: имеется КТС с выводом на ПЦО ОВО по Артемовскому району

8. Организация физической охраны (наименование организации): сторож-вахтер

- наличие форменной одежды: нет

- вооружение, спецсредства: нет

- наличие связи (какая): стационарный телефон

- способность противостоять противоправным действиям: удовлетворительная

Примечания: имеется система видеонаблюдения (8 наружных видеокамер)

Для усиления инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения

Настоящий акт составлен в 3 экземплярах.

Члены комиссии:

Каюков В.А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Вагизьянов Д.А.
(Ф.И.О.)


(подпись)

Руководитель (представитель) объекта (организации) с актом ознакомлен.

Казакова М.В.



Черных В.В.


(подпись)

(подпись)