

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (далее - ОСИ)

№ 1

« 25 » апреля 2023 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: **ГАУСО СО «КЦСОН Пригородного района» стационарное отделение медико - социальной реабилитации**

1.2. Полный почтовый адрес объекта: **622912, Свердловская область, Горноуральский городской округ, п.Новоасбест, ул. Ленина, 9**

1.3. Сведения о размещении объекта:

- второй этаж (883,3 кв.м.) главного корпуса отдельно стоящего двухэтажного здания
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); **нет, имеется территория больничного городка, собственник земельного участка - Свердловская область**

1.4. Год постройки здания: **1975 г., стены кирпичные, перекрытия железобетонные, кровля мягкая, рулонная, капитальный ремонт крыши здания проведен в 2014 году**

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: **текущий ремонт проводится по мере необходимости, капитальный ремонт не запланирован**

Сведения об организации, расположенной на объекте

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование): **государственное автономное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Пригородного района» - ГАУСО СО «КЦСОН Пригородного района»**

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail, сайт:
622034, г. Нижний Тагил, пр.Строителей,11, тел. (3435) 41-28-26, soc062@egov66.ru, http://zabota062.msp.midural.ru/

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): **оперативное управление**

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): **государственная**

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): **региональная**

1.11. Вышестоящая организация (наименование): **Министерство социальной политики Свердловской области**

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): **620114 г.Екатеринбург, ул.Большакова. д.105. т.8(343) 312-07-00 (доб.0) (приемная Министра), mspso@egov66.ru**

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности: **социальное обслуживание**

2.2 Категории обслуживаемого населения по возрасту: **пожилые граждане; инвалиды; граждане, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации**

2.3 Категории обслуживаемых инвалидов (по виду нарушений):

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках;

О - инвалидами с другими нарушениями опорно-двигательного аппарата;

С - инвалиды с нарушениями зрения;

Г - инвалиды с нарушениями слуха;

У – инвалиды с умственными нарушениями

2.4 Виды услуг: **социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-правовые, социально-трудовые, услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, срочные социальные услуги**

2.5 Форма оказания услуг: **на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. круглосуточным проживанием**

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность : **39 чел.**

2.7 Участие в исполнении ИПРА инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): **да**

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) *от автовокзала г. Нижний Тагил автобус или маршрутное такси № 108, 112, 115, 126, 636, 638 до остановки п.Новоасбест, ул.Бажова* наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – *доставка пассажирским автомобилем ГАЗ 2217 (6 посадочных мест) от ГАУСО СО «КЦСОН Пригородного района», г.Нижний Тагил (с заездом на вокзал) до стационарного отделения*

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта: **700 метров**

3.2.2 Время движения (пешком): **10- 15 минут**

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: **да - тротуар**

3.2.4 Перекрестки: **нерегулируемый один**

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: **нет**

3.2.6 Перепады высоты на пути (съезды с тротуара и др.): **есть, проход к отделению от остановки постоянно в гору- подъем до 30 %, на 80% по асфальту.**

Их обустройство для инвалидов на коляске: **в связи с постоянным подъемом в гору и отсутствием съезда с тротуара передвижение на коляске возможно только с сопровождающим.**

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)
1.	Все категории инвалидов и МГН	ДЧ (дополнительная помощь сотрудников)
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДЧ (дополнительная помощь сотрудников)
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДЧ (дополнительная помощь сотрудников)
4	с нарушениями зрения	ДЧ
5	с нарушениями слуха	ДП
6	с умственными нарушениями	ДП

* - с учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности для основных категорий инвалидов**					
		К для передвига- ющихся на креслах- колясках	О с другими наруше- ниями опорно- двигат. аппарата	С с наруше- ниями зрения	Г с наруше- ниями слуха	У с умствен- ными наруше- ниями	Для всех категорий МГН
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ	ДП	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
2	Вход (входы) в здание	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДЧ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ	ДП	ДП	ДП	ДП	ДЧ

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП	ДП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ
8	Все зоны и участки	ДЧ	ДЧ	ДЧ	ДП	ДП	ДЧ

** Указывается: ДП - доступно полностью, ДЧ - доступно частично, ДУ - доступно условно, Нет - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: Для всех маломобильных групп населения (МГН) объект **доступен частично** (дополнительная помощь сотрудников отделения).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

\п	Основные структурно-функциональные зоны	Не нуждается (доступ обеспечен)	Ремонт (текущий, капитальный)	Индивидуальное техническое решение (ТСР)	Технические решения невозможны
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)				Прилегающая территория (земля) не является собственностью учреждения.
2	Вход (входы) в здание	Доступ обеспечен	В 2018 году: 1) произведен монтаж и установка пандуса и поручней входной группы; 2) у крыльца входной группы выложена желтая тактильная плитка 3) входная группа оборудована кнопкой вызова для инвалидов		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Доступ обеспечен	В 2018 году: 1) пути движения (лестничный марш) оборудованы контрастными тактильными полосами;		

			2) стена вдоль лестничного марша оборудована металлическим поручнем		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Доступ обеспечен	<p>1) В 2019 году: помещения целевого назначения оборудованы табличками (в количестве 43 шт.) со шрифтом Брайля и пиктограммами</p> <p>2) 5 комнат получателей услуг, в т.ч. одна – для нетранспортабельных (лежачих) получателей услуг, оборудованы кнопками экстренного вызова персонала</p> <p>3) В 1 кв. 2020 г. оборудование рабочего места психолога, культорганизатора, фельдшера, врача-терапевта СОМСР портативной индукционной системой «Исток» А2 (3 шт.) для удобства общения со слабослышащими получателями социальных услуг, пользующимися слуховыми аппаратами</p>		Используются помещения 2-го этажа главного корпуса, пищеблок на 1-м этаже, часть отдельно стоящего здания – прачечная, которые находятся в оперативном управлении.
5	Санитарно-гигиенические помещения	Доступ обеспечен	<p>1) В 2018 году оборудованы поручнями туалетная комната для получателей соц. услуг и ванная комната;</p> <p>2) В 2019 году туалеты для</p>		

			получателей услуг и ванная комната оборудованы кнопками экстренного вызова персонала		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	Доступ обеспечен	В 2018 году пути движения и функциональные помещения оборудованы контрастными полосами и тактильными таблицами		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)		Ремонт тротуара (асфальтирование) проведен в 2016 году		
8	Все зоны и участки	Доступ частично обеспечен			

4.2. Период проведения работ 2023 – 2025 годы

в рамках исполнения государственной программы «Доступная среда»

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: **доступно частично (специально выделенные для инвалидов участки и помещения)**

4.4. Для принятия решения (требуется, не требуется): **не требуется**

Согласование: _____

Имеется заключение уполномоченной организации (наименование, дата) **не имеется**

4.5. Согласовано:

Представители общественных организаций инвалидов (не менее трех организаций):

Председатель Правления НТООИ „Новая жизнь“ Мохова Н.Г.
(Должность, Ф.И.О.)

Заместитель НТООИ структур. подразделение с/оооооооооо с/оооооооооо
(Должность, Ф.И.О.)

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

4.6. Информация размещена на официальном сайте ГАУСО СО «КЦСОН Пригородного района» и направлена в УСП № 21 25.04.2023 г. для размещения в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области»

Директор
ГАУСО СО «КЦСОН
Пригородного района»:

Дата 25.04.2023г.

/ Поводырь Маргарита Петровна/