

«18» 03 2019 года  
дата

г. Артемовский  
город

## Акт обследования

**Объект:** Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Артемовского района» (ГАУ «КЦСОН Артемовского района»)

(наименование и ведомственная принадлежность)

**Адрес:**

Юридический: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Чайкиной, 24

Фактический: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Чайкиной, 24

(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

**Комиссия в составе представителей:**

Собственник: директор Халямин С.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

ОВО: ст. инженер ОВО по Артемовскому району - филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» капитан полиции Каюков В.А.

(должность, фамилия, имя, отчество)

**Заинтересованных организаций:** инженер г. Артемовский филиала ФГУП «Охрана» ВНГ России по Свердловской области Большевых П.С.

(должность, фамилия, имя, отчество)

**произвела обследование:** ГАУ «КЦСОН Артемовского района»

(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

**Форма собственности объекта:** государственная (ведомственная принадлежность —

Министерство социальной политики населения по Свердловской области)

государственная, смешанная, частная

**категория объекта:** объект социального обслуживания населения

установила, **ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:**

1. что объект состоит из 1 отдельно стоящего 2 этажного здания: групповых помещений -1, служебные кабинеты 18, сенсорная комната, тренажерный и спортивные залы.

(одного, двух, и т.д. зданий, помещений в здании)

2. Вид строения — строения выполнены из силикатного кирпича, перекрытия железобетонные, кровля шиферная.

(деревянное, каменное, железобетонное)

3. Назначение объекта — используется для оказания социальных услуг населению

(производственное или иное)

4. Тех. характеристика объекта: Отдельно стоящее двухэтажное здание. Здание выполнено из кирпича. Оконные проемы выполнены из пластикового стеклопакета. Входная группа выполнена из двух дверей с тамбуром. Первая из алюминиего профиля с остеклением, вторая из пластикового профиля с остеклением; закрываются на один замок каждая. Пост вахтера и охраны находится на 1 этаже у центрального входа.

Площадь: 6238 кв/м, площадь здания 3053,1 кв/м

5. Наличие ограждения: имеется

- состояние ограждения: удовлетворительное

6. Наличие КПП: нет

- система контроля доступа: нет

- досмотр автотранспорта: нет

- наличие противотаранных устройств: нет

- наличие пропускной системы: имеется

7. Оснащённость техническими средствами охраны: имеется КТС с выводом на ПЦО ОВО по Артемовскому району

8. Организация физической охраны (наименование организации): сторож-вахтер

- наличие форменной одежды: нет

- вооружение, спецсредства: нет

- наличие связи (какая): стационарный телефон

- способность противостоять противоправным действиям: удовлетворительная

Примечания: имеется система видеонаблюдения (8 наружных видеокамер)




Для усиления инженерно-технической укрепленности и антитеррористической защищенности необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения


Настоящий акт составлен в 3 экземплярах.

Члены комиссии:


Каюков В.А.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Большевых П.С.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Руководитель (представитель) объекта (организации) с актом ознакомлен.

  
(Ф.И.О.)

