«09» 06 2020 года
дата

г. Артемовский
город

Акт обследования

Объект: Государственное автономное учреждение социального обслуживания населения Свердловской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Артемовского района» (ГАУ «КЦСОН Артемовского района»)
(наименование и ведомственная принадлежность)

Адрес: Юридический: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Чайкиной, 24
Фактический: Свердловская область, г. Артемовский, ул. Чайкиной, 24
(наименование района, населенного пункта, улица, номер телефона)

Комиссия в составе представителей:
Собственника: заместитель директора Казакова Марина Викторовна
(должность, фамилия, имя, отчество)

ОВО: ст. инженер ОВО по Артемовскому району – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области» капитан полиции Каюков В.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)

ОВД: инспектор ГООП ОМВД России по Артемовскому району старший лейтенант полиции Доможирова Л.С.
(должность, фамилия, имя, отчество)

Заинтересованных организаций: _____
(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела обследование: ГАУ «КЦСОН Артемовского района»
(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

Форма собственности объекта: государственная (ведомственная принадлежность – Министерство социальной политики населения по Свердловской области)
государственная, смешанная, частная

категория объекта: объект социального обслуживания населения В2
установила, **ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА:**

1. что **объект состоит** из 1 отдельно стоящего 2 этажного здания: групповых помещений -1, служебные кабинеты 18, сенсорная комната, тренажерный и спортивные залы.
(одного, двух, и т.д. зданий, помещений в здании)

2. Вид строения – строения выполнены из силикатного кирпича, перекрытия железобетонные, кровля шиферная.
(деревянное, каменное, железобетонное)

3. Назначение объекта – используется для оказания социальных услуг населению
(производственное или иное)

4. Тех. характеристика объекта: Отдельно стоящее двухэтажное здание. Здание выполнено из кирпича. Оконные проемы выполнены из пластикового стеклопакета. Входная группа выполнена из двух дверей с тамбуром. Первая из алюминего профиля с остеклением, вторая из пластикового профиля с остеклением; закрываются на один замок каждая. Пост вахтера и охраны находится на 1 этаже у центрального входа.

Площадь: 6238 кв/м, площадь здания 3053,1 кв/м

5. Наличие ограждения: имеется
- состояние ограждения: удовлетворительное

6. Наличие КПП: нет
- система контроля доступа: нет
- досмотр автотранспорта: нет
- наличие противотаранных устройств: нет
- наличие пропускной системы: имеется

7. Оснащённость техническими средствами охраны: имеется КТС с выводом на ПЦО ОВО по Артемовскому району

8.Организация физической охраны (наименование организации): сторож-вахтер
- наличие форменной одежды: нет
- вооружение, спецсредства: нет
- наличие связи (какая): стационарный телефон
- способность противостоять противоправным действиям: удовлетворительная

Примечания: имеется система видеонаблюдения (8 наружных видеокамер)

Для усиления инженерно-технической укреплённости и антитеррористической защищённости необходимо провести следующие мероприятия:

№ п/п	Необходимые мероприятия	Срок исполнения

Настоящий акт составлен в 2 экземплярах.

Члены комиссии:

Каюков В.А. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Доможирова Л.С. _____
(Ф.И.О.) (подпись)

_____ _____
(Ф.И.О.) (подпись)

Руководитель (представитель) объекта (организации) с актом ознакомлен.

Пазакова М.Б. _____
(Ф.И.О.) (подпись) М.П.