

Акт
обследования объекта межведомственной комиссией

« ____ » _____ 201 ____ г.

г. Лесной

Объект: ГКУ "Нижнетуринский ДДИ"

(наименование и ведомственная принадлежность)

Адрес: 624350, Свердловская обл., г. Лесной, п. Елкино, ул. Мельничная, 1

(наименование района, населенного пункта, улица)

Комиссия в составе уполномоченных представителей:

Собственника: _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

ОВО по городскому округу «город Лесной» по Свердловской области:

Росси. МО 1-5 Саагун Ал

(должность, фамилия, имя, отчество)

Монтажной организации: _____

(должность, фамилия, имя, отчество)

произвела обследование: Министерство социальной политики Свердловской области

(наименование объекта, его принадлежность министерству, ведомству)

категория объекта: Вторая категория (ПП РФ от 13.05.2016 № 410), А3

(А1, А2, А3, Б1, Б2)

установила, следующее:

Общая характеристика объекта: объект состоит из нескольких отдельно стоящих каменных зданий на огороженной территории. Внешние стены зданий каменные, фундаментное основание выполнено из железобетона. Оконные проемы не оборудованы металлическими решетками. По периметру объекта имеется защитное ограждение (бетонный забор 2 метра). На объекте имеются дверные проемы, оснащенные запирающими устройствами. На объекте осуществляется круглосуточное пребывание персонала и детей. На объекте установлена телефонная связь, система тревожной сигнализации с выводом сигнала на ПЦО ОВО по городскому округу «город Лесной» по телефонной линии (носимая кнопка отсутствует). Система пожарной сигнализации выведена на пульт МЧС России, система видеонаблюдения в исправном состоянии. Пропускной режим осуществляется силами сотрудников частного охранного предприятия

На объекте оборудована комната хранения наркотиков. Объект категорирован по 2 категории, разработан паспорт безопасности.

Объект состоит из следующих помещений:

Бытовые и жилые корпуса

Назначение объекта: объект социальной сферы с круглосуточным пребыванием

(производственное или иное)

На объекте отсутствуют: _____

Объект подлежит оснащению: _____

В результате проведенного обследования выяснено, что инженерно-техническая укрепленность и оснащённость объекта системами безопасности не в полной мере соответствуют требованиям нормативно-правовых документов МВД России и Росгвардии предъявляемым к объектам данной категории.

№ п/п	Необходимы мероприятия	Срок исполнения
1.	Дооборудовать систему тревожной сигнализации переносной радио-кнопкой.	Выполнено

_____ /

М.П.

_____ /

М.П.

_____ /

М.П.

_____ /

М.П.